



Fecha Pago Anticipo	01/04/2019
Fecha Elab. Compro.	11/04/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0121 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 11 2019 8:46AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/04/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Jamay \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROVACION Y MAS TARDE EN PTAR DE JAMAY SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO				
02/04/2019	La Barca \$ 92.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA				
03/04/2019	La Barca \$ 92.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA				
04/04/2019	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y SAN NICOLAS DE IBARRA E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS				
05/04/2019	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLAN Y JAMAY				
06/04/2019	La Barca \$ 92.00	La Barca \$ 166.00	La Barca \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA				
08/04/2019	La Barca \$ 92.00	La Barca \$ 166.00	La Barca \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA				
09/04/2019	La Barca \$ 92.00	La Barca \$ 166.00	La Barca \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA				
10/04/2019	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLAN				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61023	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	01/04/2019	VIÁTICOS \$:	1,964.00	2,411.00	0.00	\$ -447.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	248,541.00 Km. / 249,307.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	10/04/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	766.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	900.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,964.00 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

J. Venegas



EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,411.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,964.00
SALDO \$ -447.00

J. VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A





[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

[Signature]



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: DPTAR / C-0121 / 2019
DEL DÍA: 01/04/2019 AL DÍA: 12/04/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
		
		
		
		
		
		



Guadalajara, Jalisco; a 11 de abril del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente

NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades de mantenimientos correctivos a equipos electromecánicos de las PTAR´s operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en los recorridos programados en la Generación de los oficios de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR atendidas.

Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-0121/2019 F, los cuales fueron:

	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
03/abril/2019	Ocotlan	La barca
04/abril/2019	San Nicolas de Ibarra e Ixtlahuacan de los membrillos	Santa cruz dela soledad, san Nicolas de Ibarra e Ixtlahuacan de los membrillos
05/abril/2019	jamay	Ocotlan y jamay
08/abril/2019	Santa cruz de la soledad, Juanacatlan y el salto	La barca
06-ABRIL-2019	SIN COMISION	LA BARCA

Se hace de suconocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

C. José Venegas lumbreras
Operador A

Biól. Luis Aceves Martinez
Director de Área PTAR

C. José Madrigal González
Jefe de operación de plantas

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: DPTAR / C-0121 / 2019

DEL DÍA: 01/04/2019 AL DÍA: 10/04/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo N° de oficio DPTAR /C-0121/2019 F del día 01/04/2019 al 10/04/2019

01/04/2019 por la mañana se asite a oficinas del CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación y por la tarde a PTAR de Jamay se instala motoreductor N°2 recién reparado queda trabajando normal y a disposición de personal de planta.

02/04/2019 PTAR La barca se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y bombas de aljibe y se instala motoreductor de equipo espesador recién reparado quedando a disposición de personal de planta.

03/04/2019 PTAR La barca en coordinación con camión grua se instala bomba de carcamo de influente N°1 recién reparada, pero se observa de vario tiempo y de varias veces colocarla en su lugar q no saca agua se revisa bomba y se observa q impulsor está mal puesto por lo cual se regresa a taller por garantía.

04/04/2019 PTAR Santa cruz de la soledad se revisa equipo mezclador el cual se saca y se le retira basura acumulada en propela se vuelve a colocar en su lugar y queda trabajando normal y a disposición de personal de planta. PTAR San Nicolas de Ibarra se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de alumbrado exterior y voltajes en planta correctos y estables. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeracion.


05/04/2019 PTAR Ocotlan se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo N°3 y en planta bombas de retorno de lodos el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal. PTAR Jamay se deja vehiculo oficial en resguardo en planta.

06/04/2019 PTAR La barca en coordinación con camión grua se instala bomba de carcamo de influente N°1, pero se observa q saca muy poca agua y no tiene presión por lo cual no alcanza a subir Asia el tamiz se deja bajo observación de personal de planta.

08/04/2019 PTAR La barca en coordinación con camión grua se realiza cambio de posición de bomba N°1 de carcamo de influente a posición N°3 y presenta mismo funcionamiento de no saca agua lo cual se vuelve a regresar a su lugar y a bomba N°2 se le realizan movimientos para dar reacomodo en base y se deja operando en observación.

09/04/2019 PTAR La barca en coordinación con camión grua se realizan actividades en carcamo de influente en bombas N°1 y N°2 y a bomba N°2 se le observa empaque dañado en parte de brida de acoplamiento y presenta fuga de agua y se realizan actividades de taponamiento en canal de carcamo esto por indicación de encargado de zona y se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente.

10/04/2019 PTAR Ocotlan se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de alumbrado exterior, voltajes en planta correctos, bomba de aljibe y equipo de sedimentador y se fija tubo para soporte de parte de maya ciclónica de parte de atrás de planta y se habilita funcionamiento de mezclador de digestor de lodos.



COMENTARIOS:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo N° de oficio DPTAR /C-0121/2019 F del día 01/04/2019 al 10/04/2019

01/04/2019 por la mañana se asite a oficinas del CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación y por la tarde a PTAR de Jamay se instala motoreductor N°2 recién reparado queda trabajando normal y a disposición de personal de planta.

02/04/2019 PTAR La barca se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y bombas de aljibe y se instala motoreductor de equipo espesador recién reparado quedando a disposición de personal de planta.

03/04/2019 PTAR La barca en coordinación con camión grua se instala bomba de carcamo de influente N°1 recién reparada, pero se observa de vario tiempo y de varias veces colocarla en su lugar q no saca agua se revisa bomba y se observa q impulsor está mal puesto por lo cual se regresa a taller por garantía.

04/04/2019 PTAR Santa cruz de la soledad se revisa equipo mezclador el cual se saca y se le retira basura acumulada en propela se vuelve a colocar en su lugar y queda trabajando normal y a disposición de personal de planta. PTAR San Nicolas de Ibarra se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de alumbrado exterior y voltajes en planta correctos y estables. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeracion.

05/04/2019 PTAR Ocotlan se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo N°3 y en planta bombas de retorno de lodos el resto de los equipos en funcionamiento trabajando normal. PTAR Jamay se deja vehiculo oficial en resguardo en planta.

06/04/2019 PTAR La barca en coordinación con camión grua se instala bomba de carcamo de influente N°1, pero se observa q saca muy poca agua y no tiene presión por lo cual no alcanza a subir Asia el tamiz se deja bajo observación de personal de planta.

08/04/2019 PTAR La barca en coordinación con camión gua se realiza cambio de posición de bomba N°1 de carcamo de influente a posición N°3 y presenta mismo funcionamiento de no saca agua lo cual se vuelve a regresar a su lugar y a bomba N°2 se le realizan movimientos para dar reacomodo en base y se deja operando en observación.

09/04/2019 PTAR La barca en coordinación con camión grua se realizan actividades en carcamo de influente en bombas N°1 y N°2 y a bomba N°2 se le observa empaque dañado en parte de brida de acoplamiento y presenta fuga de agua y se realizan actividades de taponamiento en canal de carcamo esto por indicación de encargado de zona y se revisa y registran condisiones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente.

10/04/2019 PTAR Ocotlan se revisan y registran condisiones actuales de funcionamiento de alumbrado exterior, voltajes en planta correctos, bomba de aljibe y equipo de sedimentador y se fija tubo para soporte de parte de maya ciclónica de parte de atrás de planta y se habilita funcionamiento de mezclador de digestor de lodos.

J. VENEZUELA