



Fecha Pago Anticipo	01/04/2019
Fecha Elab. Compro.	12/04/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0128 / 2019
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 12 2019 9:12AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/04/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y ATEQUIZA			
04/04/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: JUANACATLÁN Y EL SALTO			
05/04/2019	Chapala \$ 73.00 Ocotlán \$ 166.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, JAMAY Y OCOTLÁN			
09/04/2019	La Barca \$ 92.00 La Barca \$ 166.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: LA BARCA			
10/04/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Ocotlán \$ 166.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA, JAMAY Y OCOTLÁN			
11/04/2019	La Barca \$ 92.00 Ocotlán \$ 166.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	ATENCIÓN DE VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: LA BARCA, JAMAY Y OCOTLÁN			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPIO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	02/04/2019	VIÁTICOS \$:	1,010.00	921.00	0.00	\$ 89.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	6	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	157,279.00 Km. / 158,252.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	11/04/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	973.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTIPIO - EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,570.00		
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTIPIO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,010.00 (MIL DIEZ PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPIO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 921.00
MENOS ANTIPIO \$ 1,010.00
SALDO \$ 89.00

COMISIONADO
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0128 / 2019

DEL DÍA: 02/04/2019 AL DÍA: 11/04/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

02 de abril 2019

•Ptar de Ixtlahuacán los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, verificación de los niveles de agua en la placa de medición trapezoidal.

•Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, verificación de los niveles de agua en el canal Parshall. Se sellaron fugas de agua sobre los taludes de la laguna aireada.

04 de abril 2019

•Ptar de El salto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, verificación de los niveles de agua en la canaleta de medición Parshall, en el transcurso de la semana se presento personal de la empresa SENTURY Manufacturera, y realizó la revisión de los sopladores, haciendo las siguientes observaciones y recomendaciones para el cambio de las bando de los dos equipos que se encuentran operando normalmente para los reactores biológicos.

•Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, verificación de los niveles del tirante de agua en la canaleta de medición Parshall, por parte de la brigada de mantenimiento se evaluaron las condiciones del equ que se había reportado con problemas eléctricos.

05 de abril 2019

•Ptar de Santa Cruz de la Soledad. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, verificación de los niveles de agua en la placa de medición V de 60°, se dejan algunas recomendaciones para mantener las condiciones de limpieza y de jardinería en orden.

•Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, verificación de los niveles de agua en el canal Parshall. Se reanuda el desaguado de los lodos, pero se suspendió por que nuevamente el camión volteo presento problemas mecánicos.

•Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, verificación de los niveles de agua en el canal Parshall, estamos en espera de las cotizaciones para el cableado del cárcamo número 5

09 de abril 2019

•Ptar de La Barca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, hoy se revisan las condiciones en la que se encuentran las bombas sumergibles del cárcamo de aguas crudas, ya que presentan problemas en la succión.

10 de abril 2019

•Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, verificación. Condiciones normales del proceso se realizo inventario de las basuras acumuladas,

•Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, el camión volteo, ya está en servicio nuevamente por lo que se ha programado el desaguado de los lodos y controlar la concentración que se tiene en el sistema de tratamiento.

•Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se han presentado las cotizaciones para el cableado del cárcamo No.5 por lo que se estarán evaluando las dos alternativas.

11 de abril 2019

•Ptar de La Barca. -Visita técnica, para la atención visita externa de la empresa CAPMEX, ya que pretenden presentar una propuesta técnica de las necesidades que presenta la planta en materia de equipos, luminarias estructuras y sistemas de medición de flujos.

•Ptar de Jamay.- Visita técnica, para la atención visita externa de la empresa CAPMEX, ya que pretenden presentar una propuesta técnica de la

necesidades que presenta la planta en materia de equipos, luminarias estructuras y sistemas de medición de flujos.

•Ptar de Ocotlán. - Visita técnica, para la atención visita externa de la empresa CAPMEX, ya que pretenden presentar una propuesta técnica de las necesidades que presenta la planta en materia de equipos, luminarias estructuras y sistemas de medición de flujos.

COMENTARIOS:

REPORTE SEMANAL

02 de abril 2019

•Ptar de Ixtlahuacán los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, verificación de los niveles de agua en la placa de medición trapezoidal.

•Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, verificación de los niveles de agua en el canal Parshall. Se sellaron fugas de agua sobre los taludes de la laguna aireada.

04 de abril 2019

•Ptar de El salto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, verificación de los niveles de agua en la canaleta de medición Parshall, en el transcurso de la semana se presentó personal de la empresa SENTURY Manufacturera, y realizó la revisión de los sopladores, haciendo las siguientes observaciones y recomendaciones para el cambio de las bandas de los dos equipos que se encuentran operando normalmente para los reactores biológicos.

•Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, verificación de los niveles del tirante de agua en la canaleta de medición Parshall, por parte de la brigada de mantenimiento se evaluaron las condiciones del equipo que se había reportado con problemas eléctricos.

05 de abril 2019

•Ptar de Santa Cruz de la Soledad. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, verificación de los niveles de agua en la placa de medición V de 60°, se dejaron algunas recomendaciones para mantener las condiciones de limpieza y de jardinería en orden.

•Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, verificación de los niveles de agua en el canal Parshall. Se reanuda el desaguado de los lodos, pero se suspendió por que nuevamente el camión volteo presentó problemas mecánicos.

•Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, verificación de los niveles de agua en el canal Parshall, estamos en espera de las cotizaciones para el cableado del cárcamo número 5

09 de abril 2019

•Ptar de La Barca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, hoy se revisan las condiciones en la que se encuentran las bombas sumergibles del cárcamo de aguas crudas, ya que presentan problemas en la succión.

10 de abril 2019

•Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, verificación. Condiciones normales del proceso se realizó inventario de las basuras acumuladas,

•Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, el camión volteo, ya está en servicio nuevamente por lo que se ha programado el desaguado de los lodos y controlar la concentración que se tiene en el sistema de tratamiento.

•Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se han presentado las cotizaciones para el cableado del cárcamo No.5 por lo que se estarán evaluando las dos alternativas.

11 de abril 2019

•Ptar de La Barca. -Visita técnica, para la atención visita externa de la empresa CAPMEX, ya que pretenden presentar una propuesta técnica de las necesidades que presenta la planta en materia de equipos, luminarias estructuras y sistemas de medición de flujos.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0128 / 2019
DEL DÍA: 02/04/2019 AL DÍA: 12/04/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
<p>02 FABIAN RUIZ PTAR DE LOS MEMBRILLOS</p>	<p>RECIBIDO 05 ABR 2019 Carlos Eduardo Camillo M. PTAR DE JAMAY</p>	<p>RECIBIDO 10 ABR 2019 Carlos Sogena B. PTAR DE OCOTLÁN</p>
<p>02 ABR [Signature]</p>	<p>RECIBIDO 05 ABR 2019 Carlos Sogena B. PTAR DE OCOTLÁN</p>	<p>RECIBIDO 11 ABR 2019 [Signature] PTAR DE LA BARCA</p>
<p>RECIBIDO 04 ABRIL 2019 PTAR DE JUANACATLAN</p>	<p>RECIBIDO 07 ABR 2019 PTAR DE LA BARCA</p>	<p>RECIBIDO 11 ABR 2019 Carlos Eduardo Camillo M. PTAR DE JAMAY</p>
<p>RECIBIDO 04 ABR. 2019 Martín Sandoval PTAR DE EL SALTO</p>	<p>RECIBIDO 10 ABR 2019 [Signature] PTAR DE ATEQUIZA</p>	<p>RECIBIDO 11 ABR 2019 ARBORE RUIZ PTAR DE OCOTLÁN</p>
<p>RECIBIDO 05 ABR. 2019 Gerardo Hernandez PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD</p>	<p>RECIBIDO 10 ABR 2019 Carlos Eduardo Camillo M. PTAR DE JAMAY</p>	



Guadalajara, Jalisco; a 12 de abril del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente

NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR ´S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR ´S atendidas.

Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-00123/2019 F, los cuales fueron:

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
03 abril 19	Jamay y La Barca	Se suspendió
09 abril 19	Atequiza, El Salto y Juanacatlán	La Barca
10 abril 19	Ocotlán Jamay y La Barca	Atequiza, Jamay y Ocotlán
11 abril 19	San Luis Soyatlán, Tuxcueca, Tizapán el Alto y V. E. Zapata	La Barca Jamay y Ocotlán
12 abril 19	Santa cruz d la Soledad e Ixtlahuacán de los Membrillos	Se suspendió por cierre de oficio de comisión

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

C. José Madrigal González

Vo. Bo.

Biol. Luis Aceves

Dir. De Área Operación de PTAR

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

