

06 MAY 2019

Fecha Pago Anticipo	12/04/2019
Fecha Elab. Compro.	06/05/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0169 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 6 2019 10:12AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala

STATUS :Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/04/2019	Chapala \$ 73.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			
16/04/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN			
17/04/2019	Ocotlán \$ 92.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: OCOTLÁN, JAMAY Y LA BARCA			
22/04/2019	Tuxcueca \$ 73.00	Tizapán el Alto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: TUXCUECA, TIZAPAN EL ALTO Y V. E. ZAPATA			
23/04/2019	Tuxcueca \$ 73.00	Tizapán el Alto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: TUXCUECA, VILLA. E. ZAPATA Y TIZAPAN EL ALTO			
24/04/2019	Jocotepec \$ 92.00	Tuxcueca \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: EL CHANTE, JOCOTEPEC Y SAN LUIS SOYATLÁN			
25/04/2019	Chapala \$ 73.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: CHAPALA, JAMAY Y LA BARCA			
26/04/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN			
29/04/2019	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: SAN NICOLÁS DE IBARRA, SAN JUAN COSALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
30/04/2019	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: CHAPALA			
02/05/2019	Ocotlán \$ 92.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: OCOTLÁN, JAMAY Y LA BARCA			
03/05/2019	Chapala \$ 73.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: CHAPALA, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, IXTLAHUACÁN D LOS MEMBRILLOS Y JUANACATLÁN			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JIN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	15/04/2019	VIÁTICOS \$:	1,874.00	1,925.00	0.00	\$ -51.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	12	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	158,252.00 Km. / 159,932.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	03/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,680.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		

HORÓMETRO COMPROBACIÓN :	0.00 Hrs	GASOLINA POR KM RECORRIDO -	3,840.00
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES	SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
		VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
		SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
		\$ VALES A REGESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,874.00** (MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,925.00
EMPLEADO	MENOS ANTIPO	\$ 1,874.00
	SALDO	\$ -51.00

COMISIONADO
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diverfos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0169 / 2019

DEL DÍA: 15/04/2019 AL DÍA: 03/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

15 de abril 2019

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se ha llevado una continuidad en los trabajos de retiro de lodo lo que ha permitido que el proceso de tratamiento se mantenga estabilizado, con respecto a los trabajos de mantenimiento el equipo se ha mantenido en buenas condiciones operativamente hablando.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se ha programado el retiro de los lodos que se encuentran en la vialidad, para mantener limpio el sitio.

16 de abril 2019

- Ptar de El salto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se reportó que el sistema de desinfección presento problemas por lo que se reviso todo el sistema, corrigiéndose el problema, que se había presentado en la línea hidráulica. se ha programado el retiro de los lodos que se encuentran en las planchas de almacenamiento.
- Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se ha programado el retiro de los lodos que se encuentran en la zona de reserva, destinado para el almacenamiento.

17 de abril 2019

- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se presentaron las cotizaciones para el cableado del cárcamo No.5 y se ha elaborado la solicitud de recurso para este fin, al igual se deja cotización para la construcción de una rampa en el cárcamo No.2, esta obra se requiere para facilitar el retiro de las bombas del cárcamo de aguas crudas.
- Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se le ha pedido al personal de incrementar el flujo de agua residual cruda, una vez que el problema de los lodos se resuelva, el equipo de riego (bomba centrifuga) se encuentra en el taller de mantenimiento.
- Ptar de La Barca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se han presentado varios problemas en el sistema de desaguado de lodos por lo que se ha tenido problemas en la concentración de lodos, en el clarificador No.1 y 2 se presentaron problemas en el sistema motriz por lo que se han mandado los equipos al taller para su reparación.

22 de abril 2019

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, el proceso de tratamiento se encuentra estabilizado y el equipo electromecánico opera de manera continua, salvo el motorreductor del clarificados secundario que se reporta por fallas en el sistema de lubricación el cual empieza a tener fugas de aceite por lo que se programara su retiro para su reparación.
- Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se reporta que se presentó una empresa para iniciar con los trabajos de mecánica de suelo.
- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se continua en espera de la resolución para los trabajos en el cableado del cárcamo No.5, en la planta se reporta que uno de os mezcladores ubicado en la zanja presenta problemas mecánicos por lo que se le reporta a la brigada de mantenimiento, para que programen la revisión de den su diagnóstico.

23 de abril 2019

- Ptar de Tuxcueca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, el proceso se encuentra estabilizado, solo hay que programar la visita del camión volteo para el retiro de los lodos deshidratados que se encuentran almacenados.
- Ptar de Villa E. Zapata. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se requiere programar la

COMENTARIOS:

REPORTE SEMANAL

15 de abril 2019

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se ha llevado una continuidad en los trabajos de retiro de lodo lo que ha permitido que el proceso de tratamiento se mantenga estabilizado, con respecto a los trabajos de mantenimiento el equipo se ha mantenido en buenas condiciones operativamente hablando.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se ha programado el retiro de los lodos que se encuentran en la vialidad, para mantener limpio el sitio.

16 de abril 2019

- Ptar de El salto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se reportó que el sistema de desinfección presento problemas por lo que se reviso todo el sistema, corrigiéndose el problema, que se había presentado en la línea hidráulica. se ha programado el retiro de los lodos que se encuentran en las planchas de almacenamiento.
- Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se ha programado el retiro de los lodos que se encuentran en la zona de reserva, destinado para el almacenamiento.

17 de abril 2019


- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se presentaron las cotizaciones para el cableado del cárcamo No.5 y se ha elaborado la solicitud de recurso para este fin, al igual se deja cotización para la construcción de una rampa en el cárcamo No.2, esta obra se requiere para facilitar el retiro de las bombas del cárcamo de aguas crudas.
- Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se le ha pedido al personal de incrementar el flujo de agua residual cruda, una vez que el problema de los lodos se resuelva, el equipo de riego (bomba centrifuga) se encuentra en el taller de mantenimiento.
- Ptar de La Barca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se han presentado varios problemas en el sistema de desaguado de lodos por lo que se ha tenido problemas en la concentración de lodos, en el clarificador No.1 y 2 se presentaron problemas en el sistema motriz por lo que se han mandado los equipos al taller para su reparación.

22 de abril 2019

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, el proceso de tratamiento se encuentra estabilizado y el equipo electromecánico opera de manera continua, salvo el motorreductor del clarificados secundario que se reporta por fallas en el sistema de lubricación el cual empieza a tener fugas de aceite por lo que se programara su retiro para su reparación.
- Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se reporta que se presentó una empresa para iniciar con los trabajos de mecánica de suelo.
- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se continua en espera de la resolución para los trabajos en el cableado del cárcamo No.5, en la planta se reporta que uno de os mezcladores ubicado en la zanja presenta problemas mecánicos por lo que se le reporta a la brigada de mantenimiento, para que programen la revisión de den su diagnóstico.

23 de abril 2019
















- Ptar de Tuxcueca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, el proceso se encuentra estabilizado, solo hay que programar la visita del camión volteo para el retiro de los lodos deshidratados que se encuentran almacenados.
- Ptar de Villa E. Zapata. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se requiere programar la

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. To its left, there is a circular stamp that has been crossed out with a large 'X'.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE MADRIGAL GONZALEZ	N° OFICIO: DPTAR / C-0169 / 2019
DEL DÍA: 15/04/2019	AL DÍA: 03/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0169 / 2019
 DEL DÍA: 15/04/2019 AL DÍA: 03/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
		
		
		
		
		

44100000
03
EXTRADUCCION DE LOS MEMBRILLOS
FABIAN RAMOS



[Handwritten signature]

Guadalajara, Jalisco; 06 de mayo del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente

NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento. Lo que obliga a gener cambios en el oficio de comisión. Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-0169/2019 F, los cuales fueron:

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
22 abril 19	Tuxcueca, Tizapán el Alto y Villa E. Zapata	Ixtlahuacán de los Membrillos, Atequiza y Ocotlán
23 abril 19	Ixtlahuacán de los Membrillos, Atequiza y Ocotlán	Tuxcueca, Tizapán el Alto y Villa E. Zapata
26 abril 2019	San Nicolás de Ibarra, San Antonio Tlayacapan y San Juan Cosalá	El Salto y Juanacatlán
29 abril 2019	El Salto y Juanacatlán	San Nicolás de Ibarra, San Antonio Tlayacapan y San Juan Cosalá
30 abril 2019	Ixtlahuacán de los Membrillos y Atequiza	Chapala
02 mayo 2019	Jamay y La Barca	Ocotlán, Jamay y La Barca
03 mayo 2019	Santa cruz de Soledad y Ocotlán	Chapala, Santa cruz de Soledad, Ixtlahuacán de los Membrillos, y Juanacatlán

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente:

C. José Madrigal González
Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala

V. B. O.

Biol. Luis Aceves
Dir. De Área Operación de PTAR

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"



Jalisco

E04855
VALES FUSION, S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON # 56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO
VFU-131129-2W3

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44460

E04855
VALES FUSION, S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON # 56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO
VFU-131129-2W3

PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44460

===== COPIA =====
NOTA #1821278
=====

===== COPIA =====
NOTA #1824840
=====

FOLIO : 0005953583
FECHA : 15/04/2019, 15:27 (59535830)
POSICION: 11
TERMINAL: 6

FOLIO : 0005959709
FECHA : 22/04/2019, 12:16 (59597090)
POSICION: 11
TERMINAL: 6

>>>>> CREDITO <<<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

>>>>> CREDITO <<<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
75.000 LTR 20.97 1572.75

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
71.927 LTR 20.97 1508.31

SUBTOTAL : 1360.21
IVA : 212.54
TOTAL : 1572.75

SUBTOTAL : 1304.48
IVA : 203.83
TOTAL : 1508.31

(un mil quinientos setenta y dos pesos 75/
100 M.N.)

TARJETA : 19000350
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61060 (PTARS)
FORDF-150

ODOMETRO: 158308
RENDIM. : 6.04 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

(un mil quinientos ocho pesos 31/100 M.N.)

TARJETA : 15000350
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61060 (PTARS)
FORDF-150

ODOMETRO: 158674
RENDIM. : 4.88 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

(F I R M A)

(F I R M A)

Ya puede facturar sus tickets del mes
en curso por internet en:

<http://www.gaxsa.com.mx>

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

59535830

Ya puede facturar sus tickets del mes
en curso por internet en:

<http://www.gaxsa.com.mx>

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

59597090

