

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	06/05/2019
Fecha Elab. Compro.	20/05/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0189 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 20 2019 9:22AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA


FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/05/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA, Y EL SALTO					
08/05/2019	Ocotlán \$ 92.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jamay \$ 128.00		
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN, JAMAY					
09/05/2019	Chapala \$ 73.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00		
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS					
10/05/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO, JUANACATLÁN E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,					
14/05/2019	Chapala \$ 73.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00		
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA					
15/05/2019	La Barca \$ 92.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jamay \$ 128.00		
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: LA BARCA Y JAMAY					
16/05/2019	Chapala \$ 73.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00		
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: CHAPALA, EL SALTO Y JUANACATLÁN					
17/05/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 128.00		
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y CHAPALA					

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	07/05/2019	VIÁTICOS \$:	809.00	787.00	0.00	\$ 22.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	159,932.00 Km. / 160,903.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	17/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	971.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,560.00		
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 809.00 ( OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 787.00  
MENOS ANTICIPO \$ 809.00  
SALDO \$ 22.00

COMISIONADO  
JOSE MADRIGAL GONZALEZ  
Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0189 / 2019

DEL DÍA: 07/05/2019 AL DÍA: 17/05/2019

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## REPORTE SEMANAL

07 de mayo 2019

- Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, durante los trabajos que se han desarrollado en el exterior, en la limpieza de los canales de riego, cegaron las entradas de agua de riego el flujo de agua a disminuido considerablemente a la planta.
- Ptar de El Salto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se ha retirado el lodo almacenados en las plataformas. Y se ha dado mantenimiento correctivo a las bombas de retorno de lodos.

08 de mayo 2019

- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, durante la semana se presentaron problemas en las bombas de sistema de retorno de los lodos por lo que las dos bombas se llevaron a mantenimiento correctivo, por problemas eléctricos.
- Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se ha estado teniendo problemas con las concentraciones de lodo en el sistema de tratamiento, y esto es derivado a la inconsistencia en el trabajo del camión volteo que ha presentado problemas mecánicos.
- Ptar de La Barca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se continúa dando mantenimiento preventivo a las bombas del cárcamo de aguas crudas para mantener un flujo constante al incrementar el caudal en el proceso de tratamiento, por consiguiente, el tiempo de operación de los equipos de aireación se ha incrementado, por lo tanto, el consumo de energía y los costos en la operación.

09 de mayo 2019

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, en la semana se cambiaron las bandas del soplador de desplazamiento positivo.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura. Se instalo el equipo motriz de la rastra en el clarificador secundario, se deja trabajando en condiciones normales.

10 de mayo 2019

- Ptar de El Salto. -Visita técnica para la atención de visita externa, personal de la empresa CAPMEX, representada por el Ing. Francisca Sañudo, para conocer las instalaciones y presentar propuestas para la mejora de algunas áreas.
- Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica para la atención de visita externa, personal de la empresa CAPMEX, representada por el Ing. Francisca Sañudo, para conocer las instalaciones y presentar propuestas para la mejora de algunas áreas.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para la atención de visita externa, personal de la empresa CAPMEX, representada por el Ing. Francisca Sañudo, para conocer las instalaciones y presentar propuestas para la mejora de algunas áreas.

14 de mayo 2019

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico.
- Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico

15 de mayo 2019

- Ptar de La Barca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, hoy se instala equipo de bombeo en el cárcamo de aguas crudas, el cual presentó problemas en el bombeo por lo que se deja fuera de operación, se tendrá que cotizar equipo nuevo, así también se cotizará la rehabilitación de las guías para las tres bombas.
- Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, nuevamente se suspende el desaguado de los lodos por problemas mecánicos del camión volteo.

- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, el viernes se instaló uno de los dos equipos de retorno de lodos por lo que se reanudará el proceso de tratamiento en el tren No.1. y en el c

#### COMENTARIOS:

#### REPORTE SEMANAL

07 de mayo 2019

- Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, durante los trabajos que se han desarrollado en el exterior, en la limpieza de los canales de riego, cegaron las entradas de agua de riego el flujo de agua a disminuido considerablemente a la planta.
- Ptar de El Salto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se ha retirado el lodo almacenados en las plataformas. Y se ha dado mantenimiento correctivo a las bombas de retorno de lodos.

08 de mayo2019

- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, durante la semana se presentaron problemas en las bombas de sistema de retorno de los lodos por lo que las dos bombas se llevaron a mantenimiento correctivo, por temas eléctricos.
- Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se ha estado teniendo problemas con las concentraciones de lodo en el sistema de tratamiento, y esto es derivado a la inconsistencia en el trabajo del camión volteo que ha presentado problemas mecánicos.
- Ptar de La Barca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se continúa dando mantenimiento preventivo a las bombas del cárcamo de aguas crudas para mantener un flujo constante al incrementar el caudal en el proceso de tratamiento, por consiguiente, el tiempo de operación de los equipos de aireación se ha incrementado, por lo tanto, el consumo de energía y los costos en la operación.

09 de mayo2019

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, en la semana se cambiaron las bandas del soplador de desplazamiento positivo.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura. Se instaló el equipo motriz de la rastra en el clarificador secundario, se dejó trabajando en condiciones normales.

10 de mayo2019

- Ptar de El Salto. -Visita técnica para la atención de visita externa, personal de la empresa CAPMEX, representada por el Ing. Francisca Sañudo, para conocer las instalaciones y presentar propuestas para la mejora de algunas áreas.
- Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica para la atención de visita externa, personal de la empresa CAPMEX, representada por el Ing. Francisca Sañudo, para conocer las instalaciones y presentar propuestas para la mejora de algunas áreas.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para la atención de visita externa, personal de la empresa CAPMEX, representada por el Ing. Francisca Sañudo, para conocer las instalaciones y presentar propuestas para la mejora de algunas áreas.

14 de mayo2019

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. – Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico.
- Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico

15 de mayo2019

- Ptar de La Barca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, hoy se instala equipo de bombeo en el cárcamo de aguas crudas, el cual presentó problemas en el bombeo por lo que se dejó fuera de operación, se tendrá que cotizar equipo nuevo, así también se cotizará la rehabilitación de las guías para las tres bombas.
- Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, nuevamente se suspende el desaguado de los lodos por problemas mecánicos del camión volteo.







• Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, el viernes se instaló uno de los dos equipos de retorno de lodos por lo que se reanuda el proceso de tratamiento en el tren No.1. y en el c



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
 JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0189 / 2019  
 DEL DÍA: 07/05/2019 AL DÍA: 17/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
		
		
		
		
		

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0189 / 2019
DEL DÍA: 07/05/2019 AL DÍA: 17/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	

E04855  
VALES FUSION, S.A. DE C.V.  
AV WASHINGTON # 56  
FERROCARRIL  
GUADALAJARA, JALISCO  
VFU-131129-2W3  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015  
Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedicion  
44460

=====  
COPIA  
NOTA #1838304  
=====

FOLIO : 0005983872  
FECHA : 14/05/2019, 16:47 (59838720)  
POSICION: 11  
TERMINAL: 6  
>>>>> CREDITO <<<<<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 041900004  
( R ) Comision Estatal del Agua de Jal  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JAL  
CEA070225JK4  
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

-----  
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
-----

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)  
75.000 LTR 20.89 1566.75

SUBTOTAL: 1355.04  
IVA: 211.71  
TOTAL: 1566.75

(un mil quinientos sesenta y seis pesos 75  
/100 M.N.)

TARJETA : 19000350  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.:  
VEHICULO: JN 61060 (PTARS)  
FORDF-150  
ODOMETRO: 160458  
RENDIM. : 6.17 Kms/Lts  
SALDO : \$0.00

( F I R M A )

Gasovia, S.A. de C.V.  
Prol. Colon 900 - A  
Col. Parques de Santa Maria  
CP 45609

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

59838720

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

E04855  
VALES FUSION, S.A. DE C.V.  
AV WASHINGTON # 56  
FERROCARRIL  
GUADALAJARA, JALISCO  
VFU-131129-2W3  
Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedicion  
44460

=====  
COPIA  
NOTA #1834135  
=====

FOLIO : 0005976217  
FECHA : 07/05/2019, 17:19 (59762170)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 1  
>>>>> CREDITO <<<<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 041900004  
( R ) Comision Estatal del Agua de Jal  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JAL  
CEA070225JK4  
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

-----  
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
-----

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)  
70.867 LTR 20.89 1480.41

SUBTOTAL: 1280.36  
IVA: 200.05  
TOTAL: 1480.41

(un mil cuatrocientos ochenta pesos 41/100  
M.N.)

TARJETA : 19000350  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.:  
VEHICULO: JN 61060 (PTARS)  
FORDF-150  
ODOMETRO: 160021  
RENDIM. : 5.69 Kms/Lts

( F I R M A )

Gasovia, S.A. de C.V.  
Prol. Colon 900 - A  
Col. Parques de Santa Maria  
CP 45609

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx





Guadalajara, Jalisco; 06 de mayo del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz  
Gerente de Contabilidad  
Presente

## NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR 'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento. Lo que obliga a gener cambios en el oficio de comisión. Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-0189/2019 F, los cuales fueron:

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
14 mayo 2019	Jamay y La Barca	Santa Cruz de la Soledad, Atequiza
15 mayo 2019	Santa Cruz de la Soledad y Ocotlán	La Barca, Jamay y Ocotlán
16 mayo 2019	Ixtlahuacán de los Membrillos y Atequiza	Chapala, El Salto y Juanacatlán
17 mayo 2019	El Salto y Juanacatlán	Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala no programado

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente:

C. José Madrigal González  
Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala

Vo. Bo.

Biol. Luis Aceves  
Dir. De Área Operación de PTAR

**"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"**

