



Fecha Pago/Anticipo	22/02/2019
Fecha Elab. Compro	26/02/2019
N° de Oficio	DPTAR / C-0005 / 2019 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 26 2019 11:11AM

GERENTE O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director Área de Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
23/02/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SE REALIZA TRABAJOS DE MANIOBRAS PARA EL CAMBIO DE MOTOR Y BOMBA DE 50 HP DEL POZO PROFUNDO NO. 1 QUE SUMINISTRA AGUA A LAS EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/02/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -SE REALIZA TRABAJOS DE MANIOBRAS PARA EL CAMBIO DE MOTOR Y BOMBA DE 50 HP DEL POZO PROFUNDO NO. 1 QUE SUMINISTRA AGUA A LAS EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	23/02/2019	VIÁTICOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	203,045.00 Km. / 203,485.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	24/02/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	440.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO Y EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00
MENOS ANTICIPO \$ 0.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: DPTAR / C-0005 / 2019

DEL DÍA: 23/02/2019 AL DÍA: 24/02/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIO LA COMISION.

-SE COMIENZA CON LAS MANIOBRAS PARA SACAR EL EQUIPO Y LA COLUMNA DE SUCCION DE 6IN DE DIAMETRO SON 17 TUBOS DE 6.40M DE LONGITUD. SE EXTRAE EL EQUIPO. SE COLOCA LA VIDEO-INSPECCION PARA VER LA PERFORACION Y LAS RANURAS LONGITUDINALES DEL ADEME Y LOS NIVELES DE OPERACION. SE TOMA LA INICIATIVA DE DARLE UN CEPILLADO, CUCHAREO Y PISTONEO A LA PERFORACION YA QUE ALGUNOS METROS DE ADEME SALIERON CON INCRUSTACIONES. SE RECOJE EL NUEVO EQUIPO DE BOMBEO. ADEMAS DE LA TUBERIA Y CABLE SUMERGIBLE 3X2AWG. EL DIA DE MAÑANA SE CONTINUARAN CON LAS MANIOBRAS PARA RESTABLECER EL SERVICIO DEL AGUA.

-SE INSTALA EL EQUIPO NUEVO DE BOMBEO Y SE INSTALA LA TUBERIA SRAN 28 TRAMOS DE 6.40M DE 6IN DE DIAMETRO Y SE INSTALA EL ELECTRONIVEL PARA LA PROTECCION DEL EQUIPO, APROXIMANTE A LAS 17.00 HRS QUEDO RESTABLECIDO EL SERVICIO DEL AGUA

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO LA COMISION.

-SE COMIENZA CON LAS MANIOBRAS PARA SACAR EL EQUIPO Y LA COLUMNA DE SUCCION DE 6IN DE DIAMETRO SON 17 TUBOS DE 6.40M DE LONGITUD. SE EXTRAE EL EQUIPO. SE COLOCA LA VIDEO-INSPECCION PARA VER LA PERFORACION Y LAS RANURAS LONGITUDINALES DEL ADEME Y LOS NIVELES DE OPERACION. SE TOMA LA INICIATIVA DE DARLE UN CEPILLADO, CUCHAREO Y PISTONEO A LA PERFORACION YA QUE ALGUNOS METROS DE ADEME SALIERON CON INCRUSTACIONES. SE RECOJE EL NUEVO EQUIPO DE BOMBEO. ADEMAS DE LA TUBERIA Y CABLE SUMERGIBLE 3X2AWG. EL DIA DE MAÑANA SE CONTINUARAN CON LAS MANIOBRAS PARA RESTABLECER EL SERVICIO DEL AGUA.

-SE INSTALA EL EQUIPO NUEVO DE BOMBEO Y SE INSTALA LA TUBERIA SRAN 28 TRAMOS DE 6.40M DE 6IN DE DIAMETRO Y SE INSTALA EL ELECTRONIVEL PARA LA PROTECCION DEL EQUIPO, APROXIMANTE A LAS 17.00 HRS QUEDO RESTABLECIDO EL SERVICIO DEL AGUA



203,485 km.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: DPTAR / C-0005 / 2019
DEL DÍA: 23/02/2019 AL DÍA: 24/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
