



Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	04/03/2019
Fecha Elab. Compro	04/03/2019
N° de Oficio	DSM / C-0045 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 4 2019 1:19PM

GERENTE O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	Director Área de Servicios a Municipios
COMISIONADO	JESUS PERALTA LAMAS	PUESTO	OPERADOR DE VIDEO
ACOMPANA A		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario	

DESGL. OSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/02/2019	MUNICIPIO: El Salto \$ 73.00 GD. (1): 0.00	El Salto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA (0.00)
ACTIVIDAD	TRASLADO E VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO PROPIEDAD DE LA CEA UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN						VEHICULO - PLACAS								
FECHA SALIDA	23/02/2019	CONCEPTO	VIÁTICOS \$	ANTICIPO	0.00	COMPROB.	201.00	IVA	0.00	SALDO	\$ -201.00	VEHICULO - PLACAS	JN 93666	*CON RECARGA
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TIPO / CILINDROS / REND.	SPRINTER / 4 Cil. / 7 Km/l.	MARCA / MODELO	Mercedes Benz / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM. INICIAL - FINAL	128,135.00 Km. / 128,185.00 Km.	KM. RECORRIDO	50.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	23/02/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN				
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANTICIPO + EXCEDENTE - GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019								SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.											VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00	
JUST. VALES EXCE												SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
											\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 201.00
MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
SALDO	\$ 201.00

Jesús Peralta Lamas
COMISIONADO
JESUS PERALTA LAMAS
OPERADOR DE VIDEO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: DSM / C-0045 / 2019

DEL DÍA: 23/02/2019 AL DÍA: 23/02/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

sábado, febrero 23, 2019

10:39 AM

23 de febrero 2019

Traslado al municipio de el salto jalisco para la videofilmación del pozo profundo de el parque industrial con los siguientes resultados

Ademe de 12 "

Inicio de ranura a 55.00 m

Tipo de ranura Canastilla

Nivel estático a 100.00 m

Profundidad registrada a 272.00 m

El ademe y ranura se muestra en un 90% de incrustaciones de sarro

Regreso Guadalajara dejando el vehículo en el almacén de Ávila Camacho

Jesús Peralta Lamas

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

[Handwritten marks and signatures in the comments section]



NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jal., 05 de marzo de 2019.

Dr. Alberto José Vázquez Quiñones
Director de Administración
CEA, Jalisco
Presente

En relación al oficio de comisión No. DSM/C-0045/2019 F del C. Jesús Peralta Lamas, comisionado a realizar video filmación del pozo 1A del Parque Industrial El Salto, Jalisco el día 23 de febrero de 2019.

Al respecto le informo que el día 22 de febrero se recibió la solicitud de apoyo por parte de la Dirección de Operación de Plantas de Tratamiento de CEA, Jalisco, para la revisión del equipo de bombeo del pozo 1A del parque Industrial El Salto. El cual es operado y administrado por la CEA, Jalisco. Se encontró dañada la bomba sumergible, siendo necesaria la maniobra de retiro del equipo de bombeo y solicitando la video-filmación del pozo profundo el día sábado 23 de febrero de 2019, por lo que se instruyó al operador Jesús Peralta Lamas acudir al sitio indicado sin tener comisión por ser día inhábil en oficinas, todo lo anterior con la autorización del Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, Director de Apoyo a Municipios.

Como resultado de esa inspección urgente se determinó realizar trabajos de rehabilitación al pozo profundo.

Sin otro asunto que tratar, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración enviándole un cordial saludo

Atentamente


Ing. Arq. Edgar Saúl López Saldivar
Gerente de Servicio a Municipios

c.c.p. Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.- Director General.- CEA, Jalisco.
Ing. Ernesto Marroquín Álvarez.- Director de Apoyo a Municipios.
Archivo
ESLS/RBC



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: DSM / C-0045 / 2019
DEL DÍA: 23/02/2019 AL DÍA: 23/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	