



Comisión Estatal del Agua Jalisco

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
Secretaría del SEAG-40

FECHA DE EMISIÓN	19/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO	25/03/2019
NÚMERO DE CONTROL	DSM / C-0090 / 2019 F
ESTADO DE LA OPERACIÓN	TERMINADA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 25 2019 3:02PM

DIRECTOR: EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR  
COMISIONADO: RUBEN CELIA CASTILLO  
ACOMPANAYAN:

RECTOR: Director de Área de Servicios a Municipios  
ASISTENTE: AUXILIAR ELECTROMECANICO

EMPRESA O INSTITUCIÓN: RUBEN CELIA CASTILLO - AUXILIAR ELECTROMECANICO

ESTABLECIMIENTO: SEPTIEMBRE 2018

FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONEDA	TIPO DE GASTO	MONEDA
19/03/2019	MONITOREO Sin Desayuno. \$ 0.00	San Martín Hidalgo \$ 123.00		San Martín Hidalgo \$ 73.00	San Hospedaje. **\$(0.00) - **VA \$(0.00)
	GRUPO 0.00	SANQUILA 0.00	US\$ EXCELSOS		
	ACTIVIDAD Monitoreo de Alcro. en el pozo que se encuentra en la localidad Llano chico. Convenio número CEA-PERF-0056/2018				
20/03/2019	MONITOREO San Martín Hidalgo \$ 73.00	San Martín Hidalgo \$ 123.00		San Martín Hidalgo \$ 73.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **VA \$(0.00)
	GRUPO 0.00	SANQUILA 0.00	US\$ EXCELSOS		
	ACTIVIDAD Monitoreo de Alcro. en el pozo que se encuentra en la localidad Llano chico. Convenio número CEA-PERF-0056/2018				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado. (\*\*): VA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.


RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPA	CANTIDAD	MONEDA	VALOR	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE GASTO	MONEDA
FECHA SALIDA	19/03/2019		1,023.00		475.00	0.00	\$ 548.00	JN 61047
HORA SALIDA	13:00 Hrs.		0.00		0.00	0.00	\$ 0.00	F-150 / 6 CR / 6.5 Km.
PLAZO (DÍAS)	2		0.00		0.00	0.00	\$ 0.00	Fond / 2007
FECHA DE REGRESO	20/03/2019		0.00		0.00	0.00	\$ 0.00	172,859.00 Km. / 173,285.00 Km.
HORA DE REGRESO	20:00 Hrs.		0.00		0.00	0.00	\$ 0.00	436.00 Km.
TIPO DE COMISIÓN	Otros		0.00		0.00	0.00	\$ 0.00	0+0+0=0
TOTAL (CONCEPTOS)	Otros		0.00		0.00	0.00	\$ 0.00	0.00
TOTAL (CONCEPTOS)	Otros		0.00		0.00	0.00	\$ 0.00	0.00
TOTAL (CONCEPTOS)	Otros		0.00		0.00	0.00	\$ 0.00	0.00
TOTAL (CONCEPTOS)	Otros		0.00		0.00	0.00	\$ 0.00	0.00
TOTAL (CONCEPTOS)	Otros		0.00		0.00	0.00	\$ 0.00	0.00


RECIBI LA CANTIDAD DE \$  ( MIL VEINTITRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


RECEBIVO A FAVOR:

CARGO CONTABLE   
MENOS ANTICIPO   
SALDO

COMISIONADO:   
RUBEN CELIA CASTILLO  
AUXILIAR ELECTROMECANICO

ACTORIZA/COMPROBACION COMISION  
DIRECTOR: 

(\*) Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR. GERENTE O CALA.



INFORME DE ASISTENCIA DEL C

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: DSM / C-0090 / 2019

DEL DIA 09/03/2019 AL DIA 20/03/2019

RESULTADO DE LA COMISION

19 de marzo de 2019

Me trasladé al Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, para la instalación de generador, arrancador y monitoreo de Aforo (limpieza y desarrollo) en el pozo profundo, que se encuentra en el fraccionamiento Llano Chico, de dicho municipio. Se midió valor longitudinal de nivel estático, obteniendo 53.30 m, siendo las 20:00 horas y al no llegar el equipo de control y fuerza me trasladé a Guadalajara.

20 de marzo de 2019

Me trasladé al Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, para la instalación de generador, arrancador y monitoreo de Aforo (limpieza y desarrollo) en el pozo profundo, obteniendo lo siguiente:

Cambio en terminales del generador de 220 V a 440 V, 60 Hz, revisión de voltaje en batería, niveles de: Diesel, anticongelante, y aceite.

Colocación e instalación de arrancador con generador y terminales de motor sumergible 40 HP, 460 V, 60 Hz, 3460 RPM. Colocación de tren de descarga, con válvula de compuerta tipo Vástago saliente de 4".

Se inició con el monitoreo de aforo, iniciando con 4.33 lps, y nivel dinámico de 78 m. Después, transcurridas dos (2) horas de operación, presentó falla el equipo de fuerza, apagándose el equipo de bombeo, se intento restablecer el sistema, presentando la misma falla; por lo que se necesita sacar el equipo y llevarlo a un taller especializado y acreditado para las pruebas pertinentes.

COMENTARIOS

Para mayor informe, leer nota informativa.

Resguardé vehículo en almacén de Francia

Rubén Ceja

INFORME DE ACTIVIDADES POR E.L.C.

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: DSM / C-0090 / 2019

DEL D/A: 9/03/2019 AL D/A: 22/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

