



Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	20/03/2019
Fecha Elab. Compro.	25/03/2019
N° de Oficio:	DSM / C-0092 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 25 2019 9:53AM

DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Director de Área de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: GERMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/03/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno, \$ 0.00 GD: (*) 0.00 ACTIVIDAD: traslado e instalacion de equipo de bombeo pozo SC129 CEA	El Salto \$ 128.00 JUST:EXCE: HOSP: 0.00	El Salto \$ 73.00	Sin Hospedaje, *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/03/2019	MUNICIPIO El Salto \$ 73.00 GD: (*) 0.00 ACTIVIDAD: Instalacion de equipo de bombeo pozo SC129 CEA	El Salto \$ 128.00 JUST:EXCE: HOSP: 0.00	El Salto \$ 73.00	Sin Hospedaje, *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/03/2019	MUNICIPIO El Salto \$ 73.00 GD: (*) 0.00 ACTIVIDAD: Instalacion de equipo de bombeo pozo SC129 CEA	El Salto \$ 128.00 JUST:EXCE: HOSP: 0.00	El Salto \$ 73.00	Sin Hospedaje, *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**), IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	CON CARGA
FECHA SALIDA: 20/03/2019	VIÁTICOS \$:	2,149.00	749.00	0.00	\$ 1,400.00	JN 75244	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km/h.
HORA SALIDA: 14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	Chevrolet / 2007
DIA(S) COMISIÓN: 3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2007
FECHA DE REGRESO: 22/03/2019	PEAJES \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	93,705.00 Km. / 93,765.00 Km.
HORA DE REGRESO: 22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	60.00 Km.
TIPO DE COMISIÓN: Servicio sin cobra	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2019			\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 4,368.00 Hrs.						ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
JUST: VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBACIÓN:	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,149.00**

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 749.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,149.00
SALDO \$ 1,400.00

Noe Rodríguez
COMISIONADO: NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
OPERADOR DE GRUA

(1). Mda. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: DSM / C-0092 / 2019

DEL DÍA: 20/03/2019 AL DÍA: 22/03/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

20 de marzo de 2019.- En coordinación con el Ing. Pablo Alejandro Jiménez Bautista, Jefe de Planta Potabilizadora, se acudió al parque Industrial de El Salto Jalisco a retirar el equipo de bombeo del pozo profundo de la Planta SCI 29, se inició con la preparación de la grúa dejándola en posición y se desacopla el codo soporte de la columna de bombeo del tren de descarga.

21 de marzo de 2019.- Se realizan maniobras para retirar la columna y equipo de bombeo sacando 21 tramos de 4" por 6.40 metros de longitud y una bomba marca Altamira modelo KOR10R200-11 con motor Franklin Electric de 20 H. P. , 460, se hacen conexiones del otro motor reparado de las mismas características del motor dañado para instalarlo en cuanto se den instrucciones por parte de la Dirección de Área.

22 de marzo de 2019.- Se realizó la video-filmación del pozo profundo, observando que tiene un diámetro de ademe 10", ranurado tipo longitudinal, inicio de ranuras 18.00 metros, nivel estático 80.00 metros, profundidad total registrada 143 metros, incrustación de sarro y calcita en un 90% los 90 a los 143 metros de las ranuras del ademe, por lo que se programara la rehabilitación del pozo antes de instalar el equipo de bombeo. Regreso a Guadalajara para resguardar el camión grúa en el almacén CEA Ávila Camacho.

COMENTARIOS:

S. C.

~~_____
Noe Rodriguez R.~~


INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: DSM / C-0092 / 2019

DEL DÍA: 20/06/2019 AL DÍA: 27/06/2019

SENDO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE SISTEMA



[Handwritten signature]