





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: DSM/C-0135/2019

DEL DÍA 01/04/2019 AL DÍA 05/04/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

01 ABRIL 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE EL SALTO CON CAMION GRUA PARA LA REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO SAN MINA SCI29. SE ACONDICIONO GRUA Y SE APLICO QUIMICO Y SE DEJO REPOSAR.

02 ABRIL 2019 SE ARMO CEPILLO DE 8" Y SE ESTUVO CEPILLANDO DURANTE 8 HORAS

03 ABRIL 2019 SE CONTINUO CON CEPILLADO CON 4 HORAS, SE ARMÓ PISTON DE 8" Y SE METIO AL POZO PARA RECUPERAR ENGRAVADOS Y RECUPERAR NIVELES DE AGUA CON 5 HORAS

04 ABRIL 2019 SE ACONDICIONO CUCHARA DE 6" Y SE METIO AL POZO PARA SACAR AZOLVE QUE TUMBO EL CEPILLO Y EL PISTON QUEDANDO CON UNA PROFUNDIDAD DE 143 METROS, SE ARMÓ BOMBA REPARADA MARCA ALTAMIRA MODELO KOR 10R200-11 CON MOTOR FRANKLING ELECTRIC DE 20 HP A 460 VOLTIOS, MODELO 2366148120, SE EMPEZO A INSTALAR EL EQUIPO CON 135 METROS DE TUBERIA DE 4" X 6.40 DE LARGO QUEDANDO TRABAJANDO CON NIVEL ESTATICO DE 79 METROS Y NIVEL DINAMICO DE 97, VOLTAJE DE 322-322-322, AMPERAJE DE 18-18-18, SACANDO 4 LPS A DESCARGA LIBRE

05 ABRIL 2019 DESINSTALACIÓN DE CAMION GRÚA Y REGRESO A GUADALAJARA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO


INFORME DE ACTIVIDADES POR E.L.C.

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: DSM / C-01357 / 2019

DEL DÍA 01/04/2019 AL DÍA 05/04/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*