



ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	18/01/2021
Fecha Elab. Compro.	31/01/2021
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0036 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 2 2021 11:13AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	ROSENDO ASCENCIO MARTINEZ	PUESTO:	OPERADOR B
ACOMPAÑA A:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/01/2021	Lagos de Moreno	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE FLUJO EN LA EMPRESA NISSINKAKOU Y BADER EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGO, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO			
29/01/2021	Lagos de Moreno	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	-REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA EMPRESA KUZEH DEL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	19/01/2021	VIÁTICOS \$ :	414.00	828.00	0.00	\$ -414.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA :	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	0.00 Km. / 0.00 Km. .
FECHA DE REGRESO:	29/01/2021	PEAJE \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO -	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACIÓN :	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO :	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 414.00 (CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 828.00

MENOS ANTICIPO \$ 414.00

SALDO \$ -414.00

COMISIONADO  
ROSENDO ASCENCIO MARTINEZ  
OPERADOR B

AUTORIZA/COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Ratifica de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROSENDO ASCENCIO MARTINEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0036 / 2021

DEL DÍA: 19/01/2021 AL DÍA: 29/01/2021

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## SE CUMPLIO LA COMISION

19 de enero 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 4:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

Visita al Parque Industrial de "Colinas de Lagos", para revisión de fuga en la nave industrial donde se ubican las empresas Kuzeh, Pillar, Pionner, la fuga se encuentra en una caja de valvula de concreto con medidas de 69cm de ancho y de 89cm de largo, se observa que una valvula de compuerta esta dañada, en la proxima vuelta se reemplazará ya que la tapa se encuentra sellada y se tuvo que romper. También se visita el medidor de Bader para su validación, pero se observa que no cuenta con medior de flujo, la linea es de 2" de diametro. Tambien se valida estación de medición de la empresa Nissinkakou. Se realiza la toma del flujo del pozo profundo, el gasto total de operación es de 20lts/s.


29 de enero 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Se repara fuga de agua en el Parque Industrial de "Colinas de Lagos" la fuga se localiza en una caja de valvulas de la empresa Kuzeh, se reemplaza valvula de compuerta dañada por un nudo de 2" PVC hidraulico. Ademas se realiza el reemplazo de la tapa de concreto, ya que se encontraba sellada.

## OBSERVACIONES:

## SE CUMPLIO LA COMISION

19 de enero 2021



Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 4:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.






Visita al Parque Industrial de "Colinas de Lagos", para revisión de fuga en la nave industrial donde se ubican las empresas Kuzeh, Pillar, Pionner, la fuga se encuentra en una caja de valvula de concreto con medidas de 69cm de ancho y de 89cm de largo, se observa que una valvula de compuerta esta dañada, en la proxima vuelta se reemplazará ya que la tapa se encuentra sellada y se tuvo que romper. También se visita el medidor de Bader para su validación, pero se observa que no cuenta con medior de flujo, la linea es de 2" de diametro. Tambien se valida estación de medición de la empresa Nissinkakou. Se realiza la toma del flujo del pozo profundo, el gasto total de operación es de 20lts/s.

29 de enero 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Se repara fuga de agua en el Parque Industrial de "Colinas de Lagos" la fuga se localiza en una caja de valvulas de la empresa Kuzeh, se reemplaza valvula de compuerta dañada por un nudo de 2" PVC hidraulico. Ademas se realiza el reemplazo de la tapa de concreto, ya que se encontraba sellada.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROSENDO ASCENCIO MARTINEZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0036 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 19-01-21 Hora: 07:02</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular 19:45</p> <p>19 de 21</p> <p>Fecha: 19/01/21 Hora: 19:45</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 29-01-21 Hora: 06:57</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular 19:39</p> <p>29 de 21</p> <p>Fecha: 29/01/21 Hora: 19:39</p>	



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SDPTAR/036/2021**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 02 de febrero 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0036-2021F de C. Rosendo Ascencio Martinez con nombramiento de: Operador B comisionado a realizar: el apoyo técnico a los pozos profundos del Parque Industrial El Salto. En la comisión antes mencionada se agregó un día al Municipio de Lagos de Moreno, en el Parque Industrial "Colinas de Lagos, con la finalidad de revisión técnica de micromedidores de flujo instalados en diferentes empresas del Parque Industrial y entrega de contratos de prestación de servicios.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
29-01-2021	-NO PROGRAMADO PARA COMISIÓN	-REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA EMPRESA KUZEH DEL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

Ing. Víctor Ignacio Méndez Gómez  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

02 FEB. 2021

**RECIBIDO**

Caja