

Fecha Pago Anticipo:	26/04/2017
Fecha Elib. Compro:	02/05/2017
Nº de Oficio:	GGP / C-0164 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 2 2017 10:17AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ CASTILLO	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑAA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ CASTILLO - TRABAJADOR SOCIAL		

[STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario]

FECHA:	DESAYUNO:	COMIDA:	CENA:	HOSPEDAJE:
27/04/2017	Cañadas de Obregón \$ 75.00	Cañadas de Obregón \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	COMPROBADO
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP: Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: RECORRIDO DE OBRA PREVIO A ENTREGA (Sustitución y ampliación de línea de conducción y red de distribución del sistema de agua potable) en la localidad de La Cueva			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO-PLACAS	
FECHA SALIDA:	27/04/2017	VIÁTICOS \$:	203.00	203.00	0.00	\$ 0.00		
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
FECHA DE REGRESO:	27/04/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	ATENCIÓN SOCIAL Y PART. COMUN. (APARUR				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 203.00 (DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR:
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 203.00
MENOS ANTICIPO	\$ 203.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ CASTILLO
TRABAJADOR SOCIAL

(*) Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE



RESULTADO DE LA COMISION:

27 de abril de 2017

La Cueva (Santa Rosalía de la Cueva)

Cañadas de Obregón

Recorrido de Obra previo a entrega

Asistentes: por el municipio, la regidora C. Eugenia Avalos Magdaleno; Por la comunidad, los miembros del comité Pro-Construcción y de Contraloría Social, Raúl González Jiménez y Jorge Alvarado Delgadillo.

Los suscritos por la CEA acudimos a la localidad de La Cueva, en el municipio de Cañadas de Obregón, en donde nos reunimos en el unto acordado para posteriormente dar inicio al recorrido de obra en el cual se observó que aún faltan tramos del machuelo del empedrado de la calle Santa Rosalía, se observó que se resanaron los aproches de las cajas de válvulas pero con material que ya se volvió a desbaratar (se están desmoronando), se observa también que el tubo de salida de la caja de demasías del depósito viejo sigue lleno de tierra por lo que cuando se tenga que desfogar el agua no podrá salir por dicho tubo, ya se había solicitado con anterioridad la limpieza alrededor de esta caja y sólo retiraron las piedras pero sigue llena de tierra, una vez que llegamos al tanque nuevo se observó que los cable y/o mangueras que se colocaron el tanque al tres de bombeo siguen por fuera y no se realizó el desnivel o declive arriba del tanque para que no se estanque el agua cuando llueva o cuando el tanque se llene y se derrame el agua, en general se observó que no se atendió ninguna observación con respecto a este punto desde el recorrido anterior del cual se entregó en tiempo y forma el informe y nota informativa correspondiente.

El aproche en la esquina de la casa Jorge Alvarado, en la curvita de la calle Juárez, se requiere que se le dé nivel y se repare el aproche el cual está muy dañado, así mismo se observó que la fuga y el enjarre de la caja de válvulas de la entrada a la localidad frente a la casa del señor Asunción Delgadillo no se ha reparado, la caja tiene agua adentro y se está filtrando a la casa.

En el pozo se observó que no se ha atendido ninguna observación de las señaladas en el recorrido anterior.

Solicitan se revise la toma del señor Roberto Pérez debido a que solo sale un chorrito de agua sin ninguna presión.

Se solicita se reparen todos los aproches con el material señalado en el catálogo de conceptos y no solo con tierra y piedras ya que se desmoronan y quedan expuestas las cajas.

Solicitan saber si se contempló alguna llave de en el tanque para riego y/o uso del lugar, ya que no se colocó

Se recomienda por parte de la regidora y comité se contrate a alguien de la localidad para hacer los trabajos de detalles señalados para que se haga más rápido y a satisfacción de los pobladores del lugar.

COMENTARIOS:

Se autorizan los viáticos para realizar la presente comisión y no se presentan facturas debido a que en los lugares en donde se tomaron los datos no expiden este documento.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ CASTILLO N° OFICIO: GGP / C-0164 / 2017
DEL DÍA: 27/04/2017 AL DÍA: 27/04/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Eugenia Avalos Magdaleno Regidor</p> 

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]