



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	02/06/2017
Fecha Elab. Compro.	07/06/2017
N° de Oficio:	GGP / C-0203 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 7 2017 10:55AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	ROBERTO MALDONADO VEGA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROBERTO MALDONADO VEGA - TRABAJADOR SOCIAL STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/06/2017	MUNICIPIO: San Martín Hidalgo \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Convocatoria para entrega recepción de obra	San Martín Hidalgo \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/06/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Recorrido previo para entrega recepción de obra	San Martín Hidalgo \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Martín Hidalgo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29421	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	05/06/2017	VIÁTICOS \$:	402.00	402.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW CAB 14 TM A/A / 4 Cil. / 9.5	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	66,247.00 Km. / 66,829.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	06/06/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	582.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	ATENCIÓN SOCIAL y PART. COMUN. (APARUR)				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **402.00** (CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 402.00  
MENOS ANTICIPO \$ 402.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
ROBERTO MALDONADO VEGA  
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:****ROBERTO MALDONADO VEGA N° OFICIO: GGP / C-0203 / 2017****DEL DÍA: 05/06/2017 AL DÍA: 06/06/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****GGP-0203/2017****07 de junio, 2017****Asistentes: Alfonso Navarro Martín del Campo, Roberto Maldonado Vega, CEA****Jesús María (El Zapote), San Martín de Hidalgo Jalisco****05 y 06 de junio, 2017**

Se entregaron 120 volantes y se perifoneó por las calles de la localidad para invitar a la población a la entrega recepción de la obra de agua potable.

Se llevó a cabo recorrido por la obra en compañía del Supervisor, representante de la empresa constructora, Director de Obras Públicas, Director de Agua Potable, Agente Municipal e integrantes el comité.

Algunas de las inquietudes que tuvieron los asistentes fueron aclaradas por parte del personal de la CEA y de la empresa. Manifiesta n los integrantes del comité que con la red anterior contaban con agua más seguido que con la obra nueva y no están de acuerdo en recibir la obra.

Se hace mención a los asistentes que la obra realizada que es Ampliación y Rehabilitación de la Red de Distribución, está en buenas condiciones, el problema de la falta de agua es porque la bomba ya no abastece lo suficiente, según el Ing. Uribe y fontanero la bomba daba 4 lps, actualmente está dando 1,70 lps, por tal motivo, no hay agua en todas las zonas de la localidad.


Los asistentes a la reunión no estuvieron de acuerdo en recibir la obra hasta tener agua, el supervisor pedirá asesoría al área de electromecánica para ver cuál es el problema y de hacer falta una bomba nueva el Ayuntamiento la comprará según comentarios del Ing. Uribe.

Otro comentario de los integrantes del comité es que no recibirán la obra hasta que cuadre el número de tomas instaladas que proporcionó la empresa con el que levantó personal de la CEA.

Ing. De la empresa se compromete a entregar plano de obra terminada y padrón de beneficiarios que ellos levantaron en dos días para cotejar y entregar la obra.

**Asistieron: 45 personas****Lic. Roberto Maldonado Vega.****COMENTARIOS:**

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ROBERTO MALDONADO VEGA N° OFICIO: GGP / C-0203 / 2017
DEL DÍA: 05/06/2017 AL DÍA: 06/06/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGENTE MUNICIPAL MUNICIPIO DE JESUS MARIA ESTADO DE JALISCO JESUS MARIA</p>	<p>Jose Jaime G. G.</p>