

Fecha Pago Anticipo	26/09/2016
Fecha Elab. Compro.	03/10/2016
N° de Oficio:	GPT / C-0505 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 3 2016 9:27AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	OPERADOR GENERAL DE PLANTA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - OPERADOR GENERAL DE PLANTA	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/09/2016	Chapala \$ 75.00		Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PAR EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO, DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE LAS PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y ATEQUIZA			
28/09/2016	Ocotlán \$ 100.00		La Barca \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PAR EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO, DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE LAS PTAR DE: OCOTLÁN, JAMAY Y LA BARCAY			
29/09/2016	El Salto \$ 0.00		Juanacatlán \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PAR EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO, DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE LAS PTAR DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61347	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	27/09/2016	VIÁTICOS \$:	345.00	345.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	227,638.00 Km. / 228,047.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	29/09/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	409.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO -	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **345.00** (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 345.00
MENOS ANTICIPO \$ 345.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO:
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
OPERADOR GENERAL DE PLANTA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
PAGADO
OM 03 Oct 16

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0505 / 2016

DEL DÍA: 27/09/2016 AL DÍA: 29/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

27 de Septiembre 2015

- Ptar Santa Cruz de la Soledad.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se va a realizar cambio de equipo dosificador de cloro por uno de menor capacidad.
- Ptar Ixtlahuacán de los Membrillos.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, nuevamente con las precipitaciones se han presentado la inundaciones en la zona baja de la planta afectando al cárcamo de aguas crudas, el cual se inunda con agua de los escurrimiento del arroyo, que corre paralelo a la planta.
- Ptar Atequiza.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, planta operando en condiciones normales,

28 de Septiembre 2015

- Ptar Ocotlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico. Han concluido los trabajos en la nave de secado de lodos por lo que queda prácticamente lista para su uso.
- Ptar Jamay.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se dejan las indicaciones para descubrir el tubo dañado el que conduce el flujo de aire hacia el reactor biológico. Se cambia de lugar el contenedor de basura, para facilitar el retiro de todos los sólidos generados en la plata.
- Ptar La Barca.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se instala la rueda en el clarificador dañado se deja en condiciones normales de operación y se dejan indicaciones para continuar con la limpieza de os lechos de secado de lodos.

29 de Septiembre 2015

- Ptar El Salto.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, operando en muy buenas condiciones, después de haber dado mantenimiento de limpieza al equipo de bombeo del cárcamo de aguas crudas.
- Ptar Juanacatlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico. La plata se encuentra operando en buenas condiones,

COMENTARIOS:

REPORTE SEMANAL

27 de Septiembre 2015



- Ptar Santa Cruz de la Soledad.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se va a realizar cambio de equipo dosificador de cloro por uno de menor capacidad.
- Ptar Ixtlahuacán de los Membrillos.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, nuevamente con las precipitaciones se han presentado la inundaciones en la zona baja de la planta afectando al cárcamo de aguas crudas, el cual se inunda con agua de los escurrimiento del arroyo, que corre paralelo a la planta.
- Ptar Atequiza.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, planta operando en condiciones normales,

28 de Septiembre 2015

- Ptar Ocotlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico. Han concluido los trabajos en la nave de secado de lodos por lo que queda prácticamente lista para su uso.
- Ptar Jamay.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se dejan las indicaciones para descubrir el tubo dañado el que conduce el flujo de aire hacia el reactor biológico. Se cambia de lugar el contenedor de basura, para facilitar el retiro de todos los sólidos generados en la plata.
- Ptar La Barca.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se instala la rueda en el clarificador dañado se deja en condiciones normales de operación y se dejan indicaciones para continuar con la limpieza de os lechos de secado de lodos.

29 de Septiembre 2015

- Ptar El Salto.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, operando en muy buenas condiciones, después de haber dado mantenimiento de limpieza al equipo de bombeo del cárcamo de aguas crudas.
- Ptar Juanacatlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico. La plata se encuentra operando en buenas condiones,



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0505 / 2016
 DEL DÍA: 27/09/2016 AL DÍA: 29/09/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	