

Fecha Pago Anticipo	03/10/2016
Fecha Elab. Compro.	10/10/2016
N° de Oficio	GPT / C-0523 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 10 2016 9:46AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	OPERADOR GENERAL DE PLANTA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - OPERADOR GENERAL DE PLANTA	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en C=

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/10/2016	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS PTAR'S DE: SAN LUIS SOYATLÁN, VILLA E. ZAPATA, TIZAPAN EL ALTO Y TUXCUECA	Tuxcueca \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/10/2016	MUNICIPIO: Ocoatlán \$ 100.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS PTAR'S DE: OCTLÁN JAMAY Y LA BARCA	La Barca \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/10/2016	MUNICIPIO: Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, EL SALTO Y JUANACATLÁN	Juanacatlán \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/10/2016	MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/10/2016	MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DE VISITA ESCOLAR CUCEI DE LA U DE G. EN LA PLATA DE TRATAMIENTO DE CHAPALA	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61347	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	04/10/2016	VIÁTICOS \$:	601.00	623.00	0.00	\$ -22.00	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL-FINAL:	228,047.00 Km. / 228,634.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/10/2016	REAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	587.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTES \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			ANTICIPO * EXCEDENTE * GAS COMPRO.:	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	220.00		
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES					SALDO EN VALES RECORRIDO =:	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS =:	0.00		
						S. VALES A REGRESAR =:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 601.00 (SEISCIENTOS UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 623.00
 MENOS ANTICIPO \$ 601.00
 SALDO \$ -22.00

COMISIONADO
 JOSE MADRIGAL GONZALEZ
 OPERADOR GENERAL DE PLANTA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

OM 10 OCT 16.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0523 / 2016

DEL DÍA: 04/10/2016 AL DÍA: 08/10/2016

RESULTADO DE LA COMISION:

REPORTE SEMANAL

04 de Octubre 2016

- Ptar San Luis Soyatlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, la guía de la bomba se encuentra en el taller mecánico para rectificación.
- Ptar de Villa E. Zapata.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, el equipo que presentaba vibraciones ya se llevó al taller para su reparación en los problemas en los rodamientos y flecha.
- Ptar Tizapán el Alto.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, planta operando en condiciones normales.
- Ptar Tuxcueca.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, planta operando en condiciones.

05 de Octubre 2016

- Ptar de Ocotlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se reporta que durante esta semana se ha estado dando continuidad al retiro de arenas en el cárcamo No.1, por lo que se requiere de más tiempo para su retiro y evitar de que lleguen la planta. Se inicia con el cambio de tubería de 20" de diámetro en la línea de aire del digestor de lodos aerobio.
- Ptar de Jamay.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se analiza el consumo de polímero que se utiliza en el desaguado de los lodos
- Ptar de La Barca.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, la próxima semana se iniciaran los trabajos de cambio de la tubería que se encuentra en malas condiciones en la descarga del manífull de los cribas.

06 de Octubre 2016

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo se realiza visita a la Dirección de Agua Potable para concertar cita con el titular del área para reportar las condiciones en las que se encuentra la planta por las inundaciones que se están dando por las corrientes de agua que bajan por el arroyo aledaño a la planta además de reportar las condiciones que presenta el colector de alejamiento, presenta infiltraciones muy fuertes que están diluyendo totalmente la carga orgánica.
- Ptar Juanacatlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, revisión de las condiciones del equipo de medición de oxígeno disuelto.
- Ptar de El Salto.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, en esta semana se inicia la estabilización de los lodos para lo cual se solicita la verificación permanente de los cambios que se puedan presentar y reportarlos a los responsables del programa.

07 de Octubre 2016

- Ptar Santa Cruz de la Soledad.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico. Durante la semana se cambió el equipo dosificador de cloro por una bomba de menor capacidad, con la finalidad de eficientar el consumo del hipoclorito de sodio.
- Ptar de Atequiza.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico. Revisión de las condiciones generales del proceso de tratamiento,

08 de Octubre 2016

- Ptar de Chapala.- se atendió visita escolar, de CUCEI de la Universidad de Guadalajara, 34 alumnos de la carrera de Ingeniería Química del 5to semestre, encabezados por el catedrático Ing. Héctor López.

REPORTE SEMANAL

04 de Octubre 2016

- Ptar San Luis Soyatlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, la guía de la bomba se encuentra en el taller mecánico para rectificación.
- Ptar de Villa E. Zapata.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, el equipo que presentaba vibraciones ya se llevó al taller para su reparación en los problemas en los rodamientos y flecha.
- Ptar Tizapán el Alto.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, planta operando en condiciones normales.
- Ptar Tuxcueca.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, planta operando en condiciones.

05 de Octubre 2016

- Ptar de Ocotlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se reporta que durante esta semana se ha estado dando continuidad al retiro de arenas en el cárcamo No.1, por lo que se requiere de más tiempo para su retiro y evitar de que lleguen la planta. Se inicia con el cambio de tubería de 20" de diámetro en la línea de aire del digestor de lodos aerobio.
- Ptar de Jamay.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se analiza el consumo de polímero que se utiliza en el desaguado de los lodos
- Ptar de La Barca.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, la próxima semana se iniciaran los trabajos de cambio de la tubería que se encuentra en malas condiciones en la descarga del manífull de los cribas.

06 de Octubre 2016

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo se realiza visita a la Dirección de Agua Potable para concertar cita con el titular del área para reportar las condiciones en las que se encuentra la planta por las inundaciones que se están dando por las corrientes de agua que bajan por el arroyo aledaño a la planta además de reportar las condiciones que presenta el colector de alejamiento, presenta infiltraciones muy fuertes que están diluyendo totalmente la carga orgánica.
- Ptar Juanacatlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, revisión de las condiciones del equipo de medición de oxígeno disuelto.
- Ptar de El Salto.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, en esta semana se inicia la estabilización de los lodos para lo cual se solicita la verificación permanente de los cambios que se puedan presentar y reportarlos a los responsables del programa.

07 de Octubre 2016

- Ptar Santa Cruz de la Soledad.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico. Durante la semana se cambió el equipo dosificador de cloro por una bomba de menor capacidad, con la finalidad de eficientar el consumo del hipoclorito de sodio.
- Ptar de Atequiza.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico. Revisión de las condiciones generales del proceso de tratamiento,

08 de Octubre 2016

- Ptar de Chapala.- se atendió visita escolar, de CUCEI de la Universidad de Guadalajara, 34 alumnos de la carrera de Ingeniería Química del 5to semestre, encabezados por el catedrático Ing. Héctor López.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0523 / 2016
 DEL DÍA: 04/10/2016 AL DÍA: 07/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA