



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago/Anticipo	10/10/2016
Fecha Elab. Compro.	17/10/2016
Nº de Oficio	GPT / C-0530 / 2016 B
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 17 2016 9:57AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	OPERADOR GENERAL DE PLANTA
ACOMPAÑAA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - OPERADOR GENERAL DE PLANTA	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	--

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/10/2016	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 100.00 GD: (1) 0.00	La Barca \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LA INFRESTRUCTURA Y EQUIPO ELECTROMECAÁNICO DE LA PTAR DE OCOTLÁN, JAMAY Y LA BARCA				
13/10/2016	MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD: (1) 0.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LA INFRESTRUCTURA Y EQUIPO ELECTROMECAÁNICO DE LA PTAR DE: STA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS				
14/10/2016	MUNICIPIO: Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 0.00 GD: (1) 0.00	El Salto \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LA INFRESTRUCTURA Y EQUIPO ELECTROMECAÁNICO DE LA PTAR DE: ATEQUIZA, JUANACTLÁN Y EL SALTO				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61347	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	11/10/2016	VIÁTICOS	345.00	345.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2007		
DÍAS COMISIÓN:	3	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	228,634.00 Km. / 229,029.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	14/10/2016	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	395.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO Y EXCEDENTE - GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00		
							VALES MANDARÁS ANTICIPO COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **345.00** (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 345.00
MENOS ANTICIPO \$ 345.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
OPERADOR GENERAL DE PLANTA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

RECIBADO
04 17 Oct 16

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0530 / 2016

DEL DÍA: 11/10/2016 AL DÍA: 14/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:**REPORTE SEMANAL**

11 de Octubre 2016

- Ptar de Ocotlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, aparentemente se han estado normalizando los escurrimientos pluviales por lo tanto el flujo de agua residual se está normalizando,
- Ptar de Jamay.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se han acondicionado los lugares para la disposición de los sólidos generados en la planta y eficientar el retiro de ellos por parte de los prestadores de servicio.
- Ptar de La Barca.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, continúa pendiente el trabajo de la rehabilitación de la línea de descarga del manífull en el cárcamo de aguas crudas.

13 de Octubre 2016

- Ptar Santa Cruz de la Soledad.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico. Se supervisa el mantenimiento preventivo que se les dio a los equipos de bombeo del cárcamo de aguas crudas, donde uno de los equipos presentaba problemas en el impulsor, los equipos quedan operando en condiciones normales.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo, se ha regularizado el flujo de agua residual los niveles de agua de los escurrimientos han cedido por lo que se facilita la recuperación de los procesos de tratamiento.

14 de Octubre 2016

- Ptar de Atequiza.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico. Revisión de las condiciones generales del proceso de tratamiento
- Ptar Juanacatlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico,.
- Ptar de El Salto.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, durante la semana se tuvieron algunos problemas con la línea de alejamiento por lo que se solicitó en varias ocasiones el apoyo de la Dirección de Agua Potable para darle mantenimiento de limpieza, por lo que el apoyo fue negativo por lo que personal de la misma planta de tratamiento se dio a la tarea de desazolvar parte de la tubería dejándola en condiciones de trabajo, por lo que regularizó la entrada de flujo a la planta.

COMENTARIOS:**REPORTE SEMANAL**

11 de Octubre 2016

- Ptar de Ocotlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, aparentemente se han estado normalizando los escurrimientos pluviales por lo tanto el flujo de agua residual se está normalizando,
- Ptar de Jamay.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se han acondicionado los lugares para la disposición de los sólidos generados en la planta y eficientar el retiro de ellos por parte de los prestadores de servicio.
- Ptar de La Barca.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, continúa pendiente el trabajo de la rehabilitación de la línea de descarga del manífull en el cárcamo de aguas crudas.

13 de Octubre 2016

- Ptar Santa Cruz de la Soledad.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico. Se supervisa el mantenimiento preventivo que se les dio a los equipos de bombeo del cárcamo de aguas crudas, donde uno de los equipos presentaba problemas en el impulsor, los equipos quedan operando en condiciones normales.

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo, se ha regularizado el flujo de agua residual los niveles de agua de los escurrimientos han cedido por lo que se facilita la recuperación de los procesos de tratamiento.

14 de Octubre 2016









- Ptar de Atequiza.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico. Revisión de las condiciones generales del proceso de tratamiento
- Ptar Juanacatlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico,.
- Ptar de El Salto.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, durante la semana se tuvieron algunos problemas con la línea de alejamiento por lo que se solicitó en varias ocasiones el apoyo de la Dirección de Agua Potable para darle mantenimiento de limpieza, por lo que el apoyo fue negativo por lo que personal de la misma planta de tratamiento se dio a la tarea de desazolvar parte de la tubería dejándola en condiciones de trabajo, por lo que regularizó la entrada de flujo a la planta.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0530 / 2016

DEL DÍA: 11/10/2016 AL DÍA: 14/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>11 OCT. 2016</p> <p><i>J. De la Hoya</i></p> <p>PTAR DE OCOTLAN</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>14 OCT. 2016</p> <p><i>Amber Segura B.</i></p> <p>PTAR DE ATEQUIZA</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>11 OCT 2016</p> <p><i>Carlos Roberto Quinto M.</i></p> <p>PTAR DE JAMAY</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>14 OCT 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE JUANACATELAN</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>11 OCT. 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE LA BARCA</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>14 OCT. 2016</p> <p><i>Martin Mendez</i></p> <p>PTAR DE EL SALTO</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>13 OCT. 2016</p> <p><i>Rod E. E.</i></p> <p>PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD</p> <p>HORA _____</p>	<p><i>[Signature]</i></p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>13 OCT 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE IXTLANUCAN DE LOS MEMBRILLOS</p> <p>HORA _____</p>	<p><i>[Signature]</i></p>