



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	24/10/2016
Fecha Elab. Compro	31/10/2016
Nº de Oficio	GPT / C-0553 / 2016 B
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 31 2016 8:19AM

GERENTE O DIRECTOR	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO	OPERADOR GENERAL DE PLANTA
ACOMPAÑA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE MADRIGAL GONZALEZ - OPERADOR GENERAL DE PLANTA STATUS: Comprobación Autorizada; por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/10/2016	Chapala \$ 75.00		Juanacatlán \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE LAS PTAR'S DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN, EL SALTO Y JUANACATLÁN			
26/10/2016	Chapala \$ 75.00		Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	SE RECIBE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DEL EQUIPO DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN U.V. LUGAR SALÓN DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN LA PTAR DE CHAPALA			
27/10/2016	Chapala \$ 75.00		Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA DE LAS PTAR'S DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, Y ATENCIÓN DE VISTA ESCOLAR EN PTAR DE CHAPALA POLITÉCNICO DE LA U DE G			
28/10/2016	Ocotlán \$ 100.00		La Barca \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN, JAMAY Y LA BARCA			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61347	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	25/10/2016	VIÁTICOS \$:	548.00	751.00	0.00	\$ -203.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍAS COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	229,359.00 Km. / 229,758.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	28/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	399.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPROBADO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 548.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR:  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 751.00  
MENOS ANTICIPO \$ 548.00  
SALDO \$ -203.00

COMISIONADO  
JOSE MADRIGAL GONZALEZ  
OPERADOR GENERAL DE PLANTA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Sólo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

07 31 OCT 16.

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C. JOSE MADRIGAL GONZALEZ

Nº OFICIO: GPT / C-0553 / 2016

DEL DÍA: 25/10/2016 AL DÍA: 28/10/2016

## REPORTE SEMANAL

## RESULTADO DE LA COMISIÓN

18 de Octubre 2016

- Ptar de Chapala.- Apoyo para la atención de vista escolar proveniente de la Universidad de Guanajuato 24 alumnos de 4º semestre de la Licenciatura en Bioagronomía, el objetivo evaluación de los sistemas de tratamiento y la reincorporación de los elementos del subproducto a los campos de cultivo.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo, el proceso se encuentra en proceso de estabilización debido a que durante el tiempo que se dejó de bombear agua residual por lo diluido de la carga orgánica se alcanzó a impactar.

19 de Octubre 2016

- Ptar de Jamay.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, Apoyo para la atención de vista escolar proveniente del campus La Barca de la Universidad de Guadalajara 26 alumnos de 7º semestre de la Licenciatura en Bioagronomía, el objetivo evaluación de los sistemas de tratamiento y la reincorporación de los elementos del subproducto a los campos de cultivo.
- Ptar de La Barca.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, en esta semana quedaron concluidos los trabajos en la rehabilitación de la tubería de descarga del manífull en el cárcamo de aguas crudas.
- Ptar de Ocotlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, oficialmente se reciben las llaves de las instalaciones del cárcamo del hongo, quedando bajo el resguardo del personal operativo de la Dirección de Plantas de Tratamiento, en específico del personal de la planta de tratamiento de Ocotlán.
- Ptar de Atequiza.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico. Revisión de las condiciones generales del proceso de tratamiento, en esta semana se logró retirar el equipo del cárcamo de retorno de lodos, que presentaba problemas para el retiro de su posición, el cual se lleva al taller de mantenimiento por problemas en el impulsor.
- Ptar de Juanacatlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se revisan los registros del sistema de gestión de la calidad.
- Ptar de El Salto.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, e proceso se encuentra estabilizado, se dejan indicaciones para la limpieza del área de disposición de los lodos la maleza esta algo crecida.

21 de octubre 2016

- Ptar de Chapala.- Se recibe curso de capacitación para la desinfección del agua residual tratada por medio de los rayos ultravioleta y mantenimiento de limpieza de los bancos de lámparas así como el mantenimiento a los balastos del equipo.

## REPORTE SEMANAL

## COMENTARIOS:

18 de Octubre 2016

- Ptar de Chapala.- Apoyo para la atención de vista escolar proveniente de la Universidad de Guanajuato 24 alumnos de 4º semestre de la Licenciatura en Bioagronomía, el objetivo evaluación de los sistemas de tratamiento y la reincorporación de los elementos del subproducto a los campos de cultivo.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo, el proceso se

encuentra en proceso de estabilización debido a que durante el tiempo que se dejó de bombear agua residual por lo diluido de la carga orgánica se alcanzó a impactar.

19 de Octubre 2016


- Ptar de Jamay.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, Apoyo para la atención de vista escolar proveniente del campus La Barca de la Universidad de Guadalajara 26 alumnos de 7º semestre de la Licenciatura en Bioagronomía, el objetivo evaluación de los sistemas de tratamiento y la reincorporación de los elementos del subproducto a los campos de cultivo.
- Ptar de La Barca.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, en esta semana quedaron concluidos los trabajos en la rehabilitación de la tubería de descarga del manífull en el cárcamo de aguas crudas.
- Ptar de Ocotlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, oficialmente se reciben las llaves de las instalaciones del cárcamo del hongo, quedando bajo el resguardo del personal operativo de la Dirección de Plantas de Tratamiento, en específico del personal de la planta de tratamiento de Ocotlán.

20 de Octubre 2016

- Ptar de Atequiza.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico. Revisión de las condiciones generales del proceso de tratamiento, en esta semana se logró retirar el equipo del cárcamo de retorno de lodos, que presentaba problemas para el retiro de su posición, el cual se lleva al taller de mantenimiento por problemas en el impulsor.
- Ptar Juanaacatlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se revisan los registros del sistema de gestión de la calidad.
- Ptar de El Salto.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, e proceso se encuentra estabilizado, se dejan indicaciones para la limpieza del área de disposición de los lodos la maleza esta algo crecida.

21 de octubre 2016

- Ptar de Chapala.- Se recibe curso de capacitación para la desinfección del agua residual tratada por medio de los rayos ultravioleta y mantenimiento de limpieza de los bancos de lámparas así como el mantenimiento a los balastos del equipo.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
 JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0553 / 2016  
 DEL DÍA: 25/10/2016 AL DÍA: 28/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

15 SEP 16