



Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	07/01/2019
Fecha Elab. Compro	21/01/2019
N° de Oficio	GPT / C-0005 / 2019 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 21 2019 8:30AM

GERENTE/DIRECTOR	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANATA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-------------------	---	--------	--

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
07/01/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA CALLE FRANCIA SE REALIZAN OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION, MAS TARDE EN PTAR DE JUANACATLAN Y EL SALTO SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO				
08/01/2019	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN				
09/01/2019	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN				
10/01/2019	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DEIBARRA, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, IXTLAHUACAN Y ATEQUIZA				
11/01/2019	La Barca \$ 92.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA Y JAMAY				
14/01/2019	Jamay \$ 73.00	Jamay \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY				
15/01/2019	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y ATEQUIZA				
16/01/2019	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA, CHAPALA, JUANACATLAN Y OCOTLAN				
17/01/2019	La Barca \$ 92.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA				
18/01/2019	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN Y JAMAY				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61023	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	07/01/2019	VIÁTICOS \$	2,094.00	2,094.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007
DÍAS COMISION	10	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	239,956.00 Km. / 241,120.00 Km.
FECHA DE REGRESO	18/01/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	1,164.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	2,120.00	
JUST VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,094.00 (DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.



EFFECTIVO A FAVOR: CEA


CARGO CONTABLE \$ 2,094.00
 MENOS ANTICIPO \$ 2,094.00
 SALDO \$ 0.00

Verific
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 21 2019 8:30AM

N° de Oficio: GPT/C-0005/2019

Página: 1/1


COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECANICO


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: GPT / C-0005 / 2019

DEL DÍA: 07/01/2019 AL DÍA: 18/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 07-01-19 HASRA EL DÍA 18-01-19 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN GPT/C-0005/2019F.

07-ENERO-2019. Por la mañana en oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, por la tarde se asiste a ptar de Juanacatlán donde se revisa y registra condición actual de voltajes los cuales son correctos y estables y se recoge vehículo para continuar con comisión. En ptar de El salto los voltajes son correctos y estables.

08-ENERO-2019. En ptar de Ocotlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo las cuales presentan consumo de 16 amp, en cárcamo no.3 el nivel del río sigue alto y en coordinación con personal de planta y coordinador de zona se realizan actividades en secador solar de planta.

09-ENERO-2019. En ptar de Ocotlán en coordinación con camión grúa, personal de planta y coordinador de zona se realizan actividades en cárcamo no.5 que consiste en instalación de bomba sumergible de 20 hp para achique, se desmonta tubería de descarga de bomba no.1 de dicho cárcamo y se destapa válvula check y mariposa se activa bomba por lo que causo destape de línea de descarga e inundación de cárcamo de válvulas y en esa condición ya no se puede hacer actividad por nivel alto. En planta los voltajes son estables y correctos y los niveles de lubricación de moto reductor de sedimentador son correctos.

10-ENERO-2019. En ptar de San Nicolás de Ibarra y Santa Cruz de La soledad los voltajes son estables y correctos, en ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se registra condición actual de operación de equipos de aeración y se dejan carpetas de visitas programadas 2018 en almacén de mantenimiento. En ptar de Atéquiza se registra condición actual de operación de equipos de aeración, y se habilita funcionamiento de bomba de retorno de lodos y se desmonta bomba no.1 de sistema de cloro por no utilizarse en planta y será trasladada a ptar de La Barca.

11-ENERO-2019. En ptar de La Barca se instala bomba en posición no.2 de sistema de cloro y se deja operando si problema, también se registra condición actual de operación de alumbrado exterior y voltajes son estables y correctos, se habilita funcionamiento de bomba no.2 de cárcamo de influente eliminando corto circuito y se deja operando consumiendo promedio de 35 amp y bajo observación de personal de planta en turno. En ptar de Jamay se deja vehículo resguardado.

14-ENERO-2019. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de equipos de lavado de bandas, cloración y riego 5 equipos en total, los voltajes son correctos y estables.

15-ENERO-2019. En ptar de Santa Cruz de La soledad en coordinación con camión grúa se revisa bombas de cárcamo de influente en donde se elimina fuga de agua de tubería de descarga, ambos equipos quedan a disposición de personal de planta en turno. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos en coordinación con camión grúa se revisa funcionamiento de bombas de cárcamo de influente, los dos equipos en óptimas condiciones de operación. En ptar de Atéquiza se realiza cambio de aparta rayos de alta tensión en acometida de CFE en posición no.2, una vez cambiado los voltajes en planta son estables y correctos, se registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente, las actividades también fueron en coordinación con camión grúa.

16-ENERO-2019. En ptar de San Nicolás de Ibarra se revisan ambos equipos de retorno de lodo y ambos en condición normal de operación. En ptar de Chápala se recogen dos tambos llenos de polímero para trasladarlos a otra planta. En ptar de Juanacatlán se habilita funcionamiento de equipo no.4 reactor no.1 quedando a disposición de personal de planta, también se revisan niveles de lubricación de ambos sedimentadores y consumo de amperaje. En ptar de Ocotlán se deja 2 tambos llenos de polímero para uso en planta.

17-ENERO-2019. En ptar de La Barca se revisa equipos de aeración de modulo no.1 y se ajusta tornillería en general de arrancadores en gabinete principal de dichos equipos y presenta

COMENTARIOS:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 07-01-19 HASRA EL DÍA 18-01-19 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN GPT/C-0005/2019F.

07-ENERO-2019. Por la mañana en oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, por la tarde se asiste a ptar de Juanacatlán donde se revisa y registra condición actual de voltajes los cuales son correctos y estables y se recoge vehículo para continuar con comisión. En ptar de El salto los voltajes son correctos y estables.

08-ENERO-2019. En ptar de Ocotlán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo las cuales presentan

consumo de 16 amp, en cárcamo no.3 el nivel del rio sigue alto y en coordinación con personal de planta y coordinador de zona se realizan actividades en secador solar de planta.

09-ENERO-2019. En ptar de Ocotlán en coordinación con camión grúa, personal de planta y coordinador de zona se realizan actividades en cárcamo no.5 que consiste en instalación de bomba sumergible de 20 hp para achique, se desmonta tubería de descarga de bomba no.1 de dicho cárcamo y se destapa válvula check y mariposa se activa bomba por lo que causo destape de línea de descarga e inundación de cárcamo de válvulas y en esa condición ya no se puede hacer actividad por nivel alto. En planta los voltajes son estables y correctos y los niveles de lubricación de moto reductor de sedimentador son correctos.

10-ENERO-2019. En ptar de San Nicolás de Ibarra y Santa Cruz de La soledad los voltajes son estables y correctos, en ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se registra condición actual de operación de equipos de aeración y se dejan carpetas de visitas programadas 2018 en almacén de mantenimiento. En ptar de Atéquiza se registra condición actual de operación de equipos de aeración, y se habilita funcionamiento de bomba de retorno de lodos y se desmonta bomba no.1 de sistema de cloro por no utilizarse en planta y será trasladada a ptar de La Barca.

11-ENERO-2019. En ptar de La Barca se instala bomba en posición no.2 de sistema de cloro y se deja operando si problema, también se registra condición actual de operación de alumbrado exterior y voltajes son estables y correctos, se habilita funcionamiento de bomba no.2 de cárcamo de influente eliminando corto circuito y se deja operando consumiendo promedio de 35 amp y bajo observación de personal de planta en turno. En ptar de Jamay se deja vehículo resguardado.

14-ENERO-2019. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de equipos de lavado de bandas, cloración y riego 5 equipos en total, los voltajes son correctos y estables.

15-ENERO-2019. En ptar de Santa Cruz de La soledad en coordinación con camión grúa se revisa bombas de cárcamo de influente en donde se elimina fuga de agua de tubería de descarga, ambos equipos quedan a disposición de personal de planta en turno. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos en coordinación con camión grúa se revisa funcionamiento de bombas de cárcamo de influente, los dos equipos en óptimas condiciones de operación. En ptar de Atéquiza se realiza cambio de aparta rayos de alta tensión en acometida de CFE en posición no.2, una vez cambiado los voltajes en planta son estables y correctos, se registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente, las actividades también fueron en coordinación con camión grúa.

16-ENERO-2019. En ptar de San Nicolás de Ibarra se revisan ambos equipos de retorno de lodo y ambos en condición normal de operación. En ptar de Chápala se recogen dos tambos llenos de polímero para trasladarlos a otra planta. En ptar de Juanacatlán se habilita funcionamiento de equipo no.4 reactor no.1 quedando a disposición de personal de planta, también se revisan niveles de lubricación de ambos sedimentadores y consumo de amperaje. En ptar de Ocotlán se deja 2 tambos llenos de polímero para uso en planta.

17-ENERO-2019. En ptar de La Barca se revisa equipos de aeración de modulo no.1 y se ajusta tornillería en general de arrancadores en gabinete principal de dichos equipos y presenta



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: GPT / C-0005 / 2019
 DEL DÍA: 07/01/2019 AL DÍA: 21/01/2019



SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Handwritten signature and date at the bottom right corner.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: GPT / C-0005 / 2019
DEL DÍA: 08/01/2019 AL DÍA: 21/01/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
