



Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	07/01/2019
Fecha Elab. Compro.	21/01/2019
N° de Oficio	GPT / C-0014 / 2019
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 21 2019 8:31AM

GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	OPERADOR GENERAL DE PLANTA
ACOMPAÑA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - OPERADOR GENERAL DE PLANTA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/01/2019	Ocotlán	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRAMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: ATTEQUIZA Y OCOTLÁN			
09/01/2019	Jamay	Jamay \$ 73.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRAMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA			
10/01/2019		Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRAMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: EL SALTO, JUANACATLÁN			
11/01/2019	Chapala	Chapala \$ 73.00	Jamay \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRAMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y JAMAY			
15/01/2019		Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRAMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD			
16/01/2019	Ocotlán	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRAMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: OCOTLÁN			
17/01/2019	Jamay	Jamay \$ 73.00	Jamay \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRAMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: JAMAY			
18/01/2019		Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP.:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRAMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: ATEQUIZA			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	08/01/2019	VIÁTICOS \$:	1,434.00	1,193.00	0.00	\$ 241.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Kmll.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	151,049.00 Km. / 152,380.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	18/01/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,331.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	2,640.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,434.00 (MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,193.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,434.00
SALDO \$ 241.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISIONADO
JOSE MADRUGAL GONZALEZ
OPERADOR GENERAL DE PLANTA

AUTORIZACION Y COMPROBACION COMISIONADO
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota: Solo se suma los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0014 / 2019

DEL DÍA: 08/01/2019 AL DÍA: 18/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

08 de enero 2019

•Ptar de Atequiza.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se verifican los niveles del tirante de agua en el canal de salida Parshall. En estos momentos hay dos equipos de aireación tipo cañón que se encuentran fuera de servicio por lo que se requiere de su reparación.

•Ptar de Ocotlán.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se verifican los niveles del tirante de agua en el canal de salida Parshall, el equipo topo que se encuentra en el sistema de secado de lodos requiere de revisión, está presentando problemas eléctricos por lo que es necesario se revise es indispensable por el tipo de trabajo que desarrolla en el interior de la nave.

09 de enero 2019

•Ptar de Jamay.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se verifican los niveles del tirante de agua en el canal de salida Parshall, se reporta la necesidad de cambiar el equipo dosificador de polímero, con la necesidad de eficientar el trabajo en el filtro de desaguado de los lodos.

•Ptar de La Barca.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se verifican los niveles del tirante de agua en el canal de salida Parshall, se encuentran dos equipos (bombas centrifugas) para la ayuda de cloración fuera de servicio por problemas mecánicos, estos equipos fueron sustituidos por un equipo de otra planta.

10 de enero 2019

•Ptar de Juanacatlán.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se verifican los niveles del tirante de agua en el canal de salida Parshall, revisión de documentos relacionados al sistema de gestión de la calidad.

•Ptar de El salto.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se verifican los niveles del tirante de agua en el canal de salida Parshall, se reporta de la necesidad de reparar una fuga que presenta la línea de alejamiento del agua residual tratada hacia el cuerpo receptor (río Santiago).

11 de enero 2019

•Ptar de Santa Cruz de la Soledad.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se verifican los niveles del tirante de agua en el canal de salida Parshall, revisión de la necesidad de continuar con los retiros de los lodos líquidos hacia la plata de Chapala para terminar con la estabilización.

•Ptar de Jamay.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, reunión con el director del organismo operador SIMAPA, para recabar información sobre las instalaciones del cárcamo de aguas crudas que ellos operan y conocer postura con respecto a la rehabilitación del segundo modulo que se tiene fuera de operación en la planta de tratamiento de la cabecera municipal.

15 de enero 2019

•Ptar de Ixtlahuacán los Membrillos.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se verifican los niveles del tirante de agua en el canal de salida Parshall. Se da seguimiento al programa de retiro de los líquidos, transportándolos a la Ptar de Chapala, para terminar con su estabilización.

•Ptar de Santa Cruz de la Soledad.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, verificación a los trabajos realizados por la brigada de mantenimiento.

16 de enero 2019

•Ptar de Ocotlán.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico.

•Municipio de Poncitlán.-se realizó recorrido por las delegaciones de Cuitzeo, Santa Cruz el Grande, El Infonavit y San Jacinto, con la finalidad de evaluar las condiciones que presentan las plantas de tratamiento en el recorrido estuvieron presentes personal de la CONAGUA, CEA Jalisco movimientos activistas, y personal de

COMENTARIOS:

REPORTE SEMANAL

08 de enero 2019

•Ptar de Atequiza.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se verifican los niveles del tirante de agua en el canal de salida Parshall. En estos momentos hay dos equipos de aireación tipo cañón que se encuentran fuera de servicio por lo que se requiere de su reparación.

•Ptar de Ocotlán.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se verifican los niveles del tirante de agua en el canal de salida Parshall, el equipo topo que se encuentra en el sistema de secado de lodos requiere de revisión, está presentando problemas eléctricos por lo que es necesario se revise es indispensable por el tipo de trabajo que desarrolla en el interior de la nave.

09 de enero 2019

•Ptar de Jamay.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se verifican los niveles del tirante de agua en el canal de salida Parshall, se reporta la necesidad de cambiar el equipo dosificador de polímero, con la necesidad de eficientar el trabajo en el filtro de desaguado de los lodos.

•Ptar de La Barca.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se verifican los niveles del tirante de agua en el canal de salida Parshall, se encuentran dos equipos (bombas centrifugas) para la ayuda de cloración fuera de servicio por problemas mecánicos, estos equipos fueron sustituidos por un equipo de otra planta.

10 de enero 2019

•Ptar de Juanacatlán.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se verifican los niveles del tirante de agua en el canal de salida Parshall, revisión de documentos relacionados al sistema de gestión de la calidad.

•Ptar de El salto.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se verifican los niveles del tirante de agua en el canal de salida Parshall, se reporta de la necesidad de reparar una fuga que presenta la línea de alejamiento del agua residual tratada hacia el cuerpo receptor (río Santiago).

11 de enero 2019

•Ptar de Santa Cruz de la Soledad.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se verifican los niveles del tirante de agua en el canal de salida Parshall, revisión de la necesidad de continuar con los retiros de los lodos líquidos hacia la plata de Chapala para terminar con la estabilización.

•Ptar de Jamay.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, reunión con el director del organismo operador SIMAPA, para recabar información sobre las instalaciones del cárcamo de aguas crudas que ellos operan y conocer la postura con respecto a la rehabilitación del segundo modulo que se tiene fuera de operación en la planta de tratamiento de la cabecera municipal.

15 de enero 2019

•Ptar de Ixtlahuacán los Membrillos.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se verifican los niveles del tirante de agua en el canal de salida Parshall. Se da seguimiento al programa de retiro de los líquidos, transportándolos a la Ptar de Chapala, para terminar con su estabilización.

•Ptar de Santa Cruz de la Soledad.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, verificación a los trabajos realizados por la brigada de mantenimiento.

16 de enero 2019

•Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico.

•Municipio de Poncitlán.-se realizó recorrido por las delegaciones de Cuitzeo, Santa Cruz el Grande, El Infonavit y San Jacinto, con la finalidad de evaluar las condiciones que presentan las plantas de tratamiento en el recorrido estuvieron presentes personal de la CONAGUA, CEA Jalisco, movimientos activistas, y personal de

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0014 / 2019
 DEL DÍA: 08/01/2019 AL DÍA: 18/01/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA