



Fecha Pago Anticipo	21/01/2019
Fecha Elab. Compro.	05/02/2019
N° de Oficio:	GPT / C-0035 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 5 2019 8:32AM

GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	OPERADOR GENERAL DE PLANTA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - OPERADOR GENERAL DE PLANTA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/01/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECHANICA DE LA PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
23/01/2019	Ocotlán \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECHANICA DE LA PTAR'S DE: OCOTLÁN, JAMAY Y LA BARCA	La Barca \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
24/01/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECHANICA DE LA PTAR'S DE: ATEQUIZA Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD	Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
25/01/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECHANICA DE LA PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
29/01/2019	Tuxcueca \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECHANICA DE LA PTAR'S DE: SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA, TIZAPÁN EL ALTO Y V.E.ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
30/01/2019	Ocotlán \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECHANICA DE LA PTAR'S DE: OCOTLÁN, JAMAY Y LA BARCA	La Barca \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
31/01/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECHANICA DE LA PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD	Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
01/02/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECHANICA DE LA PTAR'S DE: ATEQUIZA, JUANACATLÁN Y EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	22/01/2019	VIÁTICOS \$:	1,066.00	973.00	0.00	\$ 93.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 l 6 Cil. l 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford l 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	152,380.00 Km. l 153,376.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	01/02/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	996.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,580.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,066.00 (MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBO

 EFECTIVO A FAVOR

 CEA

 6-5 FEB 2019

 CAJA

CARGO CONTABLE	\$ 973.00
MENOS ANTIPO	\$ 1,066.00
SALDO	\$ 93.00

COMISIONADO
JOSE MADRISAL GONZALEZ
OPERADOR GENERAL DE PLANTA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0035 / 2019

DEL DÍA: 22/01/2019 AL DÍA: 01/02/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

22 de enero 2019

•Ptar de El salto.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se está solicitando el apoyo con materia para construcción para sellar una fuga de agua tratada en el tubo de alejamiento. Se retiró el lodo que se encontraba, almacenado en la charolas de secado

Ptar de Juanacatlán.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se retiró el lodo que se encontraba almacenado en la zona de reserva. Se revisó el pendiente que había en un arrancador de uno de los motores, dejándose en operación, pero con la consigna de adquirir las piezas dañadas en cuanto se liberen las compras.

23 de enero 2019

•Ptar de Ocotlán.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se reporta que el tubo de alimentación de la celda anóxica presento fuga de agua en diferentes partes de al pared por lo que se le comunica al residente de operación de la empresa FYPASA, por lo que se apoya en la suspensión del flujo hacia el tren de tratamiento afectado para realizar los trabajos de excavación e iniciar con los trabajos de soldadura.

•Ptar de Jamay.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se revisan las condiciones que presenta el problema de la disposición de los lodos ya que el equipo de dosificación de polímero que está presentando problemas en el bombeo del producto hacia la línea de lodo líquido..

•Ptar de La Barca.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se reporta que el equipo de bombeo de lodos (bombas de cavidad progresiva), por lo que se está teniendo problemas para eficientar el proceso de desaguado de los lodos.

24 de enero 2019

•Ptar de Atequiza.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se está realizando limpieza externa para mantener limpio el canal de descarga.

•Ptar de Santa Cruz de la Soledad. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, operando en condiciones normales.

25 de enero 2019

•Ptar de Ixtlahuacán los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se ha mantenido estabilizado el proceso ya que se ha estado controlando el flujo de de entrada, se mantiene controlada producción de lodos retirándolos del sistema en estado líquido. Estos lodos se llevan a la planta de Chapala para terminar con su estabilización.

28 de enero 2019

•Ptar de San Luis Soyatlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico.

•Ptar de Tuxcueca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico.

•Ptar de Tizapán el Alto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se dejan las indicaciones para controlar las natas del tren de tratamiento No.2 hacia el clarificador secundario.

Ptar de V. Emiliano Zapata. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se dejan indicaciones para controlar el flujo de agua residual al proceso de tratamiento, se está en espera de que se liberen los recursos para la reparación e tres bombas sumergibles del cárcamo de aguas crudas.

29 de enero 2019

- Ptar de Ocotlán. –Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, desde la semana pasada que se reportó el problema de la fuga de agua residual, e iniciándose de inmediato con los trabajos de soldadura, concluyendo estos, hasta el fin de semana. solo que se hace una observación debido que uno de los listones de la unión no selló correctamente, por lo que repararán el defecto la próxima semana
- Ptar de Jamay. –Visita técnica para

COMENTARIOS:

REPORTE SEMANAL

22 de enero 2019

- Ptar de El salto.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se está solicitando el apoyo con materia para construcción para sellar una fuga de agua tratada en el tubo de alejamiento. Se retiró el lodo que se encontraba, almacenado en la charolas de secado
- Ptar de Juanacatlán. –Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se retiró el lodo que se encontraba almacenado en la zona de reserva. Se revisó el pendiente que había en un arrancador de uno de los motores, dejándose en operación, pero con la consigna de adquirir las piezas dañadas en cuanto se liberen las compras.

23 de enero 2019

- Ptar de Ocotlán.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se reporta que el tubo de alimentación de la celda anóxica presento fuga de agua en diferentes partes de al pared por lo que se le comunica al residente de operación de la empresa FYPASA, por lo que se apoya en la suspensión del flujo hacia el tren de tratamiento afectado para realizar los trabajos de excavación e iniciar con los trabajos de soldadura.
- Ptar de Jamay.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se revisan las condiciones que presenta el problema de la disposición de los lodos ya que el equipo de dosificación de polímero que está presentando problemas en el bombeo del producto hacia la línea de lodo líquido..
- Ptar de La Barca.-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se reporta que el equipo de bombeo de lodos (bombas de cavidad progresiva), por lo que se está teniendo problemas para eficientar el proceso de desaguado de los lodos.

24 de enero 2019

- Ptar de Atequiza.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se está realizando limpieza externa para mantener limpio el canal de descarga.
- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. –Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, operando en condiciones normales.

25 de enero 2019

- Ptar de Ixtlahuacán los Membrillos. –Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se ha mantenido estabilizado el proceso ya que se ha estado controlando el flujo de de entrada, se mantiene controlada producción de lodos retirándolos del sistema en estado líquido. Estos lodos se llevan a la planta de Chapala para terminar con su estabilización.

28 de enero 2019

- Ptar de San Luis Soyatlán. –Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico.
- Ptar de Tuxcueca. –Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico.
- Ptar de Tizapán el Alto. –Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se dejan las indicaciones para controlar las natas del tren de tratamiento No.2 hacia el clarificador secundario.
- Ptar de V. Emiliano Zapata. –Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se dejan indicaciones para controlar el flujo de agua residual al proceso de tratamiento, se está en espera de que se liberen los recursos para la

reparación e tres bombas sumergibles del cárcamo de aguas crudas.

29 de enero 2019

•Ptar de Ocotlán. –Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, desde la semana pasada que se reportó el problema de la fuga de agua residual, e iniciándose de inmediato con los trabajos de soldadura, concluyendo estos, hasta el fin de semana. solo que se hace una observación debido que uno de los listones de la unión no selló correctamente, por lo que repararán el defecto la próxima semana

•Ptar de Jamay. –Visita técnica para



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the upper right quadrant of the page.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0035 / 2019

DEL DÍA: 22/01/2019 AL DÍA: 01/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0035 / 2019

DEL DÍA: 22/01/2019 AL DÍA: 01/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

RECIBIDO
31 ENE 2019
FABIÁN LOS MEMBRILLOS

RECIBIDO
31 ENE. 2019
Gerardo Hernandez
PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD

7

RECIBIDO
01 FEB 2019
PTAR DE ATEQUILZA

RECIBIDO
01 FEB 2019
PTAR DE JUANACATLAN

RECIBIDO
01 FEB 2019
PTAR DE EL SALTO