



Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago/Anticipo:	05/02/2019
Fecha Elab. Compro:	18/02/2019
Nº de Oficio:	GPT / C-0060 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 18 2019 1:39PM

GERENTE/DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	OPERADOR GENERAL DE PLANTA
ACOMPANAVA:		PUESTO:	

LABORO DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - OPERADOR GENERAL DE PLANTA	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/02/2019	Tuxcueca \$ 73.00	Tizapán el Alto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA, TIZAPAN EL ALTO Y V.E. ZAPATA			
07/02/2019	Ocotlán \$ 92.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN JAMAY Y LA BARCA			
08/02/2019	Chapala \$ 73.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, IXTLAHUACA'N DE LOS MEMBRILLOS Y ATEQUIZA			
12/02/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN			
13/02/2019	Jamay \$ 73.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y LABARCA			
14/02/2019	Chapala \$ 73.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA			
15/02/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y OCOTLÁN			
18/02/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	06/02/2019	VIÁTICOS \$	1,176.00	1,010.00	0.00	\$ 166.00	TIPO/CILINDROS/REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Kmll.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007
DIA(S) COMISION:	8	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	153,376.00 Km. / 154,444.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	18/02/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	1,068.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO Y EXCEDENTE GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	1,860.00	
JUS VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,176.00** (MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,010.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,176.00
SALDO	\$ 166.00



COMISIONADO
JOSE MADRIGAL RAMIREZ
OPERADOR GENERAL DE PLANTA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0060 / 2019

DEL DÍA 06/02/2019 AL DÍA 13/02/2019

RESULTADO DE LA COMISION

REPORTE SEMANAL

06 de febrero 2019

- Ptar de San Luis Soyatlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se reporta problemas con el equipo de medición ultrasónico, por lo que se tendrá que revisar para dejarlo nuevamente en operación
- Ptar de Tuxcueca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se está dando mantenimiento correctivo en líneas eléctricas de varios equipos.
- Ptar de Tizapán el Alto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se ha corregido parte del problema que se tenía con las natas en el clarificador secundario No.3.

07 de febrero 2019

- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se suspendieron los trabajos de apoyo para la limpieza de los equipos en el cárcamo No.5 en el Fraccionamiento la Arboleda, debido a la falta de apoyo del organismo operador con su equipo de bombeo, el equipo nuestro no tiene la capacidad para mantener bajo el nivel de agua en la unidad de bombeo por lo que la próxima semana se intentara nuevamente realizarlos trabajos de limpieza.
- Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se requiere de un equipo nuevo (bomba para dosificar polímero) para eficientar el desaguado de los lodos, el equipo que se tiene presenta problemas (baja eficiencia en la dosificación de polímero), se están usando los lechos de secado de lodos para ayudar a bajar las concentraciones de lodo que se encuentran en sistema de tratamiento.
- Ptar de La Barca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, continúan con los problemas en el equipo de bombeo de los lodos hacia el sistema de desaguado, los equipos han bajado su capacidad de bombeo y han perdido presión debido a que los rotores que se encuentran desgastados se están analizando algunas alternativas las cuales se presentaran a la dirección para su aprobación.

08 de febrero 2019

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Apoyo para dar mantenimiento correctivo al cabezal del soplador de desplazamiento positivo (cambio de bandas).
- Ptar de Ixtlahuacán los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, análisis de la problemática en el uso excesivo del equipo cisterna que se utiliza para el retiro de los lodos líquidos. Se están proponiendo rearmar el equipo de desaguado con algunas variantes en las líneas de alimentación (lodo) así como en las líneas hidráulicas de limpieza de bandas y de mezclado de polímero.
- Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se continúa esperando la autorización para la reparación de los equipos, hacen falta algunos aireadores para incrementar la transferencia de oxígeno disuelto en la laguna.

12 de febrero 2019

- Ptar de El salto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se programara la vista del chofer del camión volteo con el cargador compacto para el retiro de los lodos que se encuentran almacenados en las charolas.
- Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se continúa esperando la autorización para la reparación de los equipos, hacen falta algunos aireadores para incrementar la transferencia de oxígeno disuelto en una de las zanjas de tratamiento.

13 de febrero 2019

•Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se requiere de la revisión del equipo de desinfección UV. (ultravioleta) en estos momentos esta operando con la

COMENTARIOS

REPORTE SEMANAL

06 de febrero 2019

- Ptar de San Luis Soyatlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se reporta problemas con el equipo de medición ultrasónico, por lo que se tendrá que revisar para dejarlo nuevamente en operación
- Ptar de Tuxcueca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se está dando mantenimiento correctivo en líneas eléctricas de varios equipos.
- Ptar de Tizapán el Alto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se ha corregido parte del problema que se tenía con las natas en el clarificador secundario No.3.

07 de febrero 2019

- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se suspendieron los trabajos de apoyo para la limpieza de los equipos en el cárcamo No.5 en el Fraccionamiento la Arboleda, debido a la falta de apoyo del organismo operador con su equipo de bombeo, el equipo nuestro no tiene la capacidad para mantener bajo el nivel de agua en la unidad de bombeo por lo que la próxima semana se intentara nuevamente realizarlos trabajos de limpieza.
- Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se requiere de un equipo nuevo (bomba para dosificar polímero) para eficientar el desaguado de los lodos, el equipo que se tiene presenta problemas (baja eficiencia en la dosificación de polímero), se están usando los lechos de secado de lodos para ayudar a bajar las concentraciones de lodo que se encuentran en sistema de tratamiento.
- Ptar de La Barca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, continúan con los problemas en el equipo de bombeo de los lodos hacia el sistema de desaguado, los equipos han bajado su capacidad de bombeo y han perdido presión debido a que los rotores que se encuentran desgastados se están analizando algunas alternativas las cuales se presentaran a la dirección para su aprobación.

08 de febrero 2019


- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Apoyo para dar mantenimiento correctivo al cabezal del soplador de desplazamiento positivo (cambio de bandas).
- Ptar de Ixtlahuacán los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, análisis de la problemática en el uso excesivo del equipo cisterna que se utiliza para el retiro de los lodos líquidos. Se están proponiendo rearmar el equipo de desaguado con algunas variantes en las líneas de alimentación (lodo) así como en las líneas hidráulicas de limpieza de bandas y de mezclado de polímero.
- Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se continúa esperando la autorización para la reparación de los equipos, hacen falta algunos aireadores para incrementar la transferencia de oxígeno disuelto en la laguna.

12 de febrero 2019





- Ptar de El Salto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se programara la vista del chofer del camión volteo con el cargador compacto para el retiro de los lodos que se encuentran almacenados en las charolas.
- Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se continúa esperando la autorización para la reparación de los equipos, hacen falta algunos aireadores para incrementar la transferencia de oxígeno disuelto en una de las zanjas de tratamiento.

13 de febrero 2019

•Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico: Se requiere de la revisión del equipo de desinfección UV. (ultravioleta) en estos momentos esta operando con la

Handwritten signature and a circled mark.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
 JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0060 / 2019
 DEL DÍA: 06/02/2019 AL DÍA: 15/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	
	
	
	
	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0060 / 2019
 DEL DÍA: 06/02/2019 AL DÍA: 15/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE MADRIGAL GONZALEZ	N° OFICIO: GPT / C-0060 / 2019
DEL DÍA: 06/02/2019	AL DÍA: 15/02/2019



SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
