

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C...

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-0278 / 2017

DEL DÍA: 06/03/2017 AL DÍA: 10/03/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

6 de marzo de 2017

Me traslado al municipio de Cuautitlan de Garcia Barragan en el vehiculo Jn61030 para continuar con los trabajos de mantenimiento del equipo de bombeo del pozo 1 de la localidad de Tequesquitlan

7 de marzo de 2017

Me traslado en la localidad de Tequesquitlan para acondicionar grúa para empezar el retiro del equipo de bombeo sacando 10 tramos de 4" x6.34 m de largo y 2 tramos de 3.10 m de 4" , sacando una bomba s/d con 5 impulsores ,motor Altamira de 50 hp, 440 volts , tipo ms153-50 , serie 08003276 , cable de 3x2 awg , poliducto de 3/4 , se mandó reparar a taller de herramienta cuchara de 6" y cepillo 8" , se acondiciono malacate y se cambió líneas de cable.

8 de marzo de 2017

Se continuo con la rehabilitación de pozo recogiendo herramienta de la herramienta cepillo y cuchara ,

Y se empezó armar cuchara de 6" para dar fondo al pozo durante 2 horas encontrando fonda a 89 mts se armó cepillo de 8" se procedió a cepillar el pozo durante 6 horas,

9 de marzo de 2017

Se continuo con el cepillado del pozo dándole 2 horas y se dejó reposar durante 2 horas para así poder introducir cuchara de 6" para sacar los residuos que tumbo el cepillo y dejándolo reposar para poder tomar video se metió cámara para revisar pozo con los siguientes resultados ademe de 8" , inicio de ranura do a 0 mts , tipo de ranura do a 0 mts , nivel estático a 0 mts , profundidad registrada a 89 mts el ademe y ranura do se muestra en óptimas condiciones solo muestra un orificio a 34 mts de aprox 1"x2" , se procedió a instalar equipo de bombeo trabajando con un voltaje de 448/448/445 , amperaje de 53/52/49 sacando a aproximadamente 18 lps con un nivel dinámico de 10.30 mts. La reparación del moñile se fue autorizada por Rogelio Barragan

10 de marzo de 2017

Traslado a Guadalajara en pick up dejando el vehiculo en el almacén de Francia

COMENTARIOS:

se cumplió objetivo

EMISOR :

JOSE DE JESUS LEPE LOPEZ

ZARAGOZA 27 CENTRO
CP 48965 - CUAUTTLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : TEQUESQUITLÁN CUAUTTLÁN DE GAR

RFC: LEJ501014A28

CURP: LEJ501014HJCPPS03

REGIMEN FISCAL:
INCORPORACION FISCAL

RECEPTOR :

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV FRANCIA 1726
MODERNA - Cp 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC:CEA070225JK4

CONDICIONES

CREDITO

METODO DE PAGO

NO APLICA

CUENTA DE PAGO

FACTURA

A 96

FECHA DE ELABORACION

2017-03-09T20:03:57

SERIE CSD

00001000000306848494

SERIE SAT

00001000000300250292

FECHA DE CERTIFICACION

2017-03-09T20:04:15

FOLIO FISCAL

FE2D4816-D159-4885-920E-A474EA6808AD

CODIGO

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCION

PR. UNITARIO

IMPORTE

6

1 SERVICIO REPARASION DE MOFLE

172.41

172.41

SUBTOTAL

172.41

IVA

27.59

RETENCION IVA

0.00

TOTAL

\$200.00



FACTURA 1278

MARIA DE JESUS BARAJAS SANCHEZ
RFC: BASJ470105FV2
Régimen PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
GARCIA BARRAGAN 75
COL. CENTRO CP 48950
CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN
JALISCO JALISCO

Datos del Cliente

COMISION ESTATAL DEL AGUA
RFC: CEA070225JK4
FRANCIA 1726
COL. MODERNA CP 44190
GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO Pais: MEXICO

EXPEDIDO EN

CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO a 09/03/2017

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
4		HOSPEDAJES HABITACION SENCILLA	230.00	920.00

OBSERVACIONES

Cantidad con Letra

MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 - Efectivo

Sub Total \$ 920.00
Iva 16% \$ 147.20
Impuesto ISH \$ 27.60
Pago Total \$ 1,094.80

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-0278 / 2017

DEL DÍA: 06/03/2017 AL DÍA: 10/03/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Pastor B
Pastor Brankila Olivedo
Delegado Municipal