

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 19/06/2018 |
| Fecha Efectivo | 22/06/2018 |
| Nº de Oficio | GSM / C-0621 / 2018 F |
| RESUMEN COM | Terminada |

| | | |
|--------------------|--|--|
| GERENTE/DIRECTOR | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 22 2018 11:16AM |
| COMISIONADO | DAVID TORNERO GARCIA | |
| ACOMPANAY | | |
| ELABORÓ DOCUMENTOS | GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |
| PUESTO | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS | |
| PUESTO | AYUDANTE DE VIDEO | |

STATUS: Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|---|
| 19/06/2018 | Sin Desayuno. \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | ACTIVIDAD: TRASLADO Y REHABILITACION DE POZO PROFUNDO 4 DIGPRES CONTROL 35063 | | | | |
| 20/06/2018 | Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO 4 DIGPRES CONTROL 35063 | | | | |
| 21/06/2018 | Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO 4 DIGPRES CONTROL 35063 | | | | |
| 22/06/2018 | Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Tonalá \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO 4 DIGPRES CONTROL 35063 Y REGRESO A GDL | | | | |

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | | | | | | VEHICULO PLACA | | |
|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|------|---------|--------------------------------------|---------------------|--|
| FECHA SALIDA | 19/06/2018 | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB | IVA | SALDO | TIPO | CILINDROS/TREN | |
| HORA SALIDA | 10:00 Hrs. | VIATICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | | / Cil. / Km. | |
| DÍAS COMISIÓN | 4 | GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA/MODELO | / | |
| FECHA DE REGRESO | 22/06/2018 | GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM INICIAL - FINAL | 0.00 Km. / 0.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO | 22:00 Hrs. | PEAJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM RECORRIDO | 0.00 Km. | |
| TIPO DE COMISIÓN | Servicio con cob | TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN | 0.00 Hrs. | PROGRAMA | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018 | | | | ANTICIPO EXCEDENTE - GASTOS DIVERSOS | 0 + 0 + 0 = 0 | |
| JUST. VALES EXCE | | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO | 0.00 | |
| | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO | 0.00 | |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPA COMPROBADO | 0.00 - 0.00 | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS | 0.00 | |
| | | | | | | | VALES A REGRESAR | 0.00 \$ | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **0.00** (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
 CEA

| | |
|----------------|----------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 0.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 0.00 |
| SALDO | \$ 0.00 |

COMISIONADO
 DAVID TORNERO GARCIA
 AYUDANTE DE VIDEO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-0621 / 2018
DEL DIA 19/06/2018 AL DIA 22/06/2018

RESULTADO DE LA COMISION


19 JUNIO 2018 TRASLADO AL DIGPRES CON CAMION GRUA CONDUCTIDA POR NOE RODRIGUEZ PARA LA REHABILITACION DEL POZO 4, SE REALIZÓ TOMA DE VIDEO ENCONTRANDO CON UN 90% SUCIO Y CON UNA PROFUNDIDAD DE 218 METROS, SE ACONDICIONO GRUA Y SE CAMBIARON LINEAS, SE ARMO CUCHARA DE 8" SE METIO AL POZO PARA DAR FONDO LONGRANDO DESAZOLVAR S LOS 222 METROS CON 4 HORAS DE CUCHAREO
20 JUNIO 2018 SE ARMO CEPILLO DE 10" Y METIO AL POZO REALIZANDO CEPILLADO CON 8 HORAS,
21 JUNIO 2018 SE ARMO PISTON DE 10" Y SE METIO AL POZO PARA REACOMODAR ENGRAVADO Y RECUPERAR NIVELES CON UN PISTONEO DE 6 HORAS, SE DEJO REPOSAR UNA HORA Y SE ARMO CUCHARA DE 8" Y SE METIO AL POZO PARA SACAR EL AZOLVE QUE TUMBO EL CEPILLO Y EL PISTON
22 JUNIO 2018 RECOGER CAMION GRUA CONDUCTIDO POR NOE RODRIGUEZ Y LLEVARLO A EL ALMACEN DE AVILA-CAMACHO

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
| DAVID TORNERO GARCIA | Nº OFICIO: GSM / C-0621 / 2018 |
| DEL DÍA: 19/06/2018 | AL DÍA: 22/06/2018 |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---|---|
| <p>FISCALÍA DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p>20 JUN. 2018</p> <p>RECIBIDO</p> <p>SUB DIRECCION OPERATIVA</p> |  <p>C. RUBEN JIMENEZ RAMIREZ ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION OPERATIVA DE LA FIRESO</p> |