

Fecha Pago/Anticipo	03/07/2017
Fecha Elib. Compro.	17/07/2017
N° de Oficio	GSM / C-0785 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 17 2017 8:16AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RUBEN JAUREGUI VALDIVIA	PUESTO	PERFORADOR
ACOMPAÑADO		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA	STATUS Oficina Comprobado	Fondos Autorización por el Usuario
----------------------	---	---------------------------	------------------------------------

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/07/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (A) 0.00	Ocotlán \$ 166.00	Ocotlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: APOYO RETIRO DEL POZO DE VISITA DE LA LINEA DE DEMASIAS SISTEMA DRENAJE DE OCOTLÁN.				
04/07/2017	MUNICIPIO Tapalpa \$ 92.00 GD (A) 0.00	Tapalpa \$ 166.00	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO AL SITIO DE OBRA Y CONTINUA PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/4". CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.				
05/07/2017	MUNICIPIO Tapalpa \$ 92.00 GD (A) 0.00	Tapalpa \$ 166.00	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.				
06/07/2017	MUNICIPIO Tapalpa \$ 92.00 GD (A) 0.00	Tapalpa \$ 166.00	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.				
07/07/2017	MUNICIPIO Tapalpa \$ 92.00 GD (A) 0.00	Tapalpa \$ 166.00	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.				
08/07/2017	MUNICIPIO Tapalpa \$ 92.00 GD (A) 0.00	Tapalpa \$ 166.00	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.				
09/07/2017	MUNICIPIO Tapalpa \$ 92.00 GD (A) 0.00	Tapalpa \$ 166.00	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.				
10/07/2017	MUNICIPIO Tapalpa \$ 92.00 GD (A) 0.00	Tapalpa \$ 166.00	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.				
11/07/2017	MUNICIPIO Tapalpa \$ 92.00 GD (A) 0.00	Tapalpa \$ 166.00	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.				
12/07/2017	MUNICIPIO Tapalpa \$ 92.00 GD (A) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO A OFICINAS DE LA CEA EN FRANCA PARA TRAMITES DE VIATICOS. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2017.				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	JP 29431	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	03/07/2017	VIATICOS	3,150.00	3,150.00	0.00	\$ 0.00	TIPO DE LINDROS/REND	7600-SBA-CHASIS / 6 Cil. / 2.5 Km/l.		
HORA SALIDA	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO	Internacional / 2009		
DIAS COMISION	10	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	55,897.00 Km. / 56,099.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	12/07/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM REGRESO	202.00 Km.		
HORA DE REGRESO	12:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017					0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						0.00			
JUST. VALER EXC.							0.00 - 0.00			
							SALDO VALER MANIOBRAS 0.00			
							VALER A REGRESAR 0.00			

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,150.00 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

Ruben Jauregui V.

EFFECTIVO A FAVOR	CEA	CARGO CONTABLE	\$ 3,150.00
		COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	3,150.00
		MENOS ANTICIPO	0.00
		SALDO	3,150.00


RECIBIDO
 17 JUL 2017
 CAJA

Rubén Jauregui V.

COMISIONADO
RUBEN JAUREGUI VALDIVIA
PERFORADOR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

RUBEN JAUREGUI VALDIVIA N° OFICIO: GSM / C-0785 / 2017

DEL DÍA 03/07/2017 AL DÍA 12/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:



- 03-JULIO-2017.- EN COORDINACIÓN CON EL ING. ROGELIO BARRAGÁN HERNÁNDEZ, SUPERVISOR DE LA GERENCIA DE OBRAS, CEA, JALISCO, ME TRASLADÉ EN EL CAMIÓN GRÚA CON PLACAS JP 29431, AL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO, PARA APOYAR EN LA DEMOLICIÓN DE TAPONAMIENTO DE LA LÍNEA DE DEMASÍAS DEL COLECTOR PRINCIPAL DE LLEGADA AL CÁRCAMO NO. 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL. CON EL APOYO DE PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE OCOTLÁN, JALISCO, SE INGRESÓ AL COLECTOR DE DEMASÍAS Y SE DEMOLIÓ EL TAPONAMIENTO DEL POZO NO 2, Y SE INICIÓ LA LIMPIEZA DE COSTALERA CON ARENA DEL POZO NO. 9, NO SE TERMINÓ POR HACERSE TARDE Y TENER QUE RETIRARSE EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL A OTROS SERVICIOS.
- 04-JULIO-2017.- EN COORDINACIÓN CON EL ING. ROGELIO BARRAGÁN HERNÁNDEZ, SUPERVISOR DE LA GERENCIA DE OBRAS, CEA, JALISCO Y CON EL APOYO DE PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE OCOTLÁN, JALISCO, SE INGRESÓ AL COLECTOR DE DEMASÍAS Y SE CONTINUÓ LA LIMPIEZA DE COSTALERA CON ARENA DEL POZO NO. 9, SE TERMINÓ LA LIMPIEZA Y SE RECOGIÓ EL GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 125 KW, QUE ESTABA INSTALADO Y CONECTADO AL ARRANCADOR DE LA BOMBA SUMERGIBLE NO. 2 DEL CÁRCAMO NO. 1 QUE OPERA CEA, JALISCO. REGRESO A GUADÁLAJARA RESGUARDANDO EL CAMIÓN GRÚA PLACAS JP 29431, GENERADOR ELÉCTRICO, CABLES Y BATERÍA RESGUARDÁNDOLO EN EL ALMACÉN CEA ÁVILA CAMACHO. POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ AL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO EN EL VEHÍCULO JN- 61345 CONDUCIDO POR SR. HELIODORO RUÍZ FLORES.
- 05 JULIO 2017.- SE CONTINUÓ CON EL LAVADO DE LA TORRE CON GASOLINA.
- 06 JULIO 2017.- SE TERMINÓ DE LAVAR LA TORRE CON GASOLINA, AGUA Y JABÓN. POSTERIORMENTE SE INICIÓ A REPINTAR LA PERFORADORA.
- 07 JULIO 2017.- SE TERMINÓ DE REPINTAR LA PERFORADORA.
- 08 JULIO 2017.- SE LE HIZO SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR DE LA PERFORADORA.
- 09 JULIO 2017.- SE RETIRÓ LA PERFORADORA DEL PUNTO DE PERFORACIÓN Y SE REVISÓ LOS DIFERENCIALES Y SE COLOCARON A NIVEL DE ACEITE.
- 10 JULIO 2017.- SE DESARMO EL ÉMBOLO DE LA CAJA DE TRANSFERENCIA, DEBIDO A QUE FUGABA AIRE Y NO CAMINABA.
- 11 JULIO 2017.- SE ARMÓ EL EMBOLO CON CORDÓN GRAFITADO Y SE COLOCÓ NUEVAMENTE EN SU LUGAR.
- 12 JULIO 2017.- TRASLADO A OFICINAS CEA FRANCIA PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.

COMENTARIOS:

S/C.

Rubén Jauregui V.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
RUBEN JAUREGUI VALDIVIA N° OFICIO: GSM / C-0785 / 2017
DEL DÍA: 03/07/2017 AL DÍA: 12/07/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Rafael Sanchez de la Torre</p> 