

Fecha Pago/Anticipo	16/10/2018
Fecha Elib/Contop	25/10/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1150 / 2018 F
RESUMEN/QOM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 25 2018 9:53AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	DAVID TORNERO GARCIA	PUESTO	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPANATA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	--	--------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/10/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00	Zapopan \$ 0.00	Zapopan \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: traslado y rehabilitación de pozo profundo Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco control 35065				
17/10/2018	MUNICIPIO: Zapopan \$ 0.00 GD: 0.00	Zapopan \$ 0.00	Zapopan \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: traslado y rehabilitación de pozo profundo Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco control 35065				
18/10/2018	MUNICIPIO: Zapopan \$ 0.00 GD: 0.00	Zapopan \$ 0.00	Zapopan \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: traslado y rehabilitación de pozo profundo Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco control 35065				
19/10/2018	MUNICIPIO: Zapopan \$ 0.00 GD: 0.00	Zapopan \$ 0.00	Zapopan \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: traslado y rehabilitación de pozo profundo Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco control 35065				
22/10/2018	MUNICIPIO: Zapopan \$ 0.00 GD: 0.00	Zapopan \$ 0.00	Zapopan \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: traslado y rehabilitación de pozo profundo Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco control 35065				
23/10/2018	MUNICIPIO: Zapopan \$ 0.00 GD: 0.00	Zapopan \$ 0.00	Zapopan \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: traslado y rehabilitación de pozo profundo Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco control 35065				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/TREN
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO
DÍAS COMISIÓN	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL
FECHA DE REGRESO	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO
HORA DE REGRESO	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN						GASOLINA POR KM RECORRIDO
JUST. VALES EXGCE						SALDO EN VALES RECORRIDO
						VALES MANIOBRAS ANTES DE COMPROBACIÓN
						SALDO VALES MANIOBRAS
						VALES A REGRESAR

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00
 MENOS ANTICIPO \$ 0.00
 SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
 DAVID TORNERO GARCIA
 AYUDANTE DE VIDEO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

David Tornero Garcia



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-1150 / 2018
DEL DÍA: 16/10/2018 AL DÍA: 23/10/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

16 OCTUBRE 2018 TRASLADO AL CENTRO DE OBSERVACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE JALISCO CON CAMION GRUA CONDUCCIDA POR NOE RODRIGUEZ PARA LA REHABILITACIÓN DEL POZO ÚNICO.

17 OCTUBRE 2018 SE ACONDICIONO GRUA Y SE EMPEZÓ A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 15 TRAMOS DE 3"X 6.40 DE LARGO SACANDO BOMBA MARCA ALTAMIRA SIN DATO CON SALIDA DE 2" CON MOTOR FRANKLING ELECTRIC DE 7.5 HP A 230 VOLTIOS MODELO 234388602 SE DEJO REPOSAR PARA TOMA DE VIDEO

18 OCTUBRE 2018 SE REALIZÓ LA TOMA DE VIDEO ENCONTRANDO UN 90% SUCIO Y TAPADO EL RANURADO ENCONTRANDO UNA PROFUNDIDAD DE 93 METROS, SE ACONDICIONÓ MALACATE Y SE CAMBIARON LÍNEAS PARA LA REHABILITACIÓN, SE ARMÓ CUCHARA DE 8" Y SE INTRODUJO AL POZO, AL ESTAR CUCHARANDO SE DAÑO BOMBA DEL AGUA DE MOTOR AUXILIAR, SE AVISO A MI SUPERIOR ROGELIO BARRAGAN Y ME AUTORIZÓ LA COMPRA DE LA MISMA

19 OCTUBRE 2018 SE CONTINUO CON CUCHARADO, SE ARMÓ CEPILLO DE 10" SE INTRODUJO AL POZO Y REALIZANDO EL MISMO DURANTE EL RESTO DEL DÍA.

22 OCTUBRE 2018 SE CONTINUO CON CEPILLADO, SE ARMÓ PISTON DE 10" Y SE METIO AL POZO PARA REACOMODAR ENGRAVADO Y RECUPERAR NIVELES.

23 OCTUBRE 2018 SE ARMÓ CUCHARA DE 8" SE METIO AL POZO Y SACAR EL AZOLVE QUE TUMBO EL CEPILLO Y EL PISTON QUEDANDO CON UNA PROFUNDIDAD DE 100 METROS. SE INTALO EL EQUIPO DE BOMBEO METIENDO 14 TUBOS DE 3"X 6.40 DE LARGO CON BOMBA NUEVA MARCA AQUAPAC, MODELO M3X75-21 CON MOTOR MARCA AQUAPAC DE 7.5 HP, A 230 VOLTIOS, QUEDANDO TRABAJANDO CON UN VOLTAJE DE 222-220-222, AMPERAJE DE 20-22-22, NIVEL ESTATICO DE 80 METROS, SACANDO 8 LPS A DEASCARGA LIBRE. REGRESO A DEJAR LA GRUA CONDUCCIDA POR NOE RODRIGUEZ EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

David Tornero Garcia

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DAVID TORNERO GARCIA	Nº OFICIO: GSM / C-1150 / 2018
DEL DÍA: 16/10/2018 AL DÍA: 23/10/2018	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>RITO LOZANO CISNEROS ENCARGADO DE MANTTO</p> 