

Fecha Pago Anticipo	17/10/2018
Fecha Elab. Compro.	22/10/2018
N° de Oficio:	GSM / C-1152 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 22 2018 3:15PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/10/2018	MUNICIPIO: Cabo Corrientes \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO A CABO CORRIENTES PARA ATENCION DE OFICIO CON NUMERO DE CONTROL 36357 REVISION DE EQUIPOS DE BOMBEO	Cabo Corrientes \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(476.00) - **IVA \$(64.00)
18/10/2018	MUNICIPIO: Cabo Corrientes \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON TRABAJOS EN CABO CORRIENTES PARA ATENCION DE OFICIO CON NUMERO DE CONTROL 36357 REVISION DE EQUIPOS DE BOMBEO	Cabo Corrientes \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(476.00) - **IVA \$(64.00)
19/10/2018	MUNICIPIO: Cabo Corrientes \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON TRABAJOS EN CABO CORRIENTES PARA ATENCION DE OFICIO CON NUMERO DE CONTROL 36357 REVISION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y REGRESO A GDL	Cabo Corrientes \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cabo Corrientes \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JP 91565	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	17/10/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	1,945.00	128.00	\$ -1,945.00	TIPO / CILINDROS / REND:	HILUX DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.5 Km/l		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009		
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	94,429.00 Km. / 95,488.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	19/10/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,059.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 1,290 + 0 = 1,290		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	640.00		
JUST. VALES EXCE:	traslados						SALDO EN VALES RECORRIDO =	650.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,945.00
MENOS ANTICIPO \$ 0.00
SALDO \$ -1,945.00

COMISIONADO
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE
RECIBIDO
23 OCT 2018
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

AGUA JALISCO
RECIBIDO
23 OCT 2018
CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-1152 / 2018

DEL DÍA: 17/10/2018 AL DÍA: 19/10/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

17 de Octubre del 2018

Se acudió al Municipio de Cabo Corrientes, Jal. Para la revisión de los equipos de bombeo de los pozos profundos de las localidades de Mayto, Corrales, Aquiles Serdán, La Saucedá y Fregoso (Ixtlán), en coordinación con el director de Servicios Municipales Gildardo Jacobo Núñez se revisó con los siguientes resultados:

Pozo Mayto

Ademe 12" de diámetro y 80 metros de profundidad.

Posición Geográfica: N 20°15'58.02" W 105°34'31.57" 6.30 metros s.n.m.

Gasto: 17.80 L.p.s.

ATP 20 H.P.

Voltaje entre fases: 439 – 437 – 438 Volts

Corriente por fase: 29 – 32 – 31 Amp

N.D. No cuenta con poliducto en columna de bombeo.

Columna de bombeo de 4" de diámetro y 56.00 mts. De longitud se reportó dañada a punto de colapsar.

Línea de conducción a tanque de 4" de diámetro.

Presión en tren de descarga: 4.00 Kg/cm²

- La eficiencia del equipo de bombeo conjunto motor bomba sumergible no se pudo determinar por falta de dato de nivel dinámico.
- No cuenta con poliducto en columna de bombeo lo cual dificulta la utilización de zonda para determinar los niveles estático y dinámico.
- La carga dinámica total no se pudo determinar por falta de dato de nivel dinámico.
- La potencia actual es de 20.00 H.P.
- De acuerdo a datos recabados la columna de bombeo se encuentra dañada y corre el riesgo de colapsar.
- La caseta de control se utiliza como bodega y no cuenta con cerco perimetral.
- En el tren de descarga no cuenta con medidor de flujo y los diámetros y dimensiones no son los adecuados.

Se Sugiere:

- Solicitar grúa para retiro de equipo de bombeo y tomar video de pozo e instalar Poliducto en columna de bombeo para facilitar el uso de zonda para revisión de niveles y en caso de ser requerido se rehabilite.
 - Cambiar la tubería de la columna de bombeo para evitar que ésta colapse o se trabaje con alguna fuga.
 - Solicitar el apoyo a la CEA Jalisco para la revisión de eficiencia electromecánica una vez se instale el poliducto en columna de bombeo.
 - Instalar protección contra abatimiento con el fin de proteger el motor y no trabaje en niveles peligrosos.
 - Instalar cerco perimetral en área de pozo, instalar puerta y retirar material y generador de cuarto de control para evitar daños por ganado o personal ajeno al sistema
 - Construir murete de medición en los límites de propiedad para facilitar la toma de lecturas a personal de CFE y así evitar cobros indebidos.
 - Instalar tren de descarga con todos sus componentes y dimensiones de acuerdo al tren tipo de CONAGUA.
- Se instaló protección de motor contra falla y desbalanceo de fase.

Pozo Corrales Nuevo

Ademe 8" de diámetro y 90 metros de profundidad.

Posición Geográfica: N 20°24'48.74" W 105°40'3.76" 35.70 metros s.n.m.

Gasto: S / D

ATP 10 H.P.


Voltaje entre fases: 215 – 213 – 217 Volts

Corriente por fase: S / D.

N.D. No cuenta con poliducto en columna de bombeo.

Columna de bombeo de 2" de diámetro y 63.00 mts. De longitud.

Línea de conducción a tanque de 4" de diámetro.



Bomba Grundfos 16S10-10 con motor 220 V.

Cable sumergible sugerido 3 X 10 AWG

Presión en tren de descarga: S / D.

- Este pozo se encuentra equipado con motor y bomba sumergible el cual está dañado.
- No cuenta con poliducto en la columna de bombeo.
- La carga dinámica total no se pudo determinar por falta de nivel dinámico.
- La potencia actual es de 10.00 H.P.
- No cuenta con cerco perimetral ni murete de medición.
- En el tren de descarga no cuenta con medidor de flujo y los diámetros y dimensiones no son los adecuados.

Se Sugiere:

- Solicitar grúa para retiro de equipo de bombeo de pozo e instalar Poliducto en columna de bombeo para facilitar el uso de sonda para revisión de niveles y en caso de ser requerido se rehabilite.
- Realizar video filmación y aforo para poder determinar gasto óptimo y carga dinámica para poder seleccionar equipo adecuado al pozo.
- Instalar Poliducto en columna de bombeo para facilitar el uso de sonda para revisión de niveles.
- Solicitar el apoyo a la CEA Jalisco para la revisión de eficiencia electromecánica una vez se instale el poliducto en column

COMENTARIOS:

n/a



JUAN MANUEL OROZCO MADRIGAL

RFC: OOMJ591128917

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 48400
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: H - 2177
Fecha: 19/10/2018 10:01

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: AV.FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos. Row 1: 1.00, HAB, ROM - Habitación, 90111500 - Hoteles y moteles y pensiones, SERVICIO DE HOSPEDAJE 17 Y 18 DE OCTUBRE DEL 2018 |, 800.00, 0.00, 002 - IVA - 128.00

Importe con letra: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 800.00
Impuesto I.V.A.: 128.00
I.S.H.: 24.00
Total: 952.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000306246678
Folio fiscal: 8893211B-9435-40EE-B922-A31303CAB6E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 19 2018 - 10:06:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

OjvHODwNaleCw3vinhmQGqyDI1VnMaDKDriNSS80Y1S/g6H3yg6eCCaupseo3FxAEDWtZsWsm1xrLm1gRunoCns62WI45WFZQAqzWPBzQBfCcrL+JzBT3u0+zv5ju/2vv4+nOh9Fz8KOhtINwWnLxhQeBE11dRrXzcO4kAUmnkw=

Sello del SAT

BSD8svEGmN945idOumSrVvd10a2DPIF/xCUhDJfrCI46C0D4ysqiEQJT13QT2TS+FmY+5HRp0eVmCgwn eNZoInYkxebZlnAOJtC4bmpTEeB8iAR9TB1FS8XaHSccxMtdFyrnATgQnj1x/Yb/c38K+zhLy9zIM8JO dMv0j9UVuriPSc3KSRWsrUMpeNLE199VaUJB8TYCN2dq6iGs2W16tRuKi+AW++nKx43y73oyzjufy6DI 5TmHf8z8hbXGLWhW08/RuAfQ96R+e41eVhcZ6F1Cw0xC6+Mt9HJaQAs8W6CCYb3A8XS1TXkxyOMjvZYC Q0eF2pV54lgd/3uyARRAdw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8893211B-9435-40EE-B922-A31303CAB66F|2018-10-19T10:06:09|MAS0810247C0|OjvH ODwNaleCw3vinhmQGqyDI1VnMaDKDriNSS80Y1S/g6H3yg6eCCaupseo3FxAEDWtZsWsm1xrLm1gRuno Cns62WI45WFZQAqzWPBzQBfCcrL+JzBT3u0+zv5ju/2vv4+nOh9Fz8KOhtINwWnLxhQeBE11dRrXzcO4 kAUmnkw=|00001000000404486074|



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-1152 / 2018
DEL DÍA: 17/10/2018 AL DÍA: 19/10/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	Gildardo Jacobo Nuñez <i>Gildardo</i>

NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco. 22 de octubre de 2018.

PARA: ZEFERINO GONZÁLEZ MURO
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES

DE: ARATH JUAN ABELARDO SÁNCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECAÁNICO

Referente al oficio de comisión GSM/C-1152/2018 al municipio de Cabo Corrientes Jalisco, para la rehabilitación de equipos de bombeo, en el cual se solicitó 1290 pesos en vales de combustible para recorrido.

Informo a usted, que los vales arriba mencionados se le pusieron de combustible al vehículo.

Quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Vo.Bo.


José Manuel Gómez Padilla
Gerente de Servicio a Municipios

