



| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 07/01/2019 |
| Fecha Elab. Compro. | 10/01/2019 |
| N° de Oficio: | GTC / C-0002 / 2019 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 10 2019 2:44PM

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA | PUESTO: | DIRECTOR GENERAL |
| COMISIONADO: | ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ | PUESTO: | TECNICO EN POTABILIZACION |
| ACOMPANA A: | | PUESTO: | |

| | | | |
|--------------------|--|---------|---|
| ELABORÓ DOCUMENTO: | ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ - TECNICO EN POTABILIZACION | STATUS: | Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja |
|--------------------|--|---------|---|

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|--|-----------|--|--|-------------------|---|
| 07/01/2019 | | Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 | Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: revision y mantenimiento a sistemas de desinfeccion en PTAR y fuentes de abastecimiento | | | | | |
| 08/01/2019 | Chapala | \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 | \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: revision y mantenimiento a sistemas de desinfeccion en PTAR y fuentes de abastecimiento | | | | | |
| 09/01/2019 | | Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 | Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: revision y mantenimiento a sistemas de desinfeccion en PTAR y fuentes de abastecimiento | | | | | |

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHICULO - PLACAS: | JN 61354 | *CON RECARGA | |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|----------|------|---------|--|---------------------------------|--------------|--|
| FECHA SALIDA: | 07/01/2019 | VIÁTICOS \$: | 201.00 | 201.00 | 0.00 | \$ 0.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l. | | |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: | Ford / 2007 | | |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 3 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL- FINAL: | 157,616.00 Km. / 157,843.00 Km. | | |
| FECHA DE REGRESO: | 09/01/2019 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO: | 227.00 Km. | | |
| HORA DE REGRESO: | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | | | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019 | | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = | 0 + 0 + 0 = 0 | | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO: | 0.00 | | |
| JUST. VALES EXCE: | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO = | 0.00 | | |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 | | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: | 0.00 | | |
| | | | | | | | \$ VALES A REGRESAR: | 0.00 \$ | | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 201.00 (DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 201.00
MENOS ANTICIPO \$ 201.00
SALDO \$ 0.00

[Signature]
COMISIONADO
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ
TECNICO EN POTABILIZACION

[Signature]
AUTORÍA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: GTC / C-0002 / 2019

DEL DÍA: 07/01/2019 AL DÍA: 09/01/2019

RESULTADO DE LA COMISION:

Se realizó la visita al pozo del parque industrial del Salto, donde se efectuó el cambio del sistema de desinfección, (dosificador Milton Roy), retirando el anterior, se conectan las mismas mangueras de inyección y succión, se purga y se deja operando adecuadamente,.

Planta de agua residual del Salto, el dosificador se encontró, sin operar se realizaron las pruebas adecuadas, determinando la situación, se procedió a dar mantenimiento correctivo a la bala de cerámica, para desprender el sarro ocasionado por el producto, la válvula de 3 vías se retiró debido a que el engrane de cambio de fluido permanece en purga, se supervisa las mangueras de inyección y succión las cuales están en condiciones de seguir operando, se purga y se deja dosificando de manera adecuada.

Planta de agua residual Santa Cruz de la soledad, el sistema de desinfección se encontró operando de manera adecuada al realizar la supervisión visual, no se observa fuga alguna, al realizar las pruebas el sistema de speed, esta trasroscado por lo que no se puede controlar la velocidad de inyección, por lo que se propuso al operador regular la cantidad de fluido atreves del stroke.


Pozo San Mina, este pozo cuenta con un sistema de desinfección Milton – Roy, el cual tiene dañada la válvula de tres vías, se retira el sistema purgado y se realiza una conexión directa, se recorta la manguera de inyección y se cambian la férulas de válvula..

COMENTARIOS:

se autoriza la comprobación de esta comisión

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: GTC / C-0002 / 2019
DEL DÍA: 08/01/2019 AL DÍA: 09/01/2019

[Handwritten signature]

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|--|--|
|  <p>RECEBIDO PTAR DE EL SALTO</p> <p>RECEBIDO 08 ENE. 2019 Rod E-E PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD</p> | |

