Hipótesis Simulacro de Sismo

21 de Junio de 2021

Conato de Incendio, lesionado y discapacitado

1.- Siendo las 11:30 Hrs. del día 21 de Junio del 2021, se genera un sismo con magnitud 8.1°, en la Escala Richter con epicentro en las costas de Jalisco. Los movimientos telúricos se empiezan a sentir en Guadalajara, Jalisco, con gran magnitud por lo que el personal de la Secretaría de la Hacienda Pública, del edificio ubicado en Pedro Moreno no. 281 y se pone en marcha el "Plan de Emergencia" de la Unidad Interna de Protección Civil.

2.- Plan de Alerta y Evacuación

Al sentir el movimiento los jefes de piso, suenan el silbato, (del sótano al <u>cuarto</u> piso evacuan a punto de reunión) Del piso 5 al 7 repliegan y se resguardan en la zona de menor riesgo

Una vez cesado el movimiento telúrico los brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil, activan el "Plan de Evaluación de daños en las rutas de Evacuación" (escaleras) y el jefe de edificio, avisa por radio a la persona que se encarga de accionar la alarma para que se inicie la evacuación. Del silbato a la alarma transcurren 2 minutos. De alarma a punto de reunión transcurren 3 minutos

El jefe de edificio instalara "Puesto de Mando", en el Punto de Reunión. El doctor y <u>brigadistas de Primeros Auxilios</u>, se ubicaran en "Puesto de primeros Auxilios"

En cada piso el Jefe va en retaguardia y otro brigadista va con el letrero a punto de reunión para realizar conteo de personal e informar al jefe de piso quien a su vez informa al jefe de edificio

TRANCURREN 5 MINUTOS DE LA EVACUACION

3.- Incendio en el Sótano

Derivado del sismo se registro un conato de incendio en el **Sótano** del edificio, el jefe de piso avisa por radio al Jefe del edificio para que se active la <u>brigada de control y combate de incendio</u> quien avisa al Jefe de Brigada correspondiente y activa a los bomberos brigadistas quienes se

encuentran en ingreso del edificio, entran por la rampa (tres minutos para controlarlo)

4.- Discapacitados y lesionados en tercer piso

Simultáneamente en el **3 piso** una persona se lesiona al intentar evacuar, por lo que el jefe de piso avisa por radio a el jefe de edificio, mismo que da la indicación al jefe de la <u>brigada de búsqueda y rescate</u> para que ingresen al inmueble por la persona en mención y llevarla al puesto de primeros auxilios

5.- Plan de evaluación de daños

Al estar totalmente evacuado el edificio y sofocado el conato de incendio, el jefe de brigada de búsqueda y rescate activa a su brigada para verificar escaleras y edificio para ver si a simple vista se observan daños estructurales

(6 minutos para apagar incendio, evacuar a personas discapacitadas y lesionadas y evaluar daños)

6.- Plan de vuelta a la normalidad

- * Los Jefes de piso avisan al Jefe de edificio que el personal está completo.
- * La brigada de búsqueda y rescate informa que no hay daños estructurales
- * La brigada de Primeros auxilios evalúa al herido y controla la situación
- * El jefe de edificio avisa al SECRETARIO DE LA HACIENDA PUBLICAS, que todo está bajo control y se verifica si se realizaron entrevistas y espera autorización para ingresar al edificio
- * Con apoyo de personal del modulo de información, se permite el acceso al personal del edificio y posteriormente a los visitantes previo registro o se entregan identificaciones

TIEMPO TOTAL DEL EJERCICIO 30 MINUTOS
5 MINUTOS EVACUACION
6 MINUTOS COMBATE INCENDIO Y EVACUACION HERIDO
4 MINUTOS ESPERA DE AUTORIZACION
15 MINUTOS INGRESO AL DOMICILIO
PERSONAS EVACUADAS
350 POBLACION CONSTANTE
50 FLOTANTES