

<u>TIPO DE INMUEBLE</u>	<u>DESCRIPCION FISICA DEL INMUEBLE</u>	<u>SITUACIÓN JURIDICA DEL INMUEBLE</u>	<u>USO ACTUAL DEL INMUEBLE</u>
1 Oficinas	Espacio utilizado como oficina de acuerdo a las necesidades	Comodato, propiedad del Gobierno del Estado.	Instalaciones DIF Municipal Acatic
2 Lote de terreno	Lote de terreno con una superficie de 805.40 metros cuadrados.	Propiedad	utilizado por el Municipio con juegos infantiles
3 Oficinas	Instalaciones DIF Municipal Acatlán de Juárez.	Comodato, propiedad del Gobierno del Estado.	Instalaciones DIF Municipal de Acatlán de Juárez
4 Oficinas y Bodegas	Inmueble desarrollado en 7 módulos de los cuales uno de ellos es a dos niveles que consta de vestíbulo exterior e interior a doble altura, oficina delegacional con medio baño, tres privados de oficinas adicionales, sala de juntas y sanitarios para mujeres y hombres; en planta alta consta de vestíbulo y auditorio con sanitarios; el segundo módulo consiste en bodega localizada al sur dl predio, la cual no tiene divisiones y por lo tanto tiene la libre distribución; el tercer módulo, también es una bodega ubicada inmediatamente al norte del módulo 2; El cuarto módulo lo constituye una caseta de control y operación de báscula y está localizada frente al tercer módulo; El quinto módulo, se trata de una bodega localizada al noroeste del módulo antes descrito; El Sexto módulo conforma una bodega con andén, una cámara de conservación, vestigios de una empacadora, privado de oficina y sanitarios; está ubicado en la parte central del predio; El séptimo módulo está situado al ingreso del predio por Av. Patria, en la parte media de este lindero y lo constituye una caseta de control y vigilancia.	Posesión	Bodega y oficinas de la Unión de Ejidos y Delegación Regional del DIF Jalisco

5	Oficinas	Instalaciones DIF Municipal Arandas.	Comodato, propiedad del Gobierno del Estado.	Instalaciones DIF Municipal Arandas
6	Lote terreno	Lote terreno inclinado, se encuentra con maleza, se ubica en el entronque de de la antigua carretera a Guadalajara y el Camino Real a Santa Clara, formando una cuchilla.	Propiedad	Sin uso.
7	Oficinas	Espacio utilizado como oficina de acuerdo a las necesidades	Comodato	Instalaciones DIF Atengo
8	Centro Comunitario	Superficie de Terreno de 24,184.63 metros cuadrados con una construcción moderna a base de muros y bóveda en ladrillo lama, estructuras a base de vigas de acero IPR refuerzos de concreto armados, dadas, desplantes de corona y castillo, recubrimientos a base de enjarres, pintura, vitropisos y azulejos, herrería estructural, puertas y ventanas por módulos; las zonas se dividen en forma general en módulos de dormitorios, cocina comedor, aulas de capacitación y áreas verdes	Propiedad	Conforme al contrato de comodato se desarrolla un proyecto que contiene los siguientes programas: Campamento Si, Calle no Escuela Comunitaria de padres de familia, Estrategia del buen trato Capacitación para el autoempleo
9	Oficinas	Espacio utilizado como oficina de acuerdo a las necesidades	Comodato, propiedad del ayuntamiento.	Instalaciones DIF Atotonilco
10	Oficinas	Centro de Desarrollo, Autlán de Navarro	Comodato, propiedad del ayuntamiento.	Instalaciones DIF Autlán de Navarro

11	Oficinas	Espacio utilizado como oficina de acuerdo a las necesidades	Comodato, propiedad del Ayuntamiento de Ayutla.	Instalaciones DIF Ayutla
12	Oficinas	Unidad de Protección Civil y Bomberos y Servicios Médicos, Seguridad Pública, Centro de Asistencia Infantil.	Comodato del 23 de Enero de 1995 por tiempo indefinido con el DIF Cocula, actualmente se tiene la posesión irregular seguridad pública, bomberos y la fuerza	Instalaciones Bomberos y fuerza única
13	Centro Supera	Inmueble con una extensión superficial de 14,159.33 metros cuadrados. Construcción moderna en obra negra, a base de muros y bóveda en ladrillo lama, estructuras a base de vigas de acero IPR refuerzos de concreto armados, dalas, desplantes de corona y castillo, recubrimientos a base de enjarres, pintura, vitropisos y azulejos, herrería estructural, puertas y ventanas por módulos; las zonas se dividen en forma general en módulos de dormitorios, cocina comedor, canchas, aulas de capacitación y áreas verdes	Propiedad	Sin utilización
14	Oficinas y Centro de Servicios médicos	Instalaciones Servicios Médicos Municipales.	Comodato, propiedad del Gobierno del Estado.	Servicios Médicos Municipales
15	Oficinas	DIF Centro de Desarrollo Municipal	Comodato, propiedad del ayuntamiento.	Instalaciones del DIF Municipal de Encarnación de Díaz

16	Oficinas y Bodega de alimentos	Inmueble con una extensión superficial de 4,959 metros cuadrados aproximadamente con muro de contención de manpostería; el ingreso peatonal construido a base de losa de concreto de 10 centímetros de espesor, con muros a tezon, aplanado rústico fino, con malla ciclónica base de ptr, el ingreso vehicular con prothon a base de ptr soportada por dos tirantes de acero con malla ciclónica a los lados, cuenta con area de almacenamiento con piso de concreto, patio de maniobras y espacios amplios para áreas verdes	Posesión	Oficinas Delegación Regional 02 y Bodega de Alimentos
17	Oficinas	Superficie en terreno de 1,345 metros cuadrados sin datos registro respecto a la construcción	Comodato	Centro de Desarrollo del DIF Etzatlán
18	Oficina	Espacio utilizado como oficina de acuerdo a las necesidades	Comodato	Brindar Asesoría con respecto a los servicios que se brindan en la Institución
19	Casa habitación (invadidas) unidad deportiva y áreas verdes.	Se trata de un predio que fue subdividido y asignado a la población afectada por los sismos del ocurridos el 19 de sep 1985. quedando diferentes áreas para unidad deportiva que incluye una plaza de toros (21,678.23 m2), donación a la cruz roja (1,842.67 m2), donación a municipio (3,883.90 m2), donación para un kinder (1,284.66 m2), donación para mercado (597.67 m2) y donación al Estado (2,814.12 m2) y 6,493.06 metros cuadrados quedaron desocupados, ostentando DIF Jalisco la propiedad, sin embargo actualmente se encuentran en posesión de diversas personas por cuestiones de administraciones anteriores y del propio Ayuntamiento, destacando que ésta última fracción es utilizada para casas habitación que fueron construidas por los particulares que tienen la posesión.	Propiedad	Casa habitación, espacio y recreación en áreas verdes, unidad deportiva y plaza de toros
20	Oficinas	Espacio utilizado como oficina de acuerdo a las necesidades	Comodato, propiedad del ayuntamiento	Instalaciones DIF Gómez Farías

21	Oficinas	Inmueble con una superficie en terreno de 21,733.45 Metros con construcción mixta de muros de tabique o ladrillo, entre bóveda y techos de concreto, vigas de fierro, pisos de granito, mosaico y mármol; Edificio de cristal en 5 pisos y adjunto construcción de 2 niveles; Alcalde 1300 construcción de 1 y 2 niveles Oficinas administrativas entre las que se encuentran: Jurídico, Relaciones Publicas, Contraloria, Desarrollo Comunitario, Apoyo a Municipios, Comunicación Social, Recursos Financieros y Materiales, Caja, Egresos, Ingresos, Contabilidad, Activos Fijos, Conmutador, Direccion del adulto Mayor, Subdireccion General Administrativa, Recursos Humanos y Nominas, 4 Salones de Usos Múltiples, Direccion CADIS, Evaluacion, Tegnologia y Sistemas, Desarrollo Organizacional, Asistencia Alimentaria, Dirección General, Subdirección General Operativa, Compras, Psicología, Orientación Familiar, Trabajo Social, Comedor, Fotocopiado, Servicios Generales, Recursos Materiales, Transportes, Mantenimiento, Auditorio, Vivero, Archivo General, Centro de Investigacion Sobre ls Familia, Auditorio.	Propiedad	Oficinas Generales del Sistema, Clínica de Conducta, Laboratorio de Citogenética, Almacén, Clínica Dental Infantil.
22	Edificio	Finca de 4 niveles, con estructuras y bóveda de concreto, con una extensión superficial en terreno de 272.48 metros cuadrados	Propiedad	Sin registro actual del uso (cambio Av. Américas)
23	Edificio	Edificación de 2 niveles , terminados de calidad económica-sencilla, con una antigüedad del orden de los 60'	Propiedad	Organismo de Nutrición Infantil (ONI)
24	Casa Habitación	Casa habitación de una planta, con una superficie de 53.00 metros cuadrados y de construcción 35.00 metros cuadrados, clasificación habitacional, estado de conservación bueno, con servicios de red de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, telefonía, caminos de acceso pavimentados	Propiedad	Apoyo Asistencial de Vivienda para casa-habitación

25	Casa Habitación	Casa habitación de una planta, con una superficie de 51.60 metros cuadrados y de construcción 40.00 metros cuadrados, clasificación habitacional, estado de conservación bueno, con servicios de red de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, telefonía, caminos de acceso pavimentados	Propiedad	Apoyo Asistencial de Vivienda para casa-habitación
26	Casa Habitación	Casa habitación de una planta, con una superficie de 51.60 metros cuadrados y de construcción 40.00 metros cuadrados, clasificación habitacional, estado de conservación bueno, con servicios de red de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, telefonía, caminos de acceso pavimentados	Propiedad	Apoyo Asistencial de Vivienda para casa-habitación
27	Casa Habitación	Casa habitación de una planta, con una superficie de 51.60 metros cuadrados y de construcción 40.00 metros cuadrados, clasificación habitacional, estado de conservación bueno, con servicios de red de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, telefonía, caminos de acceso pavimentados	Propiedad	Apoyo Asistencial de Vivienda para casa-habitación
28	Casa Habitación	Casa habitación de una planta, con una superficie de 51.60 metros cuadrados y de construcción 40.00 metros cuadrados, clasificación habitacional, estado de conservación bueno, con servicios de red de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, telefonía, caminos de acceso pavimentados	Propiedad	Apoyo Asistencial de Vivienda para casa-habitación
29	Casa Habitación	Casa habitación de una planta, con una superficie de 51.60 metros cuadrados y de construcción 40.00 metros cuadrados, clasificación habitacional, estado de conservación bueno, con servicios de red de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, telefonía, caminos de acceso pavimentados	Propiedad	Apoyo Asistencial de Vivienda para casa-habitación
30	Casa Habitación	Casa habitación de una planta, con una superficie de 36.00 metros cuadrados y de construcción 21.00 metros cuadrados, clasificación habitacional, estado de conservación bueno, con servicios de red de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, telefonía, caminos de acceso pavimentados	Propiedad	Apoyo Asistencial de Vivienda para casa-habitación

31	Casa Habitación	Casa habitación de una planta, con una superficie de 36.00 metros cuadrados y de construcción 21.00 metros cuadrados, clasificación habitacional, estado de conservación bueno, con servicios de red de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, telefonía, caminos de acceso pavimentados	Propiedad	Apoyo Asistencial de Vivienda para casa-habitación
32	Edificio habitacional	Mixta de 3 plantas, piso de mosaico, fachazada a base a azulejos, con escaleras de ladrillo y cemento al ingreso y cancel de fierro, pintura vinilica en paredes y techos, estructura de 42 departamentos cada uno con baño propio, con patio encementado únicamente el nivel 1.	Propiedad	Apoyo Asistencial de Vivienda para casa-habitación
33	Local Comercial	Finca de un solo nivel en cuya parte posterior se encuentra una noria de agua	Propiedad	Desocupado (Local Comercial)
34	Lote de terreno	Lote poligonal irregular a cinco vientos sin quiebres en sus vértices, cubierto con adoquin	Propiedad	Desocupado
35	Lote de terreno	Lote de terreno con barda de aprox. 2.20 m con pozo ( una noria de agua) y cisterna	Propiedad	Desocupado

36	Casa Hogar para Mujeres	<p>Contrucción de estilo moderno, de una sola planta o nivel, es una construcción con cubiertas de bóveda, con aplanados y pintura vnílica, muros de ladrillo de lama, aplados y también con pintura vinílica; recubrimiento de lambrín de cantera en el muro lateral de ingreso; cancelería tubular en espacios multiples de piso a techo del sistema corredizo, con cristales grandes; la cancelería encuartos es también tubular y la ventilación es en celosías; los pisos de los cuartos y áreas comunes con mosaico rojo de 0.20 x 0.20 metross, algunos andadores con vitropiso color blanco de 0.20 x 0.20 metros, todas las áreas con zoclo; los pisos de los andadores, terrazas y de ingreso son de concreto; instalaciones eléctricas, hidráulica y sanitarias oculta; lámparas o spots empotrados, áreas de jardín con pasto y árboles.</p>	Comodato	Centro de Atención a Mujeres Adultas Mayores
37	Oficinas	<p>Construcción de dos plantas, bovéda y muros de ladrillo, vigas de acero, con alberca en el patio intermedio. (casa habitación adecuada a oficinas) que eran ocupadas por el Consejo Estatal de Familia</p>	Depositaria	Sin registro actual del uso (cambio Av. Américas)
38	Local Comercial	<p>Finca de una sola planta con muros de ladrillo, techo de concreto, vigas de fierro y pisos de mosaico, fachada e interiores de vinilica.</p>	Propiedad	Apoyo a Emprendedores para uso de Pastelería
39	Local Comercial	<p>Local comercial de una sola planta</p>	Propiedad	Desocupados destinado a apoyo a emprendedores,
40	Local Comercial	<p>Local comercial de una sola planta</p>	Propiedad	Desocupados destinado a apoyo a emprendedores,



41	Local Comercial	Local comercial de una sola planta	Propiedad	Desocupados destinado a apoyo a emprendedores,
42	Local Comercial	Local comercial de una sola planta	Propiedad	Desocupados destinado a apoyo a emprendedores,
43	Local Comercial	Local comercial de una sola planta	Propiedad	Apoyo a emprendedores destinado a Neuróticos Anónimos, solo el interior a)
44	Local Comercial	Local comercial de una sola planta	Propiedad	Desocupados destinado a apoyo a emprendedores,
45	Local Comercial	Local comercial de una sola planta	Propiedad	Desocupado destinado a apoyo a emprendedores.
46	Local Comercial	Local comercial de una sola planta	Propiedad	Apoyo a emprendedores para uso de Venta de persianas

47	Local Comercial	Local comercial de una sola planta	Propiedad	Apoyo a emprendedores para uso de carnicería
48	Local Comercial	Local comercial de una sola planta	Propiedad	Apoyo a emprendedores para uso de Ferretería
49	Local Comercial	Local comercial de una sola planta	Propiedad	Apoyo a emprendedores para uso de abarrotes.
50	Casa tipo albergue	Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades	Comodato	Centro de Asistencial de Apoyo Asociación Civil Grupo Amanecer
51	Guardería	Construcción de un nivel con escalinatas de concreto en fachada, muros y bóveda de ladrillo, vigas de fierro, interiores de vinilica, fachada con pilares de cantera, cancelaría, puertas y ventanas de fierro en su mayoría, con salones diversos para atención de menores, área médica de psicología y administrativa, cocina y dos patios para recreación.	Comodato	Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 2
52	Oficinas	edificio de una sola planta tipo galera	Comodato	Centro de Atención Asistencial SILENTES

53	Edificio	Finca a dos niveles, con instalaciones diversas para la atención de los servicios de rehabilitación. Plazoleta exterior con área de ascenso y descenso de pacientes, vestíbulo general con un pasillo con jardineras hacia el centro y pérgolas en la parte superior con áreas de jardines laterales; Se cuenta además con las siguientes áreas: de gobierno, de evaluación, enseñanza, valorización, tratamiento, prótesis, servicios y terapia, el inmueble es de un solo nivel y en su parte superior se encuentra un estacionamiento utilizado por los empleados del lugar, la ventanería es de aluminio cobrizado, los interiores con muros de tablaroca y puertas de tambor, los pisos interiores son de granito y los exteriores de cerámica, las instalaciones cuentan con todos los servicios. Así mismo a dicho inmueble también corresponde el estacionamiento público adjunto que administra DIF Jalisco	Comodato	Centro de Rehabilitación Integral (C.R.I.)
54	Guardería	Flinca urbana de 2 plantas, tipo escuela, con escaleras de concreto, muros y techos de ladrillo, interiores de vinilica, pisos de mosaico en salones y pasillos, instalaciones sanitarias para niños y niñas, así como sanitario para adultos, instalaciones eléctricas ocultas, con servicio de luz, agua y drenaje, cocina, áreas administrativas, de psicología y de servicios médicos y escaleras de concreto y cancelería y ventanales estructurados a base de fierro. planchas de concreto y áreas de jardines a su alrededor, con barda perimetral de aproximadamente 70 centímetros de altura de ladrillo y vinilica, así como alambrado sobre dicha barda.	Comodato	Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 7
55	Inmueble	Flinca urbana de 2 plantas, tipo escuela, con escaleras de concreto, muros y techos de ladrillo, interiores de vinilica, pisos de mosaico en salones y pasillos, instalaciones sanitarias para niños y niñas, así como sanitario para adultos, instalaciones eléctricas ocultas, con servicio de luz, agua y drenaje, cocina, áreas administrativas, de psicología y de servicios médicos y escaleras de concreto y cancelería y ventanales estructurados a base de fierro. planchas de concreto.	Comodato	Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 6
56	Clínica Dental	Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades	Comodato	Clínica Dental dependiente de DIF Guadalajara

57	Lote Terreno	SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SU ENTRADA SE ENCUENTRA PROTEGIDA CON MALLA CICLONICA CUBIERTA CON MALLA SOMBRA COLOR VERDE.	Propiedad	sin uso
58	Lote de terreno	LOTE TERRENO, UTILIZADO PARA ESTACIONAMIENTO, CUENTA CON PORTON Y BARDA.	Propiedad	Estacionamiento de Directores
59	Centro de apoyo	FINCA CONSTRUIDA EN DOS PLANTAS, TIENE DOS MOMENTOS DE CONSTRUCCION.	Propiedad	Espacimientoy apoyo a personas de la tercera edad
60	Oficinas	Construcción semimoderna de un piso cuya construcción tiene un perímetro circular con domo vitral con malla sombra, cuenta con sótano donde se ubican oficinas, así como estacionamiento junto a la banqueta; sus instalaciones sanitarias y eléctricas están ocultas y se cuenta con aire acondicionado, con una extensión superficial de 979.78 metros cuadrados	Posesión	Sin uso
61	Oficinas	Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades	Posesión	Oficinas Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Presidencia entre otras

62	Centro de Capacitación	Construcción moderna a base de muros y bóveda en ladrillo lama, estructuras a base de vigas de acero IPR refuerzos de concreto armados, dalas, desplantes de corona y castillo, recubrimientos a base de enjarres, pintura, vitropisos y azulejos, herrería estructural, puertas y ventanas por módulos; las zonas se dividen en forma general en módulos de dormitorios, cocina comedor, aulas de capacitación y áreas verdes. Superficie aproximada de 24,136.13 metros cuadrados	Propiedad	Se otorgan servicios de capacitación por el Instituto al cual se le otorgó en comodato
63	Hospital	Hospital, antes centro de desarrollo Juchitlán.	Comodato, propiedad del Gobierno del Estado.	Hospital (antes Centro de Desarrollo)
64	Edificio tipo escuela	Instalaciones Sistema DIF La Barca	Comodato, propiedad del ayuntamiento	CAIC
65	Oficinas	DIF Municipal La Manzanilla	Comodato, propiedad del ayuntamiento.	Instalaciones DIF La Manzanilla
66	Local	Inmueble con un a superfiie en terreno de 1,500 metros cuadrados, cuenta con area de oficinas y bodega, manposteo de piedra rosa, estructuras de concret armado, muros de tabique de barro coido, techos lamina metálica y boveda, revestimientos y acabados interiores de cal económicos y aparentes pisos de cemento apalillado, instalaciones de cobre para dos baños muebles sanitarios económicos, instalación eléctrica visibles, herreria estructural .	Comodato	Lo utiliza empresa particular (purificadora)

67	Bodega	Espacio utilizado como bodega de acuerdo a las necesidades	Comodato	Bodega de Alimentos
68	Oficinas	Espacio utilizado como oficina de acuerdo a las necesidades	Comodato	Oficinas Delegación Regional 04
69	Oficinas	Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades	Comodato	Oficinas Delegación Regional 09
70	Oficinas	Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades	Comodato	Instalaciones DIF San Diego de Alejandría
71	Centro Supera	Extensió superficial de 5,036.31 metros cuadrados. Construcción moderna a base de muros y bóveda en ladrillo lama, estructuras a base de vigas de acero IPR refuerzos de concreto armados, dalas, desplantes de corona y castillo, recubrimientos a base de enjarres, pintura, vitropisos y azulejos, herrería estructural, puertas y ventanas por módulos; las zonas se dividen en forma general en módulos de dormitorios, cocina comedor, canchas, aulas de capacitación, y áreas verdes	Propiedad	Sin utilización
72	Oficinas y Centro de Servicios médicos	Sistema DIF San Ignacio Cerro Gordo e instalaciones Cruz Roja.	Propiedad	Oficinas y Centro de Rehabilitación DIF San Ignacio Cerro Gordo, asi como instlaciones Cruz Roja

73	Oficinas	Instalaciones Sistema DIF Tala.	Comodato, propiedad del Gobierno del Estado.	Instalaciones DIF Tala
74	Centro de Capacitación	Terreno compuesto de dos predios uno con una extensión superficial de 11,000 metros cuadrados y el otro de 1,979 metros cuadrados, con una construcción moderna a base de muros y bóveda en ladrillo lama, estructuras a base de vigas de acero IPR refuerzos de concreto armados, dadas, desplantes de corona y castillo, recubrimientos a base de enjarres, pintura, vitropisos y azulejos, herrería estructural, puertas y ventanas por módulos; las zonas se dividen en forma general en módulos de dormitorios, cocina comedor, aulas de capacitación, y áreas verdes.	Propiedad	Centro para estimular la creatividad e innovación social (CECIS)
75	Casa habitación	Predio rustico, con una superficie aproximada de 50,000 m2, con áreas verdes extensas, cancha de básquet ball, pasillos de concreto, auditorio, cabañas con tejados y muros de ladrillo, perímetro delimitado con malla ciclónica. Instalaciones que constan de una sola planta, con las siguientes zonas: zona de domésticos con área de dormitorios en cuatro edificios con tres dormitorios cupo de 18 alumnos cada una, servicio sanitario integrado y cuarto con cubículo y sanitario para tutor, área de alimentación integrada por comedor, cocina, almacén de viveres y patio de servicio anexo, área de almacenes con almacén general y taller de almacenamiento, zona educativa con área de talleres, área de recreación y cultura compuesta de auditorio, cuarto de proyección, bodega, biblioteca y área de sanitarios, zona administrativa con área de oficina formada por un cubículo para dirección con sala de juntas administración y jefatura de enseñanza un área de recepción secretarial y de archivo, área de servicios asistenciales delimitada por la enfermería con cuarto de curaciones, dos cubículos para tres encamados cada uno y servicio sanitario completo. Cimientos manposteria de piedra braza mortero cal-arena, muros aparente y ladrillo, techos, duela y estructura de madera, azoteas de tarima como tapanco, vinilica en fachada e interiores, escaleras de concreto armado, puerta exterior de metal y madera de pino, instalación sanitaria, bajantes y remales de pvc, registros de mampostería, en hidráulica de tubo galvanizado, instalación eléctrica oculta oculta a base de poliducto, cajas y placas metálicas.	comodato	Centro de capacitación y eventos

76	Oficinas	Instalaciones Sistema DIF Tecolotlán.	Comodato, propiedad del Gobierno del Estado.	Instalaciones DIF Tecolotlán
77	Oficinas	Finca construida en zona habitacional de una y dos plantas, con explanada al centro del inmueble de concreto y adornos de ladrillo que forman cuadros, herrería tubular en puertas ventanas y cancelos de escaleras y terrazas de aproximadamente metro y medio.	Comodato	Instalaciones DIF Teocaltiche
78	Centro de Desarrollo	Sistema DIF Tepatitlán de Morelos.	Propiedad	Centro de Desarrollo dependiente del DIF Tepatitlán, utilizado para brindar capacitación a la población
79	Centro de Promoción y Capacitación	Terreno en forma de L invertida con una extensión superficial de 16,011.41 metros cuadrados, con construcción moderna a base de muros y bóveda en ladrillo lama, estructuras a base de vigas de acero IPR refuerzos de concreto armados, dadas, desplantes de corona y castillo, recubrimientos a base de enjarres, pintura, vitropisos y azulejos, herrería estructural, puertas y ventanas por módulos; las zonas se dividen en forma general en módulos de dormitorios, cocina comedor, aulas de capacitación y áreas verdes	Propiedad	Se brinda capacitación y atención a la población por Asociación Civil
80	Oficinas	Finca en buen estado, alberga las instalaciones del Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga,	Comodato	Archivo Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco



81	Centro de Atención y lote de terreno	Construcción habitacional moderna, construida a desnivel, con barda perimetral y malla electricada, amplios jardines interiores, al ingreso con módulo de seguridad y oficinas, hacia el lado izquierdo comedor, lavandería y otras comunes para las usuarias, se cuenta con 2 módulos que contiene diversas recamaras, diseñadas para la utilización de la Mujeres y sus Hijos, baño completo en cada habitación, destacando que estas habitaciones contienen bienes muebles indispensables para su ocupación; las paredes del inmueble en su mayoría están cubiertos de azulejo del techo a piso; también cuenta con auditorio y estacionamiento interno; Se cuenta con espacio sin construcción a un lado la cual en su perímetro se instaló malla ciclónica. Extensión Superficial de 10,000 metros cuadrados.	Propiedad	Centro de Atención a Mujeres Violentadas
82	Casa Habitación.	Tipo semimoderno, calidad irregular, estado de conservación bueno, en planta baja cuenta con negocio de estética y la planta alta esta diseñada para casa habitación.		Casa habitación- Sra. Beatriz Concepción Montes de Oca Molina
83	Oficinas	Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades	Comodato	oficinas para personal DIF Tlaquepaque y comedor comunitario
84	Guardería	Flinca urbana de 2 plantas, tipo escuela, con escaleras de concreto, muros y techos de ladrillo, interiores de vinilica, pisos de mosaico en salones y pasillos, instalaciones sanitarias para niños y niñas, así como sanitario para adultos, instalaciones eléctricas ocultas, con servicio de luz, agua y drenaje, cocina, areas administrativas, de psicología y de servicios médicos y escaleras de concreto y cancelería y ventanales estructurados a base de fierro. planchas de concreto y áreas de jardines a su alrededor.	Comodato	Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 8
85	Edificio	Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades	Irregular	Otorgado en comodato a la Camara de la Construcción para capacitación

86	Inmueble	Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades	Comodato	Centro de Desarrollo dependiente del DIF Tonalá
87	Inmueble	Inmueble con una superficie en terreno de 3,001.50 metros cuadrados con una Construcción al centro del inmueble en mal estado destruida, del tipo semimoderno, menor destinada para oficina, el demás espacio con cajones de estacionamiento, perimetro con malla ciclónica	Propiedad	Estacionamiento Público
88	Inmueble	Predio rústico ubicado a 748 metros al noroeste de la cabecera municipal de Totatiche, Jalisco, denominado el Bajío con una superficie aproximada en terreno de 2,909.36 metros cuadrados, con una construcción tipo semimoderno, calidad regular, estado de conservación bueno, cuenta con una bodega y una fracción menor destinada para oficina, inmueble ubicado aprox. al centro del predio en una ext. De 445 metros cuadrados respecto de una superficie aproximada de 2,920.00 m2; El perímetro se encuentra delimitado con malla ciclónica	Propiedad	Instalaciones de la Delegacion Regional 1, y Bodega de Alimentos
89	Inmueble	Superficie en terreno de 1,300 metros cuadradas, Finca ubicada en zona habitacional de una planta, con barda frontal a base de ladrillo que en su parte superior es decorada con el mismo formando triángulos, explanada al ingreso en concreto, con arcos en corredores de piso de mosaico rojo, oficinas y talleres con puertas anchas de herrería con ventanales, jardín amplio en parte posterior y al lado con juegos infantiles; con una superficie aproximada 1,300.00 m2	Comodato	Instalaciones DIF Valle de Guadalupe
90	Inmueble	DIF Municipal.	Comodato, propiedad del ayuntamiento.	Instalaciones DIF Villa Hidalgo

91	Inmueble	INMUEBLE PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	Comodato	Almacen General del Sistema DIF Jalisco
92	Inmueble	Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades	Posesión	Instalaciones órgano desconcentrado del DIF Trompo Mágico
93	Inmueble	Construcción de tipo moderno medio, en buen estado de conservación, de construcción mixta de uno y dos plantas a desnivel, con instalaciones diversas para servicios médicos y dentales, así como murales en el área común de recepción y servicios de agua, luz, alumbrado público, banquetas, con estacionamiento sin techar, y áreas extensas de jardines.	Comodato	Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor (CDIAAM)
94	Inmueble	Estención de terreno de 19,582.03 metros cuadrados, construcción a base de estructura tipo hormigón, concreto a base de block ladrillo, tipo de cimentación suelo de cemento con hormigo armado y block, Arquitectura tipo lejanista techos con cupula artesanales en la parte alta y en la baja loza aligerada con nevadura, dicho inmueble cuenta con áreas administrativas, la cual se conforma de dos salas Norte y Sur, cada una cuenta con habitaciones las cuales dan un total de 50 Habitaciones y en cada nivel hay 25, tiene capilla, auditorio, áreas con amplios jardines, juegos adaptados y fuentes centrales, así mismo cada habitación cuenta con baño accesible y cada módulo de habitaciones tiene enfermería y comedor con baño	Comodato	Centro de Atención a Niños y Niños con Discapacidad Intelectual 100 CORAZONES

95	Inmueble	Flinca urbana de 2 plantas, tipo escuela, con escaleras de concreto, muros y techos de ladrillo, interiores de vinilica, pisos de mosaico en salones y pasillos, instalaciones sanitarias para niños y niñas, así como sanitario para adultos, instalaciones eléctricas ocultas, con servicio de luz, agua y drenaje, cocina, areas administrativas, de psicología y de servicios médicos y escaleras de concreto y cancelería y ventanales estructurados a base de fierro. planchas de concreto y áreas de jardines a su alrededor, con barda perimetral de aproximadamente 70 centímetros de altura de ladrilo y vinilica, así como alambrado sobre dicha barda	Comodato	Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 10
96	Inmueble	Espacio utilizado de acuerdo a la necesidades	Comodato	Centro Asistencial Asociación de Enfermos Deshabilitados Físicos de Jalisco
97	Inmueble	inmueble de cuya superficie se utilizan 9,644.20 metros cuadrados, la construcción de finca es semi moderna, calidad media, en estado de conservación regular, con espacios en construcción tipo industrial, la demás superficie es destinada a diversos talleres para personas con discapacidad, con actividades esencialmente al aire libre.		
98	Inmueble	Terreno baldío, uso de suelo habitacional en buen estado de conservación, enmallado en su perímetro.	Propiedad	sin uso
99	Inmueble	Unidad Básica de Rehabilitación	Propiedad	Unidad Básica de Rehabilitación dependiente del DIF Zapotlán el Grande

100	Oficinas	<p>construcción de 30 años de antigüedad aproximadamente, conservada en buen estado, edificio de 4 niveles, la oficina rentada por DIF Jalisco se encuentra en el segundo nivel, local de traza ortogonal de 4.12 metros de frente x 11.94 metros de fondo con 49.19 metros cuadrados de construcción, se accesa por escalinatas que conectan a vestíbulo. el local cuenta con tres privos, en el nivel se encuentran con baños generales uno para hombres y otro para mujeres; la construcción es tradicional con cimentación</p>	DIF JAL ARRENDATARIO	Instaciones Delegación Regional 03
101	Oficinas	<p>Finca de dos niveles (solo se renta la planta baja), construcción de 15 años de antigüedad aproximadamente, conservada en buen estado, terreno de traza irregular, se rentan 70 metros cuadrados aprox. Ingreso peatonal por medio de escalinata con puerta doble de herrería cristal claro, construcción tradicional con cimentación de mampostería en piedra brasa, muros de ladrillo, bóveda de vigería de acero y ladrillo aplanados con mortero terminado aplastado fino, piso de loseta cerámica con zoclo del mismo material en el interior y en el exterior, escalones terminado piso de cemento. Marquesina de ingreso y volado en fachada principal forjado con vigería de acero y ladrillo, terminado con teja, protecciones de herrería, puerta de intercomunicación de tambor de madera de pino forrada con chapa, pintura vinílica en muros y bóveda y de esmalte en herrería. lechareada en cemento gris e impermeabilizante en azotea e buen estado. con cisterna, boma, tinaco, lavadero, boiler, tanque estacionario.</p>	DIF JAL ARRENDATARIO	Instaciones Delegación Regional 05
102	Oficinas	<p>Localizado en el segundo piso de los portales en Ciudad Guzmán, local de traza ortogonal de 14 metros de frente a la calle por 5.04 de fondo, con 70 metros de construcción aproximadamente, acceso a estacionamiento posterior por la calle de Reforma, acceso peatonal por calle de su ubicación, se accesa por elevador o por escalinatas que conectan al vestíbulo (pasillo) a todos los locales, la fachada del local con puertas abatibles de madera de ingreso que da a un pasillo para ingresar a una recepción y área de trabajo, muro perimetral de block sólido, oficina del delegado al fondo y baño. la construcción en base de columnas de concreto que soportan travesaños y losa de concreto, aplanado con mortero terminado liso, ventanería de herrería y cristal claro de 6 mm, los muros interiores son de tablaroca, piso de mosaico con zoclo madera, pintura vinílica en muros y bóveda en buen estado.</p>	DIF JAL ARRENDATARIO	Instaciones Delegación Regional 06

103	Oficinas	<p>2 Localesl con 3 metros de frente x 6 de metros de fondo (total de superficie 36 metros cuadrados con un baño, se supone construcción traiconal con cimentación de mampostería en piedra braza, muros de ladrillo, bóveda de ladrillo, terminado liso en interiores, no se cuenta con zoclo, años forrados en azulejo con losas de vitro piso para los lavabos. Escalera de acceso a segundo piso protección de herrería. La pintura vinícola en bóveda y muros en buen estado, ladrillo de azotea lechareado e impermeabiizado en buen estado, bajantes con rejillas.</p>	DIF JAL ARRENDATARIO	Instaciones Delegación Regional 07
104	Oficinas	<p>Superficie de terreno de 132 metros cuadrados con una construcción de 20 años de antigüedad, conservada en buen estado, con ingreso vehicular con portón de marcos metálicos forrados en madera sólida, cochera capacidad para 1 vehículo, ingreso peatonal pórtico de ingreso tipo exclusiva, con 2 puertas ( 1 ingreso puerta con marco metálico forrado en madera sólida y la otra de hierro forjado), este ingreso techado tiene marquesina con tejas, en el interior cuenta con sala comedor utilizado como sala de juntas o área de trabajo), cocina, 2 baños completos 3 recamaras (1 utilizada como bodega, 1 co área para secretaria y 1 como privado del delegado) patio de servicio con cisterna, bomba, boyler y lavadero. en azotea cuenta con tinaco capacidad de 1,100 litros, construcción tradicional con cimentación de mampostería en piedra braza, muros de ladrillo, bóveda de viguería de acero y ladrillo, aplanados con mortero terminado apalillado fino, piso de loseta cerámica con zoclo del mismo material (en el interior y cochera) piso de cemento en patio posterior, azulejo en muros de baños y cocina con tarja.</p>	DIF JAL ARRENDATARIO	Instaciones Delegación Regional 10