



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



| | |
|---------------------|-------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 17/03/2021 |
| Fecha Elab. Compro. | 22/03/2021 |
| N° de Oficio | SPTAR / C-0140 / 2021 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 22 2021 2:45PM

| | | | |
|-------------------------|--|---------|--|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ | PUESTO: | Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res |
| COMISIONADO: | ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA | PUESTO: | Jefe de Potabilización |
| ACOMPAÑA A: | | PUESTO: | |
| ELABORÓ DOCUMENTO: | ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización | STATUS: | Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja |

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA | | | | |
|--|------------|--|----------------|-----------------------|
| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA |
| 18/03/2021 | El Grullo | \$ 86.00 | \$ 152.00 | \$ 86.00 |
| | GD: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: 0.00 |
| | ACTIVIDAD: | Toma de muestra de agua al pozo nuevo recientemente perforado y que se encuentra en etapa de desarrollo por 72 hrs | | |
| 19/03/2021 | El Grullo | \$ 86.00 | \$ 152.00 | Sin Cena. \$ 0.00 |
| | GD: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: 0.00 |
| | ACTIVIDAD: | Toma de muestra de agua al pozo nuevo recientemente perforado y que se encuentra en etapa de desarrollo por 72 hrs | | |

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHÍCULO - PLACAS: | JS 29482 | *CON RECARGA |
|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|----------|-------|-----------|--|--------------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA: | 18/03/2021 | VIÁTICOS \$: | 1,062.00 | 1,062.00 | 68.97 | \$ 0.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l. | |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: | Ford / 2012 | |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 2 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 218,809.00 Km. / 219,340.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 19/03/2021 | PEAJE \$: | 500.00 | 324.00 | 44.70 | \$ 176.00 | KM. RECORRIDO: | 531.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 | | | | ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO: | 0 + 0 + 0 = 0 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO: | 0.00 | |
| JUST. VALES EXCE: | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO = | 0.00 | |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: | 0.00 | |
| | | | | | | | \$ VALES A REGRESAR: | 0.00 \$ | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,562.00 (MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

| |
|-------------------|
| EFFECTIVO A FAVOR |
| CEA |

| | |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 1,386.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 1,562.00 |
| SALDO | \$ 176.00 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| COMISIONADO ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA Jefe de Potabilización | AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res | REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Cajero | VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera |
|--|---|---|---|

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0140 / 2021

DEL DÍA: 18/03/2021 AL DÍA: 19/03/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Día 18 de marzo:

A petición del Director de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de El Grullo, Jalisco, Ing. Gilberto Preciado Esparza, donde vía telefónico con el Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagún, Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de esta Comisión Estatal del Agua, solicita la toma de muestras al pozo No. 4 perforado en el año 1997 y que no opere por presentar problemas de calidad del agua y que actualmente quieren poner en funcionamiento.

Recibí indicaciones de realizar un monitoreo de todas las fuentes de abastecimiento, totalizando seis fuentes de abastecimiento, en este día se realizaron cinco muestras

Día 19 de marzo:

En este segundo día se tomó la muestra de agua del pozo en referencia e identificado como el pozo No. 4.

El muestreo de agua consiste en extraer una porción representativa de una masa de agua con el propósito de examinar diversas características. Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas serán analizadas:

Parámetros tomados en de campo, Materia flotante, Potencial Hidrógeno, Temperatura

Las muestras de agua deben ser representativas, almacenadas y transportadas al laboratorio para su análisis con una mínima perturbación.

El muestreo conlleva una serie de actividades para obtener volúmenes de agua en diversos recipientes, de tal forma que los resultados de sus análisis representen de manera general las características físicas, químicas, microbiológicas y radiológicas del sistema de interés.

Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas serán analizadas.

Las muestras se toman y examinan esencialmente para determinar parámetros físicos, químicos, biológicos y radiactivos, que requerirán unos criterios y técnicas de toma diferentes.

La toma de muestras dio inicio con el análisis microbiológico, se llevó a cabo en una bolsa estéril con cierre hermético.

El agua donde se realizó la toma de muestra viene directamente del sistema de distribución de agua, no presentaba fuga ni fisuras, esto para evitar una contaminación en la muestra.

Nos lavamos las manos con jabón y abundante agua; identificamos el sitio para tomar la muestra (sitio de interés), se abrió la llave y deje correr el agua por un lapso de 3 minutos, o el tiempo que considere necesario para purgar adecuadamente las tuberías. El agua que permanece estancada en ella es más susceptible de llevar patógenos o acumular suciedad y sedimentos, por lo que al dejar correr el agua por un tiempo garantiza tomar agua más reciente del sistema de distribución y más apartada de las contaminaciones del ambiente.

Cerré la llave y con una torunda de algodón impregnada de solución de cloro comercial (una tapita de cloro diluida en 1 L de agua potable o de garrafón) limpie el orificio de salida y deje correr el agua nuevamente por 3 minutos aproximadamente y reduje el flujo del agua; coloque mi cubrebocas, guantes estériles. Con mi equipo de seguridad ya colocado y cerca del orificio de salida del agua desprendí el sello de seguridad de la bolsa, esto con la finalidad de reducir al mínimo la posibilidad de una contaminación en su muestra por un factor externo

Al finalizar el muestreo para análisis microbiológico, continúe con la toma para análisis físico, químico, se realizó cuidadosamente, evitando que se contaminara el tapón, boca e interior del envase; enjuague y deseche dos veces el recipiente con un poco del agua que se va a analizar y recolecte la muestra.

Las muestras tomadas las coloque en hielera con bolsas conteniendo hielo, para su transporte al laboratorio, cuidando no congelar las muestras. Todos los recipientes fueron cerrados e identificados.

Preservación

Para la correcta conservación o preservación de la muestra, será necesario transportar las muestras refrigeradas de 4 a 10° C, en la siguiente tabla muestro la preservación adecuada de las muestras, así como el volumen requeri

OBSERVACIONES:

Día 18 de marzo:

A petición del Director de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de El Grullo, Jalisco, Ing. Gilberto Preciado Esparza, donde vía telefónico

con el Ocean. J. Trinidad Martínez Sahagún, Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento de esta Comisión Estatal del Agua, solicita la toma de muestras al pozo No. 4 perforado en el año 1997 y que no opere por presentar problemas de calidad del agua y que actualmente quieren poner en funcionamiento.

Recibí indicaciones de realizar un monitoreo de todas las fuentes de abastecimiento, totalizando seis fuentes de abastecimiento, en este día se realizaron cinco muestras

Día 19 de marzo:

En este segundo día se tomó la muestra de agua del pozo en referencia e identificado como el pozo No. 4.

El muestreo de agua consiste en extraer una porción representativa de una masa de agua con el propósito de examinar diversas características.

Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas serán analizadas:

Parámetros tomados en de campo, Materia flotante, Potencial Hidrógeno, Temperatura

Las muestras de agua deben ser representativas, almacenadas y transportadas al laboratorio para su análisis con una mínima perturbación.

El muestreo conlleva una serie de actividades para obtener volúmenes de agua en diversos recipientes, de tal forma que los resultados de sus análisis representen de manera general las características físicas, químicas, microbiológicas y radiológicas del sistema de interés.

Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas serán analizadas.

Las muestras se toman y examinan esencialmente para determinar parámetros físicos, químicos, biológicos y radiactivos, que requerirán unos criterios y técnicas de toma diferentes.

La toma de muestras dio inicio con el análisis microbiológico, se llevó a cabo en una bolsa estéril con cierre hermético.

El agua donde se realizó la toma de muestra viene directamente del sistema de distribución de agua, no presentaba fuga ni fisuras, esto para evitar una contaminación en la muestra.

Nos lavamos las manos con jabón y abundante agua; identificamos el sitio para tomar la muestra (sitio de interés), se abrió la llave y deje correr el agua por un lapso de 3 minutos, o el tiempo que considere necesario para purgar adecuadamente las tuberías. El agua que permanece estancada en ella es más susceptible de llevar patógenos o acumular suciedad y sedimentos, por lo que al dejar correr el agua por un tiempo garantiza tomar agua más reciente del sistema de distribución y más apartada de las contaminaciones del ambiente.

Cerré la llave y con una torunda de algodón impregnada de solución de cloro comercial (una tapita de cloro diluida en 1 L de agua potable o de garrafón) limpie el orificio de salida y deje correr el agua nuevamente por 3 minutos aproximadamente y reduje el flujo del agua; coloque mi cubrebocas, guantes estériles. Con mi equipo de seguridad ya colocado y cerca del orificio de salida del agua desprendí el sello de seguridad de la bolsa, esto con la finalidad de reducir al mínimo la posibilidad de una contaminación en su muestra por un factor externo

Al finalizar el muestreo para análisis microbiológico, continúe con la toma para análisis físico, químico, se realizó cuidadosamente, evitando que se contaminara el tapón, boca e interior del envase; enjuague y deseche dos veces el recipiente con un poco del agua que se va a analizar y recolecte la muestra.

Las muestras tomadas las coloque en hielera con bolsas conteniendo hielo, para su transporte al laboratorio, cuidando no congelar las muestras. Todos los recipientes fueron cerrados e identificados.

Preservación

Para la correcta conservación o preservación de la muestra, será necesario transportar las muestras refrigeradas de 4 a 10° C, en la siguiente tabla muestro la preservación adecuada de las muestras, así como el volumen requeri

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0140 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA




Ing. Gilberto Preciado Guevara

[Handwritten signature]


18/marzo/2021

19/marzo/2021






Pozo No. 5



Pozo No. 6



Pozo No. 8



Pozo No. 4

Handwritten signature or initials.



Captación de agua de la cascada



| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 17 | 03 | 2021 |

FOLIO # 14673

| | |
|-------------|--|
| NOMBRE : | ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA |
| PUESTO : | Jefe de Potabilización |
| DIRECCIÓN : | Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento |
| GERENCIA : | Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales |

| VEHICULO | MODELO | TIPO | PLACAS |
|----------|--------|-----------------|----------|
| Ford | 2012 | RANGER XLT CREW | JS 29482 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE
VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS 218,809 KM.

JUSTIFICACIÓN

Realizar comisión al municipio de El Grullo


FIRMA DEL SOLICITANTE
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización


FIRMA DE AUTORIZACIÓN SUBDIRECCIÓN
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Autoniza
17-03/21
OK
FIRMA Y SELLO
SERVICIOS GENERALES



1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. The second step is to gather relevant information and data. This can involve research, consultation with experts, or collecting data from various sources.

3. The third step is to analyze the information and data collected. This involves identifying patterns, trends, and relationships that can help in understanding the problem.

4. The fourth step is to develop a solution or answer. This involves applying the knowledge and skills gained from the previous steps to create a response that addresses the problem.

5. The fifth step is to evaluate the solution or answer. This involves checking the results against the original problem and requirements to ensure that the solution is effective and accurate.

COMISIONADO

AUTORIZA

PLACAS DEL VEHICULO: JS 29 482

BIOL. ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA
JEFE DE POTABILIZACIÓN

I.Q. VICTOR I. MÉNDEZ GÓMEZ

KILOMETRAJE: INICIAL 218.809 FINAL 219.340

SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3610-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44190

C O P I A
NOTA #17419

FOLIO : 5101917
FECHA : 18/03/2021, 07:54 (51019170)
POSICION: 2
TERMINAL: 1

[illegible]

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|---------------------|----------|------|--------|---------|
| MAGNA | 44.346 | LTR | 20.20 | 895.79 |
| (CLAVE PEMEX 32011) | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | 774.99 |
| IVA: | | | | 120.80 |
| TOTAL: | | | | 895.79 |

(ochocientos noventa y cinco pesos
79/100 M.N.)

ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000408
RUTA :
NRO. ECO. :
NRO. DAT. : 001



Guadalajara, Jalisco; 22 Marzo 2021

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Subdirector de Finanzas
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Asunto: pago de peaje.

Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a la utilización de la autopista, erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0140/2021, tiene como fin el minimizar los riesgos durante el traslado a la Cabecera Municipal de El Grullo, Jalisco, así como su retorno, se determinó transitar por la autopista Guadalajara – Colima.

Ya que es una carretera segura, en buen estado físico, se minimizan los riesgos durante su trayecto, se economiza combustible, se obtiene un menor desgaste del vehículo y se cuenta con un seguro de vida durante el trayecto.

Hago de su conocimiento lo anterior para los fines administrativos que juzgue pertinentes, con el fin de poder llevar a cabo la comprobación del Oficio de Comisión citado anteriormente

Elaboró

Biol. Ernesto Martín González Padilla
Jefe de Potabilización.

Vo. Bo

I.Q. Víctor J. Méndez Gómez
Subdirector de Operación de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales



C.c.p – Archivo



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

3221594

OMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

fc:

EA070225JK4

so de CFDI:

03 - Gastos en general

omicilio:

VENIDA FRANCIA 1726, COLONIA MODERNA C.P. 44190

Folio Fiscal:

30C3E5AB-3642-4DB6-B870-EB3C9302E7C6

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2021-03-22T10:16:01

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

| lavProdServ | Cantidad | Clave Unidad | Descripción del producto o servicio | Importe | Valor Unitario | Descuent |
|-------------|----------|--------------|--|---------|----------------|----------|
| 5111602 | 1.00 | A9 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052107709342567483800123000005, FECHA: 18/MARZO/2021 09:34:25 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810883, FOLIO: 674838 | 60.34 | 60.34 | |
| 5111602 | 1.00 | A9 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052107709051299286500052000006, FECHA: 18/MARZO/2021 09:05:12 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC03, CAJERO: 710885, FOLIO: 992865 | 79.31 | 79.31 | |
| 5111602 | 1.00 | A9 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052107812113123120800130000006, FECHA: 19/MARZO/2021 12:11:31 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 810609, FOLIO: 231208 | 60.34 | 60.34 | |
| 5111602 | 1.00 | A9 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052107812383899850900063000009, FECHA: 19/MARZO/2021 12:38:38 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG07, CAJERO: 80004, FOLIO: 998509 | 79.31 | 79.31 | |

Importe Total con Letra:

RESCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 279.30

Iva 44.70

Total 324.00

ello Digital del Emisor:

f0xVVSpMAY9zG6MQryBtlnB+paTzJYlb0h/2RUoXGETJ2fa9CQ5/2q4Akaeh+UOMqhSW4GazLdBtT3ry4V11T/TP6TRKdnNJI4clC CYknW46rudGf
10WbYL9NRTWiEtGt7LOTZFyTtulNk9lqyOV+stA8uJPh6lqrmc7e5q6sNOhT1xKMUU/QJz3UA9KDeHXoeSrfLuWCJhBIQUzmuqxoPSsajZxk2SnnvS
4xSokHBdMx1CyO7i4RMm/lqKL6PLbeYqt3A7QYEi70KmpTryZPIB0khMtypvf8IOJJR1SpdSA2qTbLJ5DhiTh19Jul03MePISq3KTHUfeJg==

ello Digital SAT

+C1XK4JeoC6qHktzmVhv3L6q92Jgr/1iPnsee4POcrCvsNkl8t4UditoHS8uKsdG0gXGCdYXCY1iBamfvSzRazUEbyuhfEXxVkoRlMAFwhHTqNQbQQ
:k3l9gjk8u5rS2xzVvg49z2F8X9xxS2UMRYR0JP38aMuIAOZ7sT08gkanJySSBSpBpJfhFKKIDwlpZOQsgoAsdBhJn2dJnChW8oUKbv5p1bEomMsd
DtT/b+zjrgn0icCcCJVrx2doKI4sFBhCtDI2nr8J43tHyFSH/ed7YRyLzWeQnZqScy52u/4mj13A4TeaLIDt5DyeflC234/DBEjciB8csAbnUw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|30C3E5AB-3642-4DB6-B870-EB3C9302E7C6|2021-03-22T10:16:02|CVD110412TF6|Hf0xVVSpmAY9zG6MQryBtlnB+paTzJYlb0h/2RUoXGETJ2fa9CQ5/2q4Akae+UOMqhSW4GazLdBtT3ry4VI1T/TTp6TRKdnNJI4clcCYkniyW46rudG9I710WbYL9NRTWiEtGt7LOTZFyTtuNk9lqyOV+stA8uJPh6lqrmc7e5q6sNOhT1xKMUU/QJz3UA9KDeHXoeSrfLuWCJhBIQUzmuqxoPSsaJZxk2nvS64xSokHBdMx1CyO7i4RMm/lqKL6PLbeYqt3A7QYEi70KmpTryZPibIB0khMtypvf8IOJJR1SpdSA2qTbL5DhiTh19Jul03MePISq3KTHUfeJg==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2021-03-22T10:16:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMPROBACIÓN DE PEAJE

N° DE OFICIO DE COMISIÓN:

SPTAR / C-0140/2021

FECHA DE LA COMISIÓN:

18-19/03/2021

COMISIONADO

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA

JEFE DE POTABILIZACIÓN

AUTORIZA

VICTOR I. MENDEZ GÓMEZ

SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 60,35
IVA 9,65
Total 70,00
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LG05 CAJERO: 810883
FOLIO: 674835
18/03/2021 09:34:25

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052107709342567483800123000005

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 79,31
IVA 12,69
Total 92,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LG03 CAJERO: 710885
FOLIO: 992855
18/03/2021 09:05:12

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052107709051299286500052000006


TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 60,35
IVA 9,65
Total 70,00
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG08 CAJERO: 810609
FOLIO: 231208
19/03/2021 12:11:31

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052107812113123120800130000006


TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 79,31
IVA 12,69
Total 92,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG07 CAJERO: 80004
FOLIO: 998509
19/03/2021 12:38:38

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



05210781238389850900063000009

**HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV**

RFC: HCR1308269Q5

DOM: VALENTIN VELASCO No. 39, COL: El Grullo Centro C.P. 48740 El Grullo, El Grullo,
Jalisco, México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48740

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
| Forma de pago | 01 - Efectivo | Folio | A - 8874 |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha | 18/3/2021 19:41:33 |
| Moneda: | MXN - Peso Mexicano | | |

| | |
|-------------------|---|
| Datos del cliente | |
| Cliente: | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO |
| R.F.C.: | CEA070225JK4 |
| Domicilio: | FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México |
| Uso CFDI: | G03 - Gastos en general |

| Cantidad | Clave Unidad SAT | Clave Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------|---------|
| 1.00 | E48 | 90111501 | HOSPEDAJE | 452.94 | 002 - IVA - 72.47 | 452.94 |

Importe con letra:

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

| | |
|-----------------------|--------|
| Subtotal | 452.94 |
| Impuestos Trasladados | 72.47 |
| ISH | 13.59 |
| Total | 539.00 |



CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

CD33F7C2-1301-4D5C-A8AD-D6813ADEDA93

Marzo 18 2021 - 19:41:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Sello del SAT

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

No se puede agregar cadena original a un documento inválido para efectos fiscales.


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="48740" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="539.00" Moneda="MXN" SubTotal="452.94"
Certificado="MIIGRTCCB2gAwBAGlUMDAwMDEwMDAwMDA0MDCzMzQwMzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC98LkMuI
GRibCBTZXJ2aWNPbyBkZSB8ZG1pbmlzdHJhY2N5d24gVHJpYnV0YXJpYTEvMCOGA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUGQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuI
FRyWj1dGfYaWExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSB7ZWd1cmkYwQgZGUGbGEGSWS5mb3JtYWNpw7NuMR8wHqYJKoZIhvcNAQK
BFh8hY29k0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQDBD1Bdi4gSGIKYXNbnbyA3NywqZ295LiBhdWVycmVyb2EOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxZCZAJBgNV
BAYTAk1YMRkwFwYDVQQLDBEaXN0cm10byBGZWRIcmFsMRQwEgYDVQQHDAdDdW1faHDTQWw1VzEVMBMGA1UELMMU0FUOTcWnAxTk4z
MV0wWwYJKoZIhvcNAQKDESSZXNwb25yZSJsZ2ogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENibnRyYVwWgZGUGU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGfYaW9zIGfSIE
NvbnRyaWJ1eWVudGUwHhcnMTcwODIOMTczNDU0WHcnMjEwODIOMTczNDU0WjCB5TEtMcGA1UEAxMxSE9URUwGQ0FNSU5PIFJFQWwGRUw
gR1JVTEpFIBNBIERFIENWMS0wKwYDVQQEpYRIT1RFTCBDOQU1JTk8gUKVBTCTBFTCBHUIVMT8gU0EgREUGQ1YxLTA8BgNVBAoTJEhPVEVMIENBUTUI
OTB5SRUFMIEVMIEMDSVUXMTYtYmTQSBERSBDVjEIMCMGA1UELRLMcSENSMTMwODI0VE1IC8gR09DRtQzMdKxMTExNTEeMBWGA1UEBRMVIC8gR
09DRtQzMdKxMTU1KQ01OUzAyMTQ8wDQYDVQQLZWVtZVtkeiQwZGwEgEiMA0GCSqGSIb3DQEBAAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCV+VDNaf0YaQzOQJte
ArbhJmp8Wz0fsBYUv+YwFg0dKe8PW7xG4j7cD8DX4rvY2S/QpQSAfz4exyMtQDJv1L965eVHxhFBIg6bdLDusBGK7mVH2N/uue7Y18phJo+r/YBgx22d
VU8hSCdNO12jcatPSh07nXDDMM29kWGmUbuVQshFIOD3oTaqMqLq3wqfHKjfd8bqAgE1ziz1jn5H+JQh06Ohk1zGYZCIUd6oYPyFzm9MxHIPE8x7sp+D
Nuf1f8tK2nGSOM9+QKOYs/hWHXUBPEkp0+6bpbQDwmRkvHSYrMvWIsCX8ARifx6AKomfcds4SnNhObW06C+vcGpZt/IVAgMBAAGjHTAbMAwG
A1UdEwEB/wCQMAAwCwYDVROPAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBGwAA4ICAQw3Zy4DvCkInPhAmaSSWOvXnGJOqZID8775TI08GMNknfx+Em
+VbG3wrzJtuln1WzR3kCdMNZR2UckT/pyeYXxobqYp/GnaUIUnySj/mthluaX61EQwCKf0Ec3rg1bQJf5Y92TL2oiKLahzHcQP0G7Hxu3gqqy495rfpOKy
bdxXTRLgqD2LZAUSC7XPu2uPKRecJ6RdMOTUK61TtDIZFZ3OpPwDAA/bJJ0VNCk7uAdWKK4EutjsvpBG7F5J2vNnXGaLA3mh6Ffx8D6G8abRjFAhrlwr
OaDJECFW1O2GF00TCWQOqLnQeJhD8stDDvD6z3a0W6YLqfUKqMWpzeqczPxmtcS47VUihmbfpSwqppUXbfcWy+SrsGa5iuJ082y52X7bOAd4r9AQKT
VzbcnNTUvOnafxx+qEUBfYJLbLFn46rl+5Wke2drwpKrCcDY2ImHgi+H89FUx5V5h5pO9aNBsOhMQCm7dWSFy4NR6ahy1lyg032YgdkpSNr4oinqgRm
WBsAsAvlFfXU2Syc06pLeYJSSEBpgKp8R4Okz9v3VjCo2nN1ubS/hpEBvIFC6A6aMIKTMUn/powijqJEtld11AJI0R1NGZL9iFUK+V6JOIHR9NLSqqjdm3
Jsz1u7xg2zCMoTzqL+ZgACg+g7N7JT6+vpcqeY49CpCRSUWf4A==" NoCertificado="" FormaPago="01" Sello="" Fecha="2021-03-18T19:41:33"
Folio="8874" Serie="A" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Nombre="HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV" Rfc="HCR1308269Q5" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Nombre="COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO" Rfc="CEA070225JK4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Importe="452.94" ValorUnitario="452.94" Descripcion="HOSPEDAJE" Noidentificacion="002" Unidad="SERVICIO"
Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90111501">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="72.47" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="452.94"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="72.47">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="72.47" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
SelloSAT="pYOIZkOR3jS6I06tzks0eNHxxSt9dNRjwmmdd7gMcAKGRV7kMHOFGufotsquFVUh/q0V+uG4xUY3pk6bDA7n09ZKiaZFCJNNGsu62tnSLQC
H3r/B+gcg/FyqgXLXEvetw9XJS/w391uxthfJN/SnqHidYUHVtrx2SDUigipJdaEygZ+tbVq7leYsq2aou74rWgOKWb0Y+vr2Fudu53tqnrfVm8jlrIIO+4a/AG
42MeJVC5KQhgzp8QAIESZRLoveJui7GTB8Z1Hf1tF2hkh8Qh5MTVKP/u+ZOYUuw6E45sKsQdoOOYzIDcQ2rUf92WMTK+q4GwX2Oic3qW2n34gcj8w
==" NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloCFD="kS+5L/lvtq40SpkQSSfKjOXTK5K8wrqWLTuLfU5Csrmm7ewUdJ2RjEh5jt6Wxw+PT4Ah6UsilLer/wFAcxFz8QZ38qdVay+/IIBk9bZ7GII8Jeqs
WyUDa8gtlvh9Q69zS1K3SFXOOFPvQDBGovckojvrjuidPVOT9Vc4FSliG9xQ1qvdrU4t9YWDiJzURo6n/cvZt60LnPJ6rPcYOYEHefl9Z+4DkrRqJ21oXKb
LUMxL45h0Kc3Mh/7YM8yZeuFiwJ7LxHOPTqrGsvZ+aYIoNnEpymOGVDVTZKOR83fteZ+PUJ7FccTwfFly1SJSeO+d2Mpx/CMizRealb8LX/A=="
RfcProvCertif="MASO810247CO" FechaTimbrado="2021-03-18T19:41:36" UUID="CD33F7C2-1301-4D5C-A8AD-D6813ADEDA93"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="13.59" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales Importe="13.59" TasadeTraslado="3.00" ImpLocTrasladado="ISH"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```