



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	01/03/2021
Fecha Elab. Compro.	19/03/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0114 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 19 2021 10:56AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/03/2021	Chapala	\$ 0.00	\$ 196.00	\$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
02/03/2021	Jocotepec	\$ 109.00	\$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC			
03/03/2021	Jocotepec	\$ 109.00	\$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA			
04/03/2021	Chapala	\$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y JOCOTEPEC			
05/03/2021	Tuxcueca	\$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA			
08/03/2021	Jocotepec	\$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC			
09/03/2021	Chapala	\$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y SAN JUAN COSALA			
10/03/2021	Chapala	\$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA			
11/03/2021	Chapala	\$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
12/03/2021	Chapala	\$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA			
16/03/2021	Chapala	\$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
17/03/2021	Tuxcueca	\$ 86.00	Tuxcueca \$ 152.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA			
18/03/2021	Jocotepec	\$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/03/2021	VIÁTICOS \$:	4,450.00	4,003.00	0.00	\$ 447.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DIA(S) COMISIÓN:	13	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	296,952.00 Km. / 296,952.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	18/03/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

Validez
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 19 2021 10:56AM

RECIBIDO

Caja

Página: 1/4

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 4,450.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 4,003.00
MENOS ANTICIPO \$ 4,450.00
SALDO \$ 447.00

COMISIONADO
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA
TECNICO DE MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Resale de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR / SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0114 / 2021

DEL DÍA: 01/03/2021 AL DÍA: 18/03/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

1-03-2021

San Antonio Tlayacapan.- Se sacaron las bombas del cárcamo de Ajijic y se les dió limpieza.

2-03-2021

Jocotepec.- Se sacaron las bombas del cárcamo de influente y se les dió limpieza.

3-03-2021

San Juan Cosala.- Se instalo mezclador reparado por taller, se revisa soplador número dos y se limpia válvula check, se saca bomba del laberinto y me instala en zona anoxica.

04-03-2021

San Antonio Tlayacapan.- Se recoge bomba sumergible con manguera verde anillada y extensión eléctrica para la planta de Jocotepec.

Jocotepec.- Se instala bomba sumergible en tanque sedimentador secundario número uno y se deja para achicar.

05-03-2021

Tuxcueca.- Con apoyo de camión grúa se instala bomba reparada por taller en cárcamo de influente. También se instala motor del soplador número dos y se prueba.

08-03-2021

Jocotepec.- Se revisa tanque sedimentador secundario número uno, se nivelan las rastras y se deja operando. Se saca bomba y se instaló en el tanque sedimentador secundario número tres para su achike.

09-03-2021

San Antonio Tlayacapan.- Se revisa falla eléctrica en línea de bomba de lixiliados y se cambia relevador de sobrecarga.

San Juan Cosala.- Se saca mezclador y se lleva a taller a revisión.

10-03-2021

Chapala.- Se desmonta gato hidráulico de filtro banda no se instala gato nuevo por conecciones diferentes.

11-03-2021

Chapala.- Se instala gato hidráulico nuevo en filtro banda, se prueba y se desmonta otro gato del mismo filtro.

11-03-2021

San Antonio Tlayacapan.- Se saca bomba de lixiliados y se lleva a taller a reparacion.

12-03-2021

Chapala.- Se instala gato hidráulico y bomba hidráulica nuevos, además de banda superior y banda inferior.

16-03-2021

San Antonio Tlayacapan.- Se instala bomba sumergible de lixiliados reparada por taller..

17-03-2021

Tuxcueca.- Con apoyo de camion grúa-se desmonta bomba número dos y se instala bomba reparada por taller.

OBSERVACIONES:

1-03-2021

San Antonio Tlayacapan.- Se sacaron las bombas del cárcamo de Ajijic y se les dió limpieza.

2-03-2021

Jocotepec.- Se sacaron las bombas del cárcamo de influente y se les dió limpieza.

3-03-2021

San Juan Cosala.- Se instalo mezclador reparado por taller, se revisa soplador número dos y se limpia válvula check, se saca bomba del laberinto y me instala en zona anoxica.

04-03-2021

San Antonio Tlayacapan.- Se recoge bomba sumergible con manguera verde anillada y extensión eléctrica para la planta de Jocotepec.

Jocotepec.- Se instala bomba sumergible en tanque sedimentador secundario número uno y se deja para achicar.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0114 / 2021




COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>01 MAR. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>01 MAR. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>10 MAR. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>01 MAR. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>05 MAR. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxtepec</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>11 MAR. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>01 MAR. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>01 MAR. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>11 MAR. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>03 MAR. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>09 MAR. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>12 MAR. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>04 MAR. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>09 MAR. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0114 / 2021

COMPROBACION DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 MAR. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	<i>[Signature]</i>
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 17 MAR. 2021 <i>Luis G.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxcueca	<i>[Signature]</i>
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 MAR. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	<i>[Signature]</i>