

**BIENESTAR**

SECRETARÍA DE BIENESTAR

**CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA**

Pág. 1/2

**NOMBRE DEL PROYECTO**

MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS SACACOSECHAS COINAN CARROZAS SAN RAMON LAS ERAS EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLAN

ESTADO (2 dígitos)	JALISCO
MUNICIPIO (3 dígitos)	TOTOTLAN
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	LAS ERAS
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	141050013
NO. AGEB (13 dígitos)	

FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
	19	JUNIO	2019
TIPO DE OBRA		FONDO	
DIRECTA		FISMDF	X
COMPLEMENTARIA	X	FISE	

<b>CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)</b>	
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA	
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	
REZAGO EDUCATIVO	
CARENCIA ALIMENTARIA	
NO APLICA	X





FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)	INICIO			FECHA
	EN PROCESO			
	TERMINADA	X	30/03/2019	

SISTEMA MIDS	SISTEMA RFT
FOLIO	FOLIO
33922	

ZONA (FOCALIZACIÓN)	ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	
	LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO	X
	ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)	

<b>NO. DE ACCIONES</b>	
UNIDAD	CANTIDAD
KM	10

<b>TIPO DE OBRA (RUBRO)</b>									
TECHO	VIVIENDA	DRENAJE	AGUA Y SANEAMIENTO	CAMINO / CARRETERA	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO	SALUD		
MURO		RED AGUA POTABLE		COMEDOR COMUNITARIO					
PISO		CÁRCAMO		ALUMBRADO PÚBLICO					
SANITARIO		PLANTA TRATAMIENTO		CALLE		AULA, COMEDOR, SANITARIO	EDUCACIÓN		
CUARTO		POZO		GUARNICIÓN Y BANQUETA					
CISTERNA		ALCANTARILLADO		PAVIMENTACIÓN		CAMINOS SACACOSECHAS	OTROS		
ELECTRIFICACIÓN		LÍNEA CONDUCCIÓN		SEÑALÉTICA					
<b>COSTO DEL PROYECTO</b>									
APORTACIÓN FISMDF O FISE	OTRA FUENTE FEDERAL	FUENTE ESTATAL	FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL				
\$ 60,088.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,088.22				

**FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA**



<input checked="" type="checkbox"/>	SÍ
<input type="checkbox"/>	SÍ
<input type="checkbox"/>	SÍ
<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR

<input type="checkbox"/>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<input type="checkbox"/>	IRREGULAR

¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA?
¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA ?
A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE?
¿EN QUÉ TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA

MAPA DE UBICACIÓN ESPECÍFICA



GOOGLE MAP LINK

<https://www.google.com.mx/maps/place/Tototlán,+Jal./@20.4905731,-102.6952595,341m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x842ed5ed653afd8b:0x777c2f93c8faab>

REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, ranchería, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)

LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS QUE TAMBIEN CONECTAN A LAS COMUNIDADES DE COINAN - CARROZAS - SAN RAMON - LA TIRICIA - LAS ERAS TODAS EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLAN.

REPORTE DE INCIDENCIAS

ENLACE FAIS

NOMBRE: Ing. Ricardo Rodriguez Sanchez



*[Handwritten signature]*