



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	02/09/2019
Fecha Elab. Compro.	17/09/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0299 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 17 2019 8:28AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	----------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/09/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCEDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
03/09/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCEDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. SE SUSTITUYE LA LINEA DE CONDUCCION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN EL POZO NO. 1			
04/09/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCEDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. SE SUSTITUYE LA LINEA DE CONDUCCION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 130% EN EL POZO NO. 2 IBM			
05/09/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCEDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. SE SUSTITUYE LA LINEA DE CONDUCCION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 130% EN EL POZO NO. 3 SCI 16			
06/09/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCEDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. SE SUSTITUYE LA LINEA DE CONDUCCION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN EL POZO NO. 4 SCI 29.			
09/09/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCEDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA.			
10/09/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCEDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. REPARACION DE BANQUETA EN EL POZO NO. 4 DE SANMINA SCI 29			
11/09/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCEDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. ENTREGA DE RECIBOS DE PAGO A LAS EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO CORRESPONDIENTE 4TO			
12/09/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCEDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. ENTREGA DE RECIBOS DE PAGO A LAS EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO CORRESPONDIENTE 4TO			
13/09/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCEDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 4 POZOS DLE PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	02/09/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	211,029.00 Km. / 211,672.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/09/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	643.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO :	500.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00

MENOS ANTICIPO \$ 0.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0299 / 2019
DEL DÍA: 02/09/2019	AL DÍA: 13/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

02 de septiembre de 2019

Reunión con personal de la subdirección para tratar asuntos varios. Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 16:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

03 de septiembre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 14:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se realiza el muestreo mensual a los 3 pozos profundos en operación para conocer la calidad del agua que se le suministra a las empresas.

04 de septiembre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 14:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se regresa el micromedidor de la empresa IMI, por la bonificación de la falla de la bomba sumergible del pozo no.1 del parque industrial El Salto. Se repara corto en la bomba dosificadora de cloro, de la marca Milton Roy, dejando trabajando.

05 de Septiembre del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 11:30 a 14:00 horas, el equipo presenta vibraciones, por lo cual se decide apagar, se toma el amperaje con un valor de 100A. El día de mañana se probará, para ver que falla presenta y en dado caso de que el amperaje siga alto, se procederá a sacar la bomba para su revisión. Se visita al municipio de Juanacatlan para realizar la compra de varios materiales para trabajos de reparación en el cárcamo de La Alameda y Parque Industrial El Salto

06 de septiembre del 2019.

El día de hoy, presenta falla la bomba sumergible del cárcamo de la alameda, se sacará el equipo para su revisión, al momento de revisar se encuentra bastante basura en la jaula de protección, por lo cual se procede a limpiarla. Se vuelve a meter la bomba, quedando en operación, trabajando 8 horas. La empresa Powe Depot se lleva bomba sumergible de la marca flyght para la revisión. Toma de la lectura semanal de los tres pozos en operación del parque industrial el salto.

09 de septiembre del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 14:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Reunión con personal de la Subdirección de PTAR, para ver asuntos varios.

10 de septiembre del 2019.

Se presenta falla en la bomba sumergible del cárcamo de la Alameda, se pide el apoyo del personal de mantenimiento para la revisión y de la

grúa para poder sacar la bomba y llevar a cabo la revisión. Se realiza la reparación de la losa de banqueta en la caseta de control del pozo no. 4 de sanmina sci.

11 de septiembre del 2019.

Acude personal de mantenimiento y la grúa para sacar la bomba sumergible de la marca hidrostal, al momento de sacar la bomba y jaula se observa que hay una fractura en el cable sumergible calibre 8. Se reporta para llevar a cabo la reparación y sustituir el cable. Se le da mantenimiento a las áreas verdes del cárcamo.

12 de septiembre del 2019.

Se lleva la bomba sumergible de la marca hidrostal al taller de embobinados Téllez, para la reposición del cable sumergible calibre 8. Reunión con personal de la empresa Univar para ver temas relacionados con el calculo del consumo del 4to trimestre de 2019.

13 de septiembre del 2019.

Toma de la lectura semanal de los 3 pozos del Parque Industrial El Salto. Además, se toma los niveles de operación faltantes en el pozo no. 3 de sanmina sci 16, flujo:5.42l/s, nivel dinámico 112m. sigue fuera de operación el bombeo del cárcamo de la Alameda.

OBSERVACIONES:

02 de septiembre de 2019

Reunión con personal de la subdirección para tratar asuntos varios. Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 16:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

03 de septiembre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 14:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se realiza el muestreo mensual a los 3 pozos profundos en operación para conocer la calidad del agua que se le suministra a las empresas.

04 de septiembre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 14:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se regresa el micromedidor de la empresa IMI, por la bonificación de la falla de la bomba sumergible del pozo no.1 del parque industrial El Salto. Se repara corto en la bomba dosificadora de cloro, de la marca Mijton Roy, dejando trabajando.

05 de Septiembre del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 11:30 a 14:00 horas, el equipo presenta vibraciones, por lo cual se decide apagar, se toma el amperaje con un valor de 100A. El día de mañana se probará, para ver que falla presenta y en dado caso de que el amperaje siga alto, se procederá a sacar la bomba para su revisión. Se visita al municipio de Juanacatlan para realizar la compra de varios materiales para trabajos de reparación en el cárcamo de La Alameda y Parque Industrial El Salto

06 de septiembre del 2019.

El día de hoy, presenta falla la bomba sumergible del cárcamo de la alameda, se sacará el equipo para su revisión, al momento de revisar se

encuentra bastante basura en la jaula de protección, por lo cual se procede a limpiarla. Se vuelve a meter la bomba, quedando en operación, trabajando 8 horas. La empresa Powe Depot se lleva bomba sumergible de la marca flyght para la revisión. Toma de la lectura semanal de los tres pozos en operación del parque industrial el salto.

09 de septiembre del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 14:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 10psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Reunión con personal de la Subdirección de PTAR, para ver asuntos varios.

10 de septiembre del 2019.

Se presenta falla en la bomba sumergible del cárcamo de la Alameda, se pide el apoyo del personal de mantenimiento para la revisión y de la grúa para poder sacar la bomba y llevar a cabo la revisión. Se realiza la reparación de la losa de banquetta en la caseta de control del pozo no. 4 de sanmina sci.

11 de septiembre del 2019.

Acude personal de mantenimiento y la grúa para sacar la bomba sumergible de la marca hidrostal, al momento de sacar la bomba y jaula se observa que hay una fractura en el cable sumergible calibre 8. Se reporta para llevar a cabo la reparación y sustituir el cable. Se le da mantenimiento a las áreas verdes del cárcamo.

12 de septiembre del 2019.

Se lleva la bomba sumergible de la marca hidrostal al taller de embobinados Téllez, para la reposición del cable sumergible calibre 8. Reunión con personal de la empresa Univar para ver temas relacionados con el calculo del consumo del 4to trimestre de 2019.

13 de septiembre del 2019.

Toma de la lectura semanal de los 3 pozos del Parque Industrial El Salto. Además, se toma los niveles de operación faltantes en el pozo no. 3 de sanmina sci 16, flujo:5.42l/s, nivel dinámico 112m. sigue fuera de operación el bombeo del cárcamo de la Alameda.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page. The signature is cursive and appears to be the name 'Joaquín' followed by a surname.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	N° OFICIO: SPTAR / C-0299 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 SALIDA Almacén Vehicular <i>B.A.P.</i> Fecha: 3/09/19 Hora: 08:20	 SALIDA Almacén Vehicular <i>B.A.P.</i> Fecha: 06/09/19 Hora: 08:12
 SALIDA Almacén Vehicular <i>B.A.P.</i> Fecha: 12/09/19 Hora: 08:20	 ENTRADA Almacén Vehicular <i>Juan H. M.</i> Fecha: 03-09-19 Hora: 17:41
 ENTRADA Almacén Vehicular <i>Juan H. M.</i> Fecha: 06-09-19 Hora: 20:26	 ENTRADA Almacén Vehicular <i>Juan H. M.</i> Fecha: 12-09-19 Hora: 17:16
 SALIDA Almacén Vehicular <i>B.A.P.</i> Fecha: 04/09/19 Hora: 08:14	 SALIDA Almacén Vehicular <i>B.A.P.</i> Fecha: 10/09/19 Hora: 07:20
 SALIDA Almacén Vehicular <i>B.A.P.</i> Fecha: 13/09/19 Hora: 07:26	 ENTRADA Almacén Vehicular <i>Manuel Muñoz V.</i> Fecha: 04-09-19 Hora: 17:17
 ENTRADA Almacén Vehicular <i>Juan H. M.</i> Fecha: 07-09-19 Hora: 16:37	 ENTRADA Almacén Vehicular <i>Manuel Muñoz V.</i> Fecha: 13-09-19 Hora: 15:29
 SALIDA Almacén Vehicular <i>B.A.P.</i> Fecha: 5/09/19 Hora: 08:07	 SALIDA Almacén Vehicular <i>B.A.P.</i> Fecha: 11/09/19 Hora: 08:00
 ENTRADA Almacén Vehicular <i>Juan H. M.</i> Fecha: 05-09-19 Hora: 17:17	 ENTRADA Almacén Vehicular <i>Manuel Muñoz V.</i> Fecha: 11-09-19 Hora: 17:31

Manuel Muñoz V.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0299 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 <p style="text-align: right;"><i>[Handwritten Signature]</i></p>
	