



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	30/09/2019
Fecha Elab. Compro.	14/10/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0394 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 14 2019 9:09AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	----------	---

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/10/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: -TOMA DE LA LECTURA MENSUAL A LAS EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019
02/10/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA
03/10/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO
04/10/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 3 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO
07/10/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA.
08/10/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA.
09/10/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA.
10/10/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO
11/10/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 70HP DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 3 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**): IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/10/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	212,099.00 Km. / 212,703.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	11/10/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	604.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	380.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE

MENOS ANTICIPO

SALDO

COMISIONADO
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O GAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	N° OFICIO: SPTAR / C-0394 / 2019
DEL DÍA: 01/10/2019	AL DÍA: 11/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

01 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 18:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Muestreo bacteriológico de los 3 pozos profundos en operación, para conocer la calidad del agua que se les da a las empresas. Toma de la lectura mensual a los micro medidores de las empresas, correspondiente al mes de septiembre. Toma de la lectura trimestral a los 3 pozos profundos en operación para el pago trimestral ante la CNA, por la extracción de agua del subsuelo, correspondiente al 3er bimestre de 2019.

02 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 19:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Revisión de niveles de cloración del pozo no. 1 del Parque Industrial El Salto.

03 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 6:00 a 19:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se realizan los cálculos para el pago trimestral de los derechos de extracción de agua subterránea de los 4 pozos profundos en operación de la zona del Parque Industrial El Salto.

04 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 4:00 a 19:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos en operación de la zona del Parque Industrial El Salto. Se realiza el corte de pasto en la estación de bombeo La Alameda, en las áreas verdes. Se reporta caída de cuchillas en la estación de bombeo la alameda, se cambian los fusibles, quedando en funcionamiento.

07 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 19:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

08 de octubre del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:00 a 19:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se realiza la reparación de los techos de las azoteas de las oficinas y cuarto de control del cárcamo de la Alameda.

09 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 5:00 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con

presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

10 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 4:00 a 16:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se realiza la entrega de carta de no adeudo a la empresa Avipigmentos.

11 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 16:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se mantiene cita con personal técnico de la empresa PetroAgro, para ver temas sobre la situación de las descargas. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos profundos en operación y revisión de los niveles de hipoclorito de sodio al 13%, de cada estación de cloración.

OBSERVACIONES:

01 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:30 a 18:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Muestreo bacteriológico de los 3 pozos profundos en operación, para conocer la calidad del agua que se les da a las empresas. Toma de la lectura mensual a los micro medidores de las empresas, correspondiente al mes de septiembre. Toma de la lectura trimestral a los 3 pozos profundos en operación para el pago trimestral ante la CNA, por la extracción de agua del subsuelo, correspondiente al 3er bimestre de 2019.

02 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 19:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Revisión de niveles de cloración del pozo no. 1 del Parque Industrial El Salto.

03 de octubre del 2019


Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 6:00 a 19:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se realizan los cálculos para el pago trimestral de los derechos de extracción de agua subterránea de los 4 pozos profundos en operación de la zona del Parque Industrial El Salto.

04 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 4:00 a 19:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos en operación de la zona del Parque Industrial El Salto. Se realiza el corte de pasto en la estación de bombeo La Alameda, en las áreas verdes. Se reporta caída de cuchillas en la estación de bombeo la alameda, se cambian los fusibles, quedando en funcionamiento.

07 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 9:00 a 19:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.



08 de octubre del 2019.

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 8:00 a 19:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se realiza la reparación de los techos de las azoteas de las oficinas y cuarto de control del cárcamo de la Alameda.

09 de octubre del 2019


Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 5:00 a 15:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A.

10 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 4:00 a 16:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se realiza la entrega de carta de no adeudo a la empresa Avipigmentos.

11 de octubre del 2019

Supervise el apagado y encendido la bomba sumergible de 12:00 a 16:00 horas abatiendo los niveles. El equipo trabajó de forma normal, con presión manométrica de 5psi, voltaje 440v y amperaje de 89A. Se mantiene cita con personal técnico de la empresa PetroAgro, para ver temas sobre la situación de las descargas. Toma de la lectura semanal de los 3 pozos profundos en operación y revisión de los niveles de hipoclorito de sodio al 13%, de cada estación de cloración.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mr. Joseph', is located on the right side of the page.

216, 900 t.m.

ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	N° OFICIO: SPTAR / C-0394 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>01 OCT. 2019</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>08 OCT. 2019</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>02 OCT. 2019</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>09 OCT. 2019</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>03 OCT. 2019</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>10 OCT. 2019</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>04 OCT. 2019</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>11 OCT. 2019</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>07 OCT. 2019</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta Potabilizadora El Salto</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0394 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>1/10/19</u> Hora: <u>8:15</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>03-10-19</u> Hora: <u>17:06</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>09-10-19</u> Hora: <u>19:12</u></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>01-10-19</u> Hora: <u>17:00</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>04/10/19</u> Hora: <u>08:03</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>10/10/19</u> Hora: <u>08:09</u></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>02/10/19</u> Hora: <u>08:15</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>04-10-19</u> Hora: <u>16:02</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>10-10-19</u> Hora: <u>18:05</u></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>02-10-19</u> Hora: <u>17:51</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>03/10/19</u> Hora: <u>08:08</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>11/10/19</u> Hora: <u>08:02</u></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>03/10/19</u> Hora: <u>08:04</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>08-10-19</u> Hora: <u>17:05</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>11-10-19</u> Hora: <u>15:57</u></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>11/10/19</u> Hora: <u>11:01</u></p>		