

Fecha Pago Anticipo	17/05/2019
Fecha Elab. Compro.	31/05/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0010 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 31 2019 9:58AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIO HERNANDEZ FLORES - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/05/2019	Chapala \$ 131.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 131.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA				
20/05/2019	Jocotepec \$ 170.00	Jocotepec \$ 95.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC				
21/05/2019	Chapala \$ 131.00	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 131.00	Chapala \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN				
22/05/2019	Tizapán el Alto \$ 131.00	Tizapán el Alto \$ 75.00	Tizapán el Alto \$ 131.00	Tizapán el Alto \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA				
23/05/2019	Tuxcueca \$ 131.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tuxcueca \$ 131.00	Tuxcueca \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN				
24/05/2019	Chapala \$ 131.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 131.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA				
27/05/2019	Jocotepec \$ 170.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Jocotepec \$ 170.00	Jocotepec \$ 94.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA				
28/05/2019	Tizapán el Alto \$ 131.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tizapán el Alto \$ 131.00	Tizapán el Alto \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO				
29/05/2019	Jocotepec \$ 170.00	Chapala \$ 75.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y EL CHANTE				
30/05/2019	Tuxcueca \$ 131.00	Tuxcueca \$ 75.00	Tuxcueca \$ 131.00	Tuxcueca \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA Y SAN LUIS SOYATLAN				


(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	17/05/2019	VIÁTICOS \$:	2,668.00	2,291.00	0.00	\$ 377.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012		
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	228,425.00 Km. / 229,039.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	30/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	614.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,668.00

(DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,291.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,668.00
SALDO \$ 377.00

COMISIONADO
MARIO HERNANDEZ FLORES
INGENIERO ELECTROMECHANICO


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
MARIO HERNANDEZ FLORES	N° OFICIO: SPTAR / C-0010 / 2019
DEL DÍA: 17/05/2019	AL DÍA: 30/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

17-05-2019

Chapala.- Se recoge mezclador y se lleva a taller a reparación, también se recoge generador eléctrico y se deja en planta de Ixtlahuacán De Los Membrillos.

20-05-2019

Jocotepec.- Revisión tanque sedimentador secundario.

21-05-2019

San Antonio Tlayacapan.- Se desarma válvula check junto con un conector de plástico del soplador número uno, se cambia el conector y se vuelve a armar, se prueba y queda trabajando.

22-05-2019

Villa Emiliano Zapata.- Se revisan las bombas del influente, la bomba número uno tenía corto circuito en línea eléctrica, se elimina el corto se prueba y queda trabajando.

23-05-2019

San Luis Soyatlán.- Se revisan bombas de lodos, lixiliados y alumbrado exterior.

24-05-2019

Chapala.- Revisión de bombas del influente.

27-05-2019

San Juan Cosala.- Revisión a mezcladores, motoreductor y equipos de espesador de lodos.

28-05-2019

Tizapan El Alto.- Instalación del mezclador número dos reparado por taller.

29-05-2019

San Antonio Tlayacapan.- Se cambiaron líneas eléctricas en ccm, la uno a la dos y la dos a la uno, esto debido a que la comisión federal de electricidad hizo trabajos en líneas de alta tensión afectando al funcionamiento de los equipos eléctricos.

El Chante.- Se revisan las bombas del influente.

30-05-2019

Tuxcueca.- Se revisan las bombas del influente con apoyo del camión grúa y también se revisaron los sopladores.

San Luis Soyatlán.- Se desmonta bomba de retorno de lodos número dos y se lleva a taller por garantía.

COMENTARIOS:

17-05-2019

Chapala.- Se recoge mezclador y se lleva a taller a reparación, también se recoge generador eléctrico y se deja en planta de Ixtlahuacán De Los Membrillos.

20-05-2019

Jocotepec.- Revisión tanque sedimentador secundario.

21-05-2019

San Antonio Tlayacapan.- Se desarma válvula check junto con un conector de plástico del soplador número uno, se cambia el conector y se vuelve a armar, se prueba y queda trabajando.

22-05-2019

Villa Emiliano Zapata.- Se revisan las bombas del influente, la bomba número uno tenía corto circuito en línea eléctrica, se elimina el corto se prueba y queda trabajando.

23-05-2019

San Luis Soyatlán.- Se revisan bombas de lodos, lixiliados y alumbrado exterior.

24-05-2019

Chapala.- Revisión de bombas del influente.

27-05-2019

San Juan Cosala.- Revision a mezcladores, motoreductor y equipos de espesador de lodos.

28-05-2019

Tizapan El Alto.- Instalacion del mezclador numero dos reparado por taller.

29-05-2019

San Antonio Tlayacapan.- Se cambiaron lineas electricas en ccm, la uno a la dos y la dos a la uno, esto debido a que la comision federal de electricidad hizo trabajos en lineas de alta tension afectando al funcionamiento de los equipos electricos.

El Chante.- Se revisan las bombas del influente.

30-05-2019

Tuxcueca.- Se revisan las bombas del influente con apoyo del camion grua y tambien se revisaron los sopladores.

San Luis Soyatlan.- Se desmonta bomba de retorno de lodos numero dos y se lleva a taller por garantia.



Guadalajara, Jalisco; a 31 de Mayo del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente

NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades de mantenimientos correctivos a equipos electromecánicos de las PTAR's operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en los recorridos programados en la Generación de los oficios de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR atendidas.

Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0010/2019 F, los cuales fueron:

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
17 Mayo 2019	Juanacatlán	Chapala
20 Mayo 2019	Villa Emiliano Zapata	Jocotepec
21 Mayo 2019	Tizapán El Alto	San Antonio Tlayacapan
22 Mayo 2019	Tuxcueca	Villa Emiliano Zapata
24 Mayo 2019	Jocotepec	Chapala
27 Mayo 2019	El Chante	San Juan Cosalá
28 Mayo 2019	San Juan Cosalá	Tizapán el Alto
29 Mayo 2019	San Antonio Tlayacapan	San Antonio Tlayacapan y El Chante
30 Mayo 2019	Chapala	Tuxcueca y San Luis Soyatlán

Cabe hacer mención que estos cambios fueron hechos con anuencia del Coordinador de Zona.

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

C. Mario Hernández Flores

Vo. Bo.

Biol. Luis Aceves Martínez
Encargado del Despacho de la
Dir. De Operación de PTAR

C. Rafael Basulto Rivera
Operador General de Zona Lago

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0010 / 2019
DEL DÍA: 17/05/2019 AL DÍA: 31/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA