



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	01/07/2019
Fecha Elab. Compro.	15/07/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0125 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 15 2019 10:59AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/07/2019	Ocotlán	\$ 95.00	Jamay \$ 131.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S OCOTLÁN Y JAMAY			
03/07/2019	Sin Desayuno.	\$ 0.00	La Barca \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA Y LA BARCA			
04/07/2019	Sin Desayuno.	\$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN			
05/07/2019	Chapala	\$ 95.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN D LOS MEMBRILLOS			
10/07/2019	Sin Desayuno.	\$ 0.00	La Barca \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S ATEQUIZA Y LA BARCA			
11/07/2019	Ocotlán	\$ 95.00	Jamay \$ 131.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S: OCOTLÁN, LA BARCA Y JAMAY			
12/07/2019	Chapala	\$ 95.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, EL SALTO, JUANACATLÁN E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	02/07/2019	VIÁTICOS \$:	961.00	982.00	0.00	\$ -21.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	164,259.00 Km. / 165,399.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	12/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	1,140.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	2,080.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 961.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


[Handwritten signatures and initials]

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 982.00

MENOS ANTICIPO \$ 961.00

SALDO \$ -21.00



P.R. Oscar Sando López S.

COMISIONARIO
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

EGORAL SAID LOPEZ S.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0125 / 2019

DEL DÍA: 02/07/2019 AL DÍA: 12/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

02 de julio 2019

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en el sistema de medición canaleta Parshall. Se continua con el apoyo de la bomba autocebante al organismo operador, se le hacen algunas observaciones para el mantenimiento de limpieza de la misma bomba, en la planta de tratamiento se terminan de revisar el total de los ventiladores en el interior de la nave de sacado de lodos para descartar que alguno de los motores presente corto circuito, por lo que queda pendiente la revisión de los CPS en el tablero de control, los fusibles ya se consiguieron.
- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en el sistema de medición canaleta Parshall, se reporta que una de las bombas en el cárcamo de aguas crudas presenta problemas eléctricos por lo que se programara la visita de la brigada de mantenimiento para que revise el problema y poder dar el mantenimiento correspondiente, se continua con el programa de desaguado de los lodos para bajar la concentración de los mismos en el tren de tratamiento.

03 de julio 2019

- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en el sistema de medición canaleta Parshall. Sin problema de mantenimiento.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en el sistema de medición canaleta Parshall. Se han estado presentando problemas en los tirantes de acero de los equipos de aireación.

04 de julio 2019

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en el sistema de medición canaleta Parshall. Con los escurrimientos pluviales, ha llegado mucha arena por lo que se ha tenido el cuidado de controlar el bombeo de aguas crudas hacia el tren de tratamiento, para evitar el taponamiento por arena en la tubería.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en el sistema de medición canaleta Parshall. Sin problemas de mantenimiento

05 de julio 2019


- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. En el fin de semana se reportó que el equipo de bombeo de aguas crudas (bomba Barqueña), presento problemas mecánicos por lo que se revisó en la semana y se reporta que la flecha se degolló por lo que el equipo se retira para su reparación.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en el sistema de medición placa trapezoidal. Se giran las indicaciones para realizar limpieza de maleza en el almacén de la chatarra, también durante la semana se dio mantenimiento de limpieza al equipo soplador sumergible de la marca NABOHI.

10 de julio 2019

- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, proceso operando de manera normal, sin problemas de mantenimiento.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se reporta que el equipo de bombeo de lodos, utilizado par el retorno de lodos presento problema por lo que se reportó a la brigada de mantenimiento para su revisión el cual salió con problemas en el embobinado por lo que se manda a reparación, el equipo se entrega hasta la próxima semana.

11 de julio 2019

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, visita con personal externo de la empresa Bombas y Motores Raygoza para realizar una evaluación de las instalaciones en el cárcamo No1 para la cotización de tres equipos sumergibles



OBSERVACIONES:

02 de julio 2019

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en el sistema de medición canaleta Parshall. Se continua con el apoyo de la bomba autocebante al organismo operador, se le hacen algunas observaciones para el mantenimiento de limpieza de la misma bomba, en la planta de tratamiento se terminan de revisar el total de los ventiladores en el interior de la nave de sacado de lodos para descartar que alguno de los motores presente corto circuito, por lo que queda pendiente la revisión de los CPS en el tablero de control, los fusibles ya se consiguieron.
- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en el sistema de medición canaleta Parshall, se reporta que una de las bombas en el cárcamo de aguas crudas presenta problemas eléctricos por lo que se programara la visita de la brigada de mantenimiento para que revise el problema y poder dar el mantenimiento correspondiente, se continua con el programa de desaguado de los lodos para bajar la concentración de los mismos en el tren de tratamiento.

03 de julio 2019

- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en el sistema de medición canaleta Parshall. Sin problema de mantenimiento.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en el sistema de medición canaleta Parshall. Se han estado presentando problemas en los tirantes de acero de los equipos de aireación.

04 de julio 2019

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en el sistema de medición canaleta Parshall. Con los escurrimientos pluviales, ha llegado mucha arena por lo que se ha tenido el cuidado de controlar el bombeo de aguas crudas hacia el tren de tratamiento, para evitar el taponamiento por arena en la tubería.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en el sistema de medición canaleta Parshall. Sin problemas de mantenimiento

05 de julio 2019

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. En el fin de semana se reportó que el equipo de bombeo de aguas crudas (bomba Barqueña), presento problemas mecánicos por lo que se revisó en la semana y se reporta que la flecha se degolló por lo que el equipo se retira para su reparación.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en el sistema de medición placa trapezoidal. Se giran las indicaciones para realizar limpieza de maleza en el almacén de la chatarra, también durante la semana se dio mantenimiento de limpieza al equipo soplador sumergible de la marca NABOHI.

10 de julio 2019

- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, proceso operando de manera normal, sin problemas de mantenimiento.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se reporta que el equipo de bombeo de lodos, utilizado par el retorno de lodos presento problema por lo que se reportó a la brigada de mantenimiento para su revisión el cual salió con problemas en el embobinado por lo que se manda a reparación, el equipo se entrega hasta la próxima semana.

11 de julio 2019

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, visita con personal externo de la empresa Bombas y Motores Raygoza para realizar una evaluación de las instalaciones en el cárcamo No1 para la cotización de tres equipos sumergibles

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0125 / 2019
 COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 02 JUL 2019 Andrés Soreana B. PTAR DE OCOTLÁN</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 0 JUL 2019 PTAR DE JUANACATLAN</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 11 JUL 2019 PTAR DE OCOTLÁN</p>
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 05 JUL 2019 Carlos Eduardo Castillo M. PTAR DE JAMAY</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 05 JUL 2019 Raúl F. F. PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 11 JUL 2019 Carlos Eduardo Castillo M. PTAR DE LA BARCA</p>
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 03 JUL 2019 Carlos Eduardo Castillo M. PTAR DE ATEQUIZA</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 05 JUL 2019 Carlos Eduardo Castillo M. PTAR DE ATEQUIZA</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 11 JUL 2019 Carlos Eduardo Castillo M. PTAR DE JAMAY</p>
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 03 JUL 2019 Carlos Eduardo Castillo M. PTAR DE LA BARCA</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 10 JUL 2019 Carlos Eduardo Castillo M. PTAR DE ATEQUIZA</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 12 JUL 2019 Carlos Eduardo Castillo M. PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD</p>
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 04 JUL 2019 Carlos Eduardo Castillo M. PTAR DE EL SALTO</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 10 JUL 2019 Carlos Eduardo Castillo M. PTAR DE LA BARCA</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 10 JUL 2019 Carlos Eduardo Castillo M. PTAR DE JUANACATLAN</p>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0125 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
