



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	03/07/2019
Fecha Elab. Compro.	08/07/2019
N° de Oficio	SPTAR / C-0147 / 2019 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 8 2019 8:17AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Resi.
COMISIONADO	GUSTAVO ABRAHAM LARA ESTRADA	PUESTO	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GUSTAVO ABRAHAM LARA ESTRADA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
-------------------	---	--------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/07/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION EN LÑAS OFICINAS DE LA CEA EN LA CALLE FRANCIA EN GUADALAJARA Y APOYO CON CAMION GRUA EN LA PTAR DE OCOTLAN.	Ocotlán \$ 170.00 JUS: EXCE: HOSP:	Ocotlán \$ 94.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/07/2019	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 95.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON EL CAMION GRUA EN LA PTAR DE OCOTLAN.	Ocotlán \$ 170.00 JUS: EXCE: HOSP:	Ocotlán \$ 94.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/07/2019	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 95.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON EL CAMION GRUA EN LA PTAR DE OCOTLAN.	Ocotlán \$ 170.00 JUS: EXCE: HOSP:	Ocotlán \$ 94.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JP 29431	*CON RECAUCHA
FECHA SALIDA:	03/07/2019	VIÁTICOS \$:	982.00	982.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	7600-SBA-CHASIS / 6 Cil. / 2.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Internacional / 2009	
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	72,025.00 Km. / 72,577.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	05/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	552.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 982.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 982.00
MENOS ANTICIPO \$ 982.00
SALDO \$ 0.00


COMISIONADO
GUSTAVO ABRAHAM LARA ESTRADA
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GUSTAVO ABRAHAM LARA ESTRADA N° OFICIO: SPTAR / C-0147 / 2019

DEL DÍA: 03/07/2019 AL DÍA: 05/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

03-JULIO-2019. REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION EN LAS OFICINAS DE LA CEA EN LA CALLE FRANCIA EN GUADALAJARA. Y SE APOYA A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON EL CAMION GRUA EN LA EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE #1 PARA SU TRASLADO A TALLER PARA SU REVISION Y REPARACION, ESTO EN EL CARCAMO DE AGUAS CRUDAS #1 DE LA PTAR DE OCOTLAN.

04-JULIO-2019. SE APOYA ABRIGADA DE MANTENIMIENTO CON EL CAMION GRUA EN LA EXTRACCION DE BOMBA #3 PARA SU REVISION Y LIMPIEZA LA CUAL QUEDA FUNCIONANDO CON NORMALIDAD, ESTO EN EL CARCAMO #4 DE LA PTAR DE OCOTLAN. SE APOYA EN LA EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE QUE SE UTILIZA PARA ACHIQUÉ PARA REAOCOMODO DE MANGUERA LA CUAL QUEDA FUNCIONANDO CON NORMALIDAD. ESTO EN EL CARCAMO DE AGUAS CRUDAS #5 DE LA PTAR DE OCOTLAN.

05-JULIO-2019. SE APOAYA A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON EL CAMION GRUA EN LA EXTRACCION DE MOTOR DE BOMBA BARQUEÑA #1 PARA TRASLADO A TALLER PARA SU REVISION Y REPARACION ESTO EN EL CARCAMO DE AGUAS CRUDAS #2 DE LA PTAR DE OCOTLAN Y SE APOYA EN LA EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE #2 PARA SU REVISION Y LIMPIEZA LA CUAL QUEDA FUNCIONANDO CON NORMALIDAD ESTO EN EL CARCAMO DE AGUAS CRUDAS #5 DE LA PTAR DE OCOTLAN.

OBSERVACIONES:





03-JULIO-2019. REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION EN LAS OFICINAS DE LA CEA EN LA CALLE FRANCIA EN GUADALAJARA. Y SE APOYA A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON EL CAMION GRUA EN LA EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE #1 PARA SU TRASLADO A TALLER PARA SU REVISION Y REPARACION, ESTO EN EL CARCAMO DE AGUAS CRUDAS #1 DE LA PTAR DE OCOTLAN.

04-JULIO-2019. SE APOYA ABRIGADA DE MANTENIMIENTO CON EL CAMION GRUA EN LA EXTRACCION DE BOMBA #3 PARA SU REVISION Y LIMPIEZA LA CUAL QUEDA FUNCIONANDO CON NORMALIDAD, ESTO EN EL CARCAMO #4 DE LA PTAR DE OCOTLAN. SE APOYA EN LA EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE QUE SE UTILIZA PARA ACHIQUÉ PARA REAOCOMODO DE MANGUERA LA CUAL QUEDA FUNCIONANDO CON NORMALIDAD. ESTO EN EL CARCAMO DE AGUAS CRUDAS #5 DE LA PTAR DE OCOTLAN.

05-JULIO-2019. SE APOAYA A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON EL CAMION GRUA EN LA EXTRACCION DE MOTOR DE BOMBA BARQUEÑA #1 PARA TRASLADO A TALLER PARA SU REVISION Y REPARACION ESTO EN EL CARCAMO DE AGUAS CRUDAS #2 DE LA PTAR DE OCOTLAN Y SE APOYA EN LA EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE #2 PARA SU REVISION Y LIMPIEZA LA CUAL QUEDA FUNCIONANDO CON NORMALIDAD ESTO EN EL CARCAMO DE AGUAS CRUDAS #5 DE LA PTAR DE OCOTLAN.

[Handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
GUSTAVO ABRAHAM LARA ESTPADA N° OFICIO: SPTAR / C-0147 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<i>[Handwritten signature]</i>
	
	
	

[Handwritten signature]

