

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 12/07/2019 |
| Fecha Elab. Compro. | 26/07/2019 |
| N° de Oficio: | SPTAR / C-0165 / 2019 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 26 2019 9:14AM

| | | | |
|-------------------------|------------------------|---------|---|
| SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR: | LUIS ACEVES MARTINEZ | PUESTO: | Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales |
| COMISIONADO: | JOSE VENEGAS LUMBRERAS | PUESTO: | OPERADOR A |
| ACOMPANA A: | | PUESTO: | |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------|---|
| ELABORÓ DOCUMENTO: | JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A | STATUS: | Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja |
|--------------------|-------------------------------------|---------|---|

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA


| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|---|-----------|--|--|-------------------|---|
| 12/07/2019 | Jamay | Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 | Jamay \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Jamay \$ 75.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LACEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROVASION Y POR LA TARDE PTAR JAMAY REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOY PREVENTIVO | | | | | |
| 16/07/2019 | La Barca | La Barca \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 | La Barca \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOY PREVENTIVO PTAR LA BARCA | | | | | |
| 17/07/2019 | La Barca | La Barca \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 | Chapala \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Chapala \$ 94.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOY PREVENTIVO PTAR LA BARCA Y CHAPALA | | | | | |
| 18/07/2019 | Ocotlán | Ocotlán \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 | Ocotlán \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOY PREVENTIVO PTAR OCOTLAN | | | | | |
| 19/07/2019 | La Barca | La Barca \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 | La Barca \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOY PREVENTIVO PTAR LA BARCA | | | | | |
| 22/07/2019 | Jamay | Jamay \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 | Jamay \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOY PREVENTIVO PTAR JAMAY Y JUANACATLAN | | | | | |
| 23/07/2019 | Chapala | Chapala \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 | Chapala \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOY PREVENTIVO PTAR SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD | | | | | |
| 24/07/2019 | Chapala | Chapala \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 | Chapala \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOY PREVENTIVO PTAR SAN NICOLAS DE IBARRA Y IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | | | | | |
| 25/07/2019 | Ocotlán | Ocotlán \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 | Ocotlán \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOY PREVENTIVO PTAR OCOTLAN | | | | | |

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHÍCULO - PLACAS: | * Sin unidad. |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|----------|------|--|--------------------------|----------------------|
| FECHA SALIDA: | 12/07/2019 | VIÁTICOS \$: | 2,133.00 | 2,361.00 | 0.00 | \$ -228.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | # / 0 Cil. / 0 Km/l. |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: | Sin unidad. / |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 9 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 0.00 Km. / 0.00 Km. |
| FECHA DE REGRESO: | 25/07/2019 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO | 0.00 Km. |
| HORA DE REGRESO: | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019 | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = | 0 + 0 + 0 = 0 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO - | 0.00 | |
| JUST. VALES EXCE: | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO = | 0.00 | |
| | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 | |
| | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: | 0.00 | |
| | | | | | | \$ VALES A REGRESAR: | 0.00 \$ | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,133.00 (DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBAREMOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

| | |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 2,361.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 2,133.00 |
| SALDO | \$ -228.00 |

VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR 254

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 26 de julio 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0165/2019 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de: operador A comisionado a realizar:

12/07/2019 PTAR jamay, 16/07/2019 PTAR jamay, 17/07/2019 PTAR san Nicolas de Ibarra y atequiza, 18/07/2019 PTAR la barca, 19/07/2019 PTAR Ocotlan 22/07/2019 PTAR santa cruz de la soledad e Ixtlahuacan de los membrillos, 23/07/2019 PTAR jamay, 24/07/2019 PTAR san Nicolas de Ibarra y atequiza, 25/07/2019 PTAR la barca.

Los días 12 y 17 julio 2019 se alargaron las actividades hasta de cena.


Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera:

16/07/2019 PTAR la barca, 17/07/2019 PTAR la barca y Chapala, 18/07/2019 PTAR Ocotlan, 19/07/2019 PTAR la barca, 22/07/2019 PTAR jamay y Juanacatlan, 23/07/2019 PTAR santa cruz de la soledad, 24/07/2019 PTAR san Nicolas de Ibarra e Ixtlahuacan de los membrillos, 25/07/2019 PTAR Ocotlan

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


BIOLO LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR'S



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
| JOSE VENEGAS LUMBRERAS | Nº OFICIO: SPTAR / C-0165 / 2019 |
| COMPROBACIÓN DE VISITA: | |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0165 / 2019

DEL DÍA: 12/07/2019 AL DÍA: 25/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0165/2019 F

Del día 12/07/2019 al día 25/07/2019.

12/07/2019 PTAR Se asite a oficinas de GDL del CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación, y por la tarde PTAR Jamay se saca con polipasto manual bomba de carcamo de influente N°3 a la cual se le quita taponamiento de basura de impulsor y se deja a disposición de planta.

16/07/2019 PTR A La barca se instala bomba de RL N°2 recién reparada, pero se observa mal funcionamiento y se regresa por garantía. Se saca bomba N°1 de RL Y boba N°2 de carcamo de natas y se trasladan a taller a reparación y se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente esto en coordinación con camión grua.

17/07/2019 PTAR La barca se pretendía instalación de bomba prestada de planta atequiza en carcamo de retorno de lodos, pero se encontró dañada y por indicaciones de coordinador de zona Rafael basulto me traslado a planta Chapala. PTAR Chapala se sacan bombas de carcamo de influente alas cuales se limpian impulsores de basura y en el lugar N°3 se instala bomba de las mismas características y se quedan trabajando normal esto en coordinación con camión grua.

18/07/2019 PTAR Ocotlan se instala bomba N°3 de carcamo de influente N°1 recién reparada quedando trabajando normal y en carcamo N°2 se instala motor de bomba barqueña N°2 resien reparado quedando trabajando normal al igual que se le cambia perillas de control.


19/07/2019 PTAR La barca se instala bomba de RL N°1 resien reparada y se queda trabajando normal y se le cambia 50mt de cable eléctrico nuevo porque se encontró dañado en esa parte y se queda trabajando normal y se le habilita funcionamiento de sedimentador N°1 ajustes encadena quedando a disposición y se habilito funcionamiento de aerador de modulo N°1 eliminando corto circuito en caja de conexiones.

22/07/2019 PTAR Jamay se revisan funcionamiento de equipos en funcionamiento los cuales están correctos en voltajes y amperajes y se recoge vehiculo oficial para seguir con comisión. PTAR Juanacatlan se revisan y registra funcionamiento actual de equipos de sedimentadores y se le cambia arrancador a bomba barqueña N°2 de carcamo de influente.

23/07/2019 Previamente se recoge en taller local de bombas barqueñas bomba para trasladarse a PTAR santa cruz de la soledad se instala bomba barqueña N°2 resien reparada quedando trabajando normal y se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente esto en coordinación con camión grua.

24/07/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de retorno de lodos. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se procedió a instalación de bomba de RL, pero se suspendió por lluvia y se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente, equipo de sedimentador y equipos del filtro banda.

25/07/2019 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se instala tubería de 6" en descarga de bomba de achique que se utiliza en actividades de carcamo N°5 al igual que se instala bomba N°2 en mismo carcamo y en planta se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipo de sedimentador, alumbrado exterior



OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0165/2019 F

Del día 12/07/2019 al día 25/07/2019.

12/07/2019 PTAR Se asite a oficinas de GDL del CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación, y por la tarde PTAR Jamay se saca con polipasto manual bomba de carcamo de influente N°3 a la cual se le quita taponamiento de basura de impulsor y se deja a disposición de planta.

16/07/2019 PTR A La barca se instala bomba de RL N°2 recién reparada, pero se observa mal funcionamiento y se regresa por garantía. Se saca bomba N°1 de RL Y boba N°2 de carcamo de natas y se trasladan a taller a reparación y se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente esto en coordinación con camión grua.

17/07/2019 PTAR La barca se pretendía instalación de bomba prestada de planta atequiza en carcamo de retorno de lodos, pero se encontró dañada y por indicaciones de coordinador de zona Rafael basulto me traslado a planta Chapala. PTAR Chapala se sacan bombas de carcamo de influente alas cuales se limpian impulsores de basura y en el lugar N°3 se instala bomba de las mismas características y se quedan trabajando normal esto en coordinación con camión grua.

18/07/2019 PTAR Ocotlan se instala bomba N°3 de carcamo de influente N°1 recién reparada quedando trabajando normal y en carcamo N°2 se instala motor de bomba barqueña N°2 recién reparado quedando trabajando normal al igual que se le cambia perillas de control.

19/07/2019 PTAR La barca se instala bomba de RL N°1 recién reparada y se queda trabajando normal y se le cambia 50mt de cable eléctrico nuevo porque se encontró dañado en esa parte y se queda trabajando normal y se le habilita funcionamiento de sedimentador N°1 ajustes encadena quedando a disposición y se habilito funcionamiento de aerador de modulo N°1 eliminando corto circuito en caja de conexiones.

22/07/2019 PTAR Jamay se revisan funcionamiento de equipos en funcionamiento los cuales están correctos en voltajes y amperajes y se recoge vehiculo oficial para seguir con comisión. PTAR Juanacatlan se revisan y registra funcionamiento actual de equipos de sedimentadores y se le cambia arrancador a bomba barqueña N°2 de carcamo de influente.

23/07/2019 Previamente se recoge en taller local de bombas barqueñas bomba para trasladarse a PTAR santa cruz de la soledad se instala bomba barqueña N°2 recién reparada quedando trabajando normal y se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente esto en coordinación con camión grua.

24/07/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de retorno de lodos. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se procedió a instalación de bomba de RL, pero se suspendió por lluvia y se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente, equipo de sedimentador y equipos del filtro banda.

25/07/2019 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se instala tubería de 6" en descarga de bomba de achique que se utiliza en actividades de carcamo N°5 al igual que se instala bomba N°2 en mismo carcamo y en planta se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipo de sedimentador, alumbrado exterior



JUAN/CEA