



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx

A/R



Fecha Pago Anticipo	30/07/2019
Fecha Elab. Compro.	12/08/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0208 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 12 2019 8:54AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

STATUS :Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/07/2019	Chapala \$ 95.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA			
31/07/2019	Chapala \$ 95.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN			
01/08/2019	Jamay \$ 75.00	La Barca \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA			
02/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ocotlán \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y OCOTLÁN			
06/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN			
07/08/2019	Chapala \$ 95.00	Ocotlán \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y OCOTLÁN			
08/08/2019	Jamay \$ 75.00	La Barca \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA			
09/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y ATEQUIZA			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	30/07/2019	VIÁTICOS \$:	1,135.00	1,115.00	0.00	\$ 20.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	166,480.00 Km. / 167,657.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	09/08/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,177.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	2,200.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	


RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,135.00 ( MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,115.00  
MENOS ANTICIPO \$ 1,135.00  
SALDO \$ 20.00



*[Handwritten signature]*

COMISIONADO  
JOSE NADIR SAL GONZALEZ  
Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se autorizan los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0208 / 2019

DEL DÍA: 30/07/2019 AL DÍA: 09/08/2019

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## REPORTE SEMANAL

30 de julio 2018

- Ptar de Atequiza.- Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se reporta que ha sido instalado un quito equipo de aireación superficial tipo cañón para solventar la demanda de oxígeno disuelto durante las horas pico de flujo que se presenta en el transcurso del día y en las noches que se presenta una demanda fuerte por la micro flora que han en la laguna de oxidación.
- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se revisan las condiciones del proceso y se hace la recomendación para retirar del sistema de proceso de tratamiento una cantidad importante de lodo para controlar el volumen de lodo que se produce.

31 de agosto 2018

- Ptar de El salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se continúan los trabajos en la rehabilitación de las líneas eléctricas de los sopladores de los digestores de lodos, no se ha podido avanzar debido a las frecuentes precipitaciones pluviales.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad

01 de agosto 2018

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en la estructura Parshall, se reporta que el equipo No1 bomba sumergible del cárcamo de aguas crudas se retira ya que presento problemas eléctricos por lo cual se lleva al taller especializado para su reparación va por garantía.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en la estructura Parshall.

02 de agosto 2018


- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en la estructura de medición Trapezoidal. Sin novedad
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en la estructura Parshall. Se ha estado revisando el funcionamiento de la bomba sumergible No.2 en el cárcamo de aguas crudas No.1 y los trabajos de rehabilitación de la red de alcantarillado en la colonia La Arboleda continúan por parte del organismo operador por lo tanto mientras ellos no terminen no se podrá dar limpieza al cárcamo No.5.

06 de agosto 2018

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en la estructura Parshall. Se ha solicitado a la brigada de mantenimiento para revisar la bomba sumergible No.2 en el cárcamo de aguas crudas, el equipo bajó su eficiencia en el bombeo.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en la estructura Parshall, se reporta la baja concentración de lodo en los dos trenes de tratamiento, y esto es debido por los escurrimientos pluviales que se conducen por la red de alcantarillado.

07 de agosto 2018

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en la estructura de medición V. sin novedad.
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en la





estructura Parshall, algunos mezcladores han presentado problemas por lo que se mantiene al tanto al residente de la obra, para que atiendan el problema con tiempo.

08 de agosto 2018

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Nuevamente se solicita la cotización para el mantenimiento preventivo del soplador No.1 urge.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura elec

#### OBSERVACIONES:

#### REPORTE SEMANAL

30 de julio 2018

- Ptar de Atequiza.- Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se reporta que ha sido instalado un quito equipo de aireación superficial tipo cañón para solventar la demanda de oxígeno disuelto durante las horas pico de flujo que se presenta en el transcurso del día y en las noches que se presenta una demanda fuerte por la micro flora que han en la laguna de oxidación.
- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, se revisan las condiciones del proceso y se hace la recomendación para retirar del sistema de proceso de tratamiento una cantidad importante de lodo para controlar el volumen de lodo que se produce.

31 de agosto 2018

- Ptar de El salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se continúan los trabajos en la rehabilitación de las líneas eléctricas de los sopladores de los digestores de lodos, no se ha podido avanzar debido a las frecuentes precipitaciones pluviales.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad

01 de agosto 2018

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en la estructura Parshall, se reporta que el equipo No1 bomba sumergible del cárcamo de aguas crudas se retira ya que presento problemas eléctricos por lo cual se lleva al taller especializado para su reparación va por garantía.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en la estructura Parshall.

02 de agosto 2018

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en la estructura de medición Trapezoidal. Sin novedad
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en la estructura Parshall. Se ha estado revisando el funcionamiento de la bomba sumergible No.2 en el cárcamo de aguas crudas No.1 y los trabajos de rehabilitación de la red de alcantarillado en la colonia La Arboleda continúan por parte del organismo operador por lo tanto mientras ellos no terminen no se podrá dar limpieza al cárcamo No.5.

06 de agosto 2018

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en la estructura Parshall. Se ha solicitado a la brigada de mantenimiento para revisar la bomba sumergible No.2 en el cárcamo de aguas crudas, el equipo bajó su eficiencia en el bombeo.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en la estructura Parshall, se reporta la baja concentración de lodo en los dos trenes de tratamiento, y esto es debido por los escurrimientos pluviales que se conducen por la red de alcantarillado.




07 de agosto 2018

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en la estructura de medición V. sin novedad.
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se verifica el nivel del tirante de agua en la estructura Parshall, algunos mezcladores han presentado problemas por lo que se mantiene al tanto al residente de la obra, para que atiendan el problema con tiempo.

08 de agosto 2018

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Nuevamente se solicita la cotización para el mantenimiento preventivo del soplador No.1 urge.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura elec





0.1100

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
 JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0208 / 2019  
 COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0208 / 2019
COMPROBACION DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	

## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/358

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 12 de agosto 2019.


En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0208/2019 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
07 agosto 2019	Ocotlán y La Barca	Santa Cruz de la Soledad y Ocotlán,
08 agosto 2019	Santa Cruz de la Soledad y Ocotlán,	Jamay y La Barca

Al respecto le informo por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

  
SUBDIRECTOR DE PTAR'S, LUIS ACEVES MARTÍNEZ

  
c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

