

Fecha Pago Anticipo	13/08/2019
Fecha Elab. Compro.	26/08/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0245 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 26 2019 8:48AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	


ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/08/2019	Ocotlán	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Ocotlán \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA Y OCOTLÁN					
14/08/2019	Jamay	Jamay \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	La Barca \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA					
15/08/2019	Ocotlán	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN					
16/08/2019	Chapala	Chapala \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS					
20/08/2019	Ocotlán	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN					
21/08/2019	Ocotlán	Ocotlán \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	La Barca \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN Y LA BARCA					
22/08/2019	Ocotlán	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y ATEQUIZA					
23/08/2019	Chapala	Chapala \$ 95.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Jamay \$ 131.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y JAMAY					

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	13/08/2019	VIÁTICOS \$:	1,001.00	1,001.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	167,657.00 Km. / 168,781.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	23/08/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,124.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.	AGUA JALISCO				GASOLINA POR KM RECORRIDO -	2,010.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES				SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	



RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,001.00 (MIL UNO PESOS 00/100 MN)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,001.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,001.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO:
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR Ó CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE MADRIGAL GONZALEZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0245 / 2019
DEL DÍA: 13/08/2019 AL DÍA: 23/08/2019	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

13 de julio 2018

- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se han estado reportando lluvias intensas por la zona lo que a dificultado el trabajo de campo.
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Continúan realizándose los trabajos de mantenimiento en la cabecera municipal y la limpieza de la unidad de bombeo (cárcamo de aguas crudas No.4), continuara postergándose, hasta que el director del organismo operador lo notifique.

14 de agosto 2018

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. La próxima semana se instalará el equipo que se retiró para mantenimiento correctivo.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se han estado presentando problemas de taponamiento en la succión de los lodos en el clarificador secundario No.2, por lo que se trabaja de manera intermitente.

15 de agosto 2018

- Ptar de El salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica La próxima semana se realizarán trabajos de limpieza de la línea de impulsión hacia la criba debido a que presenta un taponamiento de arena y el flujo de agua cruda al proceso ha disminuido considerablemente por lo que se tendrá que perforar la línea para purgarla.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Durante el fin de semana pasado el proceso de tratamiento presento problemas en la calidad del efluente por lo que se tuvieron que realizar movimientos operativos en lo general para mejorar el proceso.

16 de agosto 2018

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad.

20 de agosto 2018

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se dejan 2 sacos de cemento gris para realizar obra de rehabilitación en varios tramos del tubo de la descarga del agua tratada, mañana se inicia los trabajos de cambio de válvula en el manifold principal en el cárcamo de aguas crudas, con la finalidad de dar mantenimiento de limpieza al tubo presurizado.
- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. El proceso de tratamiento, prácticamente está estabilizado, por lo que se tendrá el mayor cuidado para realizar cambios en los recorridos y verificación visual de la calidad del agua de llegada (influyente)

21 de agosto 2018

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Desde el día de ayer personal contratado por la CFE, están podando parte de los árboles que ponen en riesgo las líneas de alta tensión.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Hay problemas en una de las bombas de cavidad progresiva, la cual queda fuera de operación por problemas mecánicos y el alto costo de su reparación, esto ha ocasionado que el desaguado de los lodos se más lento por el bajo flujo que un solo equipo proporciona, se está evaluando una alternativa que se vera la próxima semana para aumentar el flujo de lodo al sistema de desaguado.

22 de agosto 2018

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, continuamos en espera del equipo dosificador de hipoclorito de sodio, en estos momentos se está sifonando el líquido para la desinfección del agua residual tratada.

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad.

23 de agosto 2018

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de

OBSERVACIONES:

REPORTE SEMANAL

13 de julio 2018

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se han estado reportando lluvias intensas por la zona lo que a dificultado el trabajo de campo.

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Continúan realizándose los trabajos de mantenimiento en la cabecera municipal y la limpieza de la unidad de bombeo (cárcamo de aguas crudas No.4), continuara postergándose, hasta que el director del organismo operador lo notifique.

14 de agosto 2018

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. La próxima semana se instalará el equipo que se retiró para mantenimiento correctivo.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se han estado presentando problemas de taponamiento en la succión de los lodos en el clarificador secundario No.2, por lo que se trabaja de manera intermitente.

15 de agosto 2018

• Ptar de El salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica La próxima semana se realizarán trabajos de limpieza de la línea de impulsión hacia la criba debido a que presenta un taponamiento de arena y el flujo de agua cruda al proceso ha disminuido considerablemente por lo que se tendrá que perforar la línea para purgarla.

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Durante el fin de semana pasado el proceso de tratamiento presento problemas en la calidad del efluente por lo que se tuvieron que realizar movimientos operativos en lo general para mejorar el proceso.

16 de agosto 2018

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad.

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Sin novedad.

20 de agosto 2018

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se dejan 2 sacos de cemento gris para realizar obra de rehabilitación en varios tramos del tubo de la descarga del agua tratada, mañana se inicia los trabajos de cambio de válvula en el manifold principal en el cárcamo de aguas crudas, con la finalidad de dar mantenimiento de limpieza al tubo presurizado.-

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. El proceso de tratamiento, prácticamente está estabilizado, por lo que se tendrá el mayor cuidado para realizar cambios en los recorridos y verificación visual de la calidad del agua de llegada (influyente)

21 de agosto 2018

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Desde el día de ayer personal contratado por la CFE, están podando parte de los árboles que ponen en riesgo las líneas de alta tensión.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Hay problemas en una de las bombas de cavidad progresiva, la cual queda fuera de operación por problemas mecánicos y el alto costo de su reparación, esto ha ocasionado que el desaguado de los lodos se más lento por el bajo flujo que un solo equipo proporciona, se está evaluando una alternativa que se vera la próxima semana para aumentar el flujo de lodo al sistema de desaguado.

22 de agosto 2018

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, continuamos en espera del equipo dosificador de hipoclorito de sodio, en estos momentos se está sifonando el líquido para la desinfección del agua residual tratada.

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad.

23 de agosto 2018

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE MADRIGAL GONZALEZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0245 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>RECIBIDO 13 AGO 2019 PTAR DE ATEQUIZA</p>	<p>RECIBIDO 13 AGO 2019 PTAR DE JUANACATLAN</p>
<p>RECIBIDO 13 AGO 2019 PTAR DE OCOTLÁN</p>	<p>RECIBIDO 13 AGO 2019 PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD</p>
<p>RECIBIDO 13 AGO 2019 PTAR DE JAMAY</p>	<p>RECIBIDO 13 AGO 2019 PTAR DE LA BARCA</p>
<p>RECIBIDO 14 AGO 2019 PTAR DE JAMAY</p>	<p>RECIBIDO 14 AGO 2019 PTAR DE JUANACATLAN</p>
<p>RECIBIDO 14 AGO 2019 PTAR DE EL SALTO</p>	<p>RECIBIDO 22 AGO 2019 PTAR DE ATEQUIZA</p>
<p>RECIBIDO 14 AGO 2019 PTAR DE EL SALTO</p>	<p>RECIBIDO 23 AGO 2019 PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD</p>

DÍA	MES	AÑO
20	08	2019

FOLIO # 12015

NOMBRE :	JOSE MADRIGAL GONZALEZ
PUESTO :	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
DIRECCIÓN :	Dirección Técnica
GERENCIA :	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2007	F-150	JN 61060


BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS 168,201 KM.

JUSTIFICACIÓN

SE SOLICITA RECARGA PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO OPERADAS POR LA CEA Y COMISIONES DESIGNADA POR LA SUBDIRECCION DE PTARS PARA JOSE MADRIGAL GONZALEZ

Manchey
20-Ago-19
9:38



FIRMA DEL SOLICITANTE
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

FIRMA DE AUTORIZACIÓN GERENCIA
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

FIRMA Y SELLO
GCIA. SERV. GENERALES

DÍA	MES	AÑO
14	08	2019

FOLIO # 11986

NOMBRE :	JOSE MADRIGAL GONZALEZ
PUESTO :	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
DIRECCIÓN :	Dirección Técnica
GERENCIA :	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2007	F-150	JN 61060


BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS 167,735 KM.

JUSTIFICACIÓN

SE REALIZA RECARGA PARA CUBRIR COMISION DE JOSE MADRIGAL GONZALEZ

Manchay
14-Ago-19
16:12



FIRMA DEL SOLICITANTE
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

FIRMA DE AUTORIZACIÓN GERENCIA
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

FIRMA Y SELLO
DIRECCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES