



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo:	26/08/2019
Fecha Efectivo Compro:	06/09/2019
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0269 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 6 2019 11:15AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA


FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/08/2019	Ocotlán \$ 95.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/08/2019	Ocotlán \$ 95.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/08/2019	La Barca \$ 95.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/08/2019	Ocotlán \$ 95.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Ocotlán \$ 94.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/08/2019	Ocotlán \$ 95.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/09/2019	Jamay \$ 75.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/09/2019	Chapala \$ 95.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/09/2019	La Barca \$ 95.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/09/2019	Jamay \$ 75.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	FECHA SALIDA	HORA SALIDA	PLAZA COMISION	FECHA DE REGRESO	HORA DE REGRESO	TIPO DE COMISION	TIPO DE COMPROBACION	JUSTIFICACIONES EXCE	TRONCERTE	VIATICO	GASTOS DIVERSOS	TRANSPORTE	PROGRAMA	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO	PLACAS	* Sin unidad.
	26/08/2019	7:00 Hrs.	9	05/09/2019	18:00 Hrs.	Otros	0.00 Hrs.			1,796.00	0.00	0.00	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019	1,796.00	0.00	0.00	\$ -339.00			# / 0 Cil. / 0 Km/l.
										0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	\$ 0.00			Sin unidad. /
										0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	\$ 0.00			0.00 Km. / 0.00 Km.
										0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	\$ 0.00			0.00 Km.
																				COMBUSTIBLE EN COMISION
																				0+0+0=0
																				0.00
																				0.00
																				0.00-0.00
																				0.00
																				0.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,796.00 (MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS-00/100 MN.)
COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILDES A PARTIR DEL TERMINO DE LA COMISION.

J. Venegas



CARGO CONTABLE	\$ 2,135.00
MENOS ANTIPO	\$ 1,796.00
SALDO	\$ 339.00

J. VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

[Signature]

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ
Subdirector de Finanzas











(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

[Signature]

[Signature]

000000

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	N° OFICIO: SPTAR / C-0269 / 2019
COMPROBACION DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	
	
	



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR-504

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 05 de septiembre 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0269/2019 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de: operador A comisionado a realizar:
29/08/2019 PTAR san Nicolas de Ibarra y el salto, 30/08/2019 PTRAJamay, 02/09/2019 sin comisión por carga de trabajo, 03/09/2019 PTAR Ocotlan, 04/09/2019 la barca y el salto, 05/09/2019 san Nicolas de Ibarra y el salto.


Al respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera:

29/08/2019 PTAR Ocotlan, 30/08/2019 PTAR Ocotlan, 02/09/2019 jamay e Ocotlan por carga de trabajo, 03/09/2019 PTAR san Nicolas de Ibarra e Ixtlahuacan de los membrillos, 04/09/2019 PTAR la barca y el salto, 05/09/2019 PTAR jamay

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

BIOLO. LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR'S



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	Nº OFICIO: SPTAR / C-0269 / 2019
DEL DÍA: 26/08/2019	AL DÍA: 05/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0269/2019 F

Del día 26/08/2019 al día 05/09/2019.

26/08/2019 por la mañana se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia en GDL para realización de oficios de comprobación y comisión, y por la tarde PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y bombas de aljibe.

27/08/2019 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se saca bomba de achique de carcamo N°5 y se le da limpieza general y al igual que a pichancha de motobomba y en planta se revisan y registran equipos de mezcladores de reactor biológico y en carcamo N°1 se desmontan autotransformadores dañados de arrancadores de bomba N°2 y 3 se dejan en almacén de planta.

28/08/2019 PTAR La barca se adapta tubería en alimentación de flujo de lodo hacia filtro banda y se realizan pruebas de funcionamiento quedando trabajando normal

29/08/2019 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua y vector de la CEA se realizan actividades de limpieza en carcamo N°5

30/08/2019 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua y vector de la CEA se siguen con las actividades de limpieza en carcamo N°5 y se desmontan bombas N°2 y 3 de mismo carcamo para trasladarlas a taller a reparación por mal funcionamiento.

02/09/2019 PTAR Jamay se revisa bomba N°3 la cual se encuentra dañada la cual posterior mente se trasladará a taller a reparación. PTAR Ocotlan se recogen autotransformadores de almacén de planta de arrancadores de bombas N°2 y 3 de carcamo N°1 y se trasladan a taller a reparación y se revisa sedimentador N°2 el cual tiene dañados bases de mamparras por lo cual se requiere tornillería.

03/09/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran bombas de sistema de riego y cloro equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran bombas de natas y retorno de lodos.

04/09/2019 PTAR La barca se revisan y registran equipos de sedimentadores y espesador de lodos. PTAR El salto en coordinación con camión grua se sacan bombas de carcamo de influente N°1 y 3 para destapar tubería de descarga y limpieza en general quedan a disposición

05/09/2019 PTAR Jamay se saca manualmente bomba N°3 de carcamo de influente por mal funcionamiento para trasladarla a taller por garantía y se revisan líneas de alimentación y se realiza ajustes en arrancador de misma bomba lo cual se encontró bomba dañada.

OBSERVACIONES

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR/C-0269/2019 F

Del día 26/08/2019 al día 05/09/2019.

26/08/2019 por la mañana se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia en GDL para realización de oficios de comprobación y comisión, y por la tarde PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y bombas de aljibe.

27/08/2019 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se saca bomba de achique de carcamo N°5 y se le da limpieza general y al igual que a pichancha de motobomba y en planta se revisan y registran equipos de mezcladores de reactor biológico y en carcamo N°1 se desmontan autotransformadores dañados de arrancadores de bomba N°2 y 3 se dejan en almacén de planta.

28/08/2019 PTAR La barca se adapta tubería en alimentación de flujo de lodo hacia filtro banda y se realizan pruebas de funcionamiento quedando trabajando normal

29/08/2019 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua y vector de la CEA se realizan actividades de limpieza en carcamo N°5

30/08/2019 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua y vector de la CEA se siguen con las actividades de limpieza en carcamo N°5 y se desmontan bombas N°2 y 3 de mismo carcamo para trasladarlas a taller a reparación por mal funcionamiento.

02/09/2019 PTAR Jamay se revisa bomba N°3 la cual se encuentra dañada la cual posterior mente se trasladará a taller a reparación. PTAR Ocotlan se recogen autotransformadores de almacén de planta de arrancadores de bombas N°2 y 3 de carcamo N°1 y se trasladan a taller a reparación y se revisa sedimentador N°2 el cual tiene dañados bases de mamparras por lo cual se requiere tornillería.

03/09/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran bombas de sistema de riego y cloro equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran bombas de natas y retorno de lodos.

04/09/2019 PTAR La barca se revisan y registran equipos de sedimentadores y espesador de lodos. PTAR El salto en coordinación con camión

gruā se sacan bombas de carcamo de influente N°1 y 3 para destapar tubería de descarga y limpieza en general quedan a disposición.
05/09/2019 PTAR Jamay se saca manualmente bomba N°3 de carcamo de influente por mal funcionamiento para trasladarla a taller por garantía y se revisan líneas de alimentación y se realiza ajustes en arrancador de misma bomba lo cual se encontró bomba dañada.

J. VENEGAS

130000