

Fecha Pago Anticipo	26/08/2019
Fecha Elab. Compro.	06/09/2019
N° de Oficio	SPTAR / C-0279 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 6 2019 9:53AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/08/2019	Jocotepec	\$ 95.00	\$ 170.00	\$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA Y JOCOTEPEC			
28/08/2019	Chapala	\$ 0.00	\$ 170.00	\$ 94.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
29/08/2019	Jocotepec	\$ 95.00	\$ 170.00	\$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA			
30/08/2019	Chapala	\$ 95.00	\$ 170.00	\$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
02/09/2019	Chapala	\$ 0.00	\$ 170.00	\$ 94.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y CHAPALA			
03/09/2019	Tizapán el Alto	\$ 75.00	\$ 131.00	\$ 75.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA Y TIZAPAN EL ALTO			
04/09/2019	Chapala	\$ 95.00	\$ 170.00	\$ 94.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN, EL CHANTE Y SAN JUAN COSALA			
05/09/2019	Tizapán el Alto	\$ 75.00	\$ 131.00	\$ 75.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA, TUXCUECA Y SAN LUIS SOYATLAN			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	27/08/2019	VIÁTICOS \$:	2,465.00	2,244.00	0.00	\$ 221.00	TIPO / CILINDROS / REND.	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO.	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	05/09/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs					GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,465.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 -MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,244.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,465.00
SALDO	\$ 221.00

COMISIONADO: J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS, TECNICO EN MANTENIMIENTO
 AUTORIZACION COMPROBACION COMISION: LUIS ACEVES MARTINEZ, Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
 REVISACION COMPROBACION COMISION: JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA, Jefe de Tesoreria
 VO. BO. COMPROBACION COMISION: JUAN MANUEL GARCIA DIAZ, Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: 496

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 6 de Septiembre 2019.

Comisionado: J.Margarito Covarrubias Covarrubias
Cargo y/o nombramiento: Técnico en mantenimiento

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0279/2019 F del C. J. Margarito Covarrubias Covarrubias con nombramiento de: Técnico en mantenimiento comisionado a realizar: el día 27-08-2019 a Chapala, el 29-08-2019 a Tuxcueca, el 30-08-2019 a El Chante, el 02-09-2019 a Villa Emiliano, el 04-09-2019 a Tuxcueca y el 05-09-2019 a San Luis Soyatlán.


Al respecto le informo: El 27-08-2019 a San Juan Cosalá y Jocotepec, el 29-08-2019 a San Juan Cosalá, el 30-08-2019 a San Antonio Tlayacapan, el 02-09-2019 a San Antonio Tlayacapan y Chapala, y el 04-09-2019 a San Antonio Tlayacapan, El Chante y San Juan Cosalá.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.


Atentamente

BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PTARS

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	N° OFICIO: SPTAR / C-0279 / 2019
DEL DÍA: 27/08/2019	AL DÍA: 05/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

27-08-2019
SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS REPARADA POR TALLER.
JOCOTEPEC.- SE REVISAN BOMBAS DE CLORO, RIEGO, Y LAVADO DE BANDAS.

28-08-2019
CHAPALA.- SE INSTALA CABLE PARA TIMBRE Y CAMPANA TIMBRE EN CASETA.
SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE REvisa BOMBA DE PURGA DE LODOS Y ALUMBRADO.

29-08-2019
SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE LUBRICA SOPLADOR.

30-08-2019
SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- CAMBIO DE BANDA INTERIOR DEL FILTRO BANDA, LIMPIEZA DE BOMBAS DE CLORO Y RIEGO.

02-09-2019
SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE ELIMINA CORTO CIRCUITO EN LINEAS ELECTRICAS DE BOMBAS DE LAVADO DE BANDAS, SE REVISAN SOPLADORES.
CHAPALA.- SE REvisa EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y EQUIPOS DEL FILTRO BANDA.

03-09-2019
TIZAPAN EL ALTO.- SE SACA BOMBA DE REACTOR BIOLOGICO. SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE INSTALA BOMBA DEL ALMACEN.

04-09-2019
SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- REVISION DE ESPREAS DEL FILTRO BANDA.
EL CHANTE.- SE REVISAN LAS BOMBAS DEL INFLUENTE.
JOCOTEPEC.- REVISION A EQUIPOS DEL ESPESADOR DE LODOS.

05-09-2019
VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS CON CAMION GRUA Y SE LIMPIA EL IMPULSOR. SE DA MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO DE CASETA.
TUXCUECA.- SE DESMONTA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION. CAMBIO DE ACEITE A SOPLADORES.
SAN LUIS SOYATLAN.- REVISION DE BOMBAS DE CLORO, RIEGO, LIXILIADOS Y ALUMBRADO.

OBSERVACIONES:

27-08-2019
SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS REPARADA POR TALLER.
JOCOTEPEC.- SE REVISAN BOMBAS DE CLORO, RIEGO, Y LAVADO DE BANDAS.

28-08-2019
CHAPALA.- SE INSTALA CABLE PARA TIMBRE Y CAMPANA TIMBRE EN CASETA.
SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE REvisa BOMBA DE PURGA DE LODOS Y ALUMBRADO.

29-08-2019
SAN JUAN COSALA.- SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE LUBRICA SOPLADOR.

30-08-2019
SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- CAMBIO DE BANDA INTERIOR DEL FILTRO BANDA, LIMPIEZA DE BOMBAS DE CLORO Y RIEGO.

02-09-2019
SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE ELIMINA CORTO CIRCUITO EN LINEAS ELECTRICAS DE BOMBAS DE LAVADO DE BANDAS, SE REVISAN SOPLADORES.
CHAPALA.- SE REvisa EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO Y EQUIPOS DEL FILTRO BANDA.

03-09-2019

TIZAPAN EL ALTO.- SE SACA BOMBA DE REACTOR BIOLÓGICO. SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE INSTALA BOMBA DEL ALMACEN.

04-09-2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- REVISIÓN DE ESPREAS DEL FILTRO BANDA.

EL CHANTE.- SE REVISAN LAS BOMBAS DEL INFLUENTE.

JOCOTEPEC.- REVISIÓN A EQUIPOS DEL ESPESADOR DE LODOS.

05-09-2019

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS CON CAMIÓN GRUA Y SE LIMPIA EL IMPULSOR. SE DA MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO DE CASETA.

TUXCUECA.- SE DESMONTA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACIÓN. CAMBIO DE ACEITE A SOPLADORES.

SAN LUIS SOYATLAN.- REVISIÓN DE BOMBAS DE CLORO, RIEGO, LIXILIADOS Y ALUMBRADO.






INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: SPTAR / C-0279 / 2019
 COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
<p>RECIBIDO 27/09/2019 German Vázquez A. PTAR DE SAN JUAN COSALA HORA</p>	<p>RECIBIDO 30/09/2019 PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN</p>	<p>RECIBIDO 04 SEP. 2019 PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN</p>
<p>RECIBIDO 27/09/2019 Edmundo Maco de Ruiz PTAR DE JOCOTEPEC HORA</p>	<p>RECIBIDO 02 SEP. 2019 PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN</p>	<p>RECIBIDO 04 SEP. 2019 PTAR DE EL CHANTE</p>
<p>RECIBIDO 28/09/2019 Miguel Madrigal Cler PTAR DE CHAPALA HORA</p>	<p>RECIBIDO 02 SEP. 2019 Miguel Madrigal Cler PTAR DE CHAPALA HORA</p>	<p>RECIBIDO 04 SEP. 2019 PTAR DE SAN JUAN COSALA HORA</p>
<p>RECIBIDO 29/09/2019 PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN</p>	<p>RECIBIDO 03 SEP. 2019 Francisco Cortés Rguez. PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA HORA</p>	<p>RECIBIDO 05 SEP. 2019 Luz María Morando Ruiz PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA HORA</p>
<p>RECIBIDO 29/09/2019 Francisco Hernandez PTAR DE SAN JUAN COSALA HORA</p>	<p>RECIBIDO 03 SEP. 2019 PTAR DE TIZPÁN EL ALTO</p>	<p>RECIBIDO 05 SEP. 2019 José Luis Zúñiga H PTAR DE SAN LUIS SOYATLÁN</p>



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	N° OFICIO: SPTAR / C-0279 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>RECIBIDO 05 SEP. 2019 SPTAR DE TUXCUECA HORA </p>	

815000