



Comisión Estatal del Agua Jalisco

RECIBIDO ANEXO 2 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	10/09/2019
Fecha Elab. Compro.	23/09/2019
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0320 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 23 2019 12:53PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JACINTO JAVIER CERVANTES HERNANDEZ	PUESTO:	JEFE DE PLANTA C
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: RAFAEL BASULTO RIVERA - Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala

STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/09/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE OFICIO E COMISIÓN TRASLADO DE PLANTA EL CHANTE A OFICINAS CEA FRANCIA GDL	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/09/2019	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO EN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO Y PASO DE CUARENTA	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(447.00) - **IVA \$(60.10)
12/09/2019	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO EN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO Y PASO DE CUARENTA	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(447.00) - **IVA \$(60.10)
13/09/2019	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO EN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO Y PASO DE CUARENTA	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(447.00) - **IVA \$(60.10)
14/09/2019	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO EN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO Y PASO DE CUARENTA	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(447.00) - **IVA \$(60.10)
15/09/2019	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO EN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO Y PASO DE CUARENTA	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(447.00) - **IVA \$(60.10)
16/09/2019	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO EN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO Y PASO DE CUARENTA	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(447.00) - **IVA \$(60.10)
17/09/2019	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO EN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO Y PASO DE CUARENTA	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(447.00) - **IVA \$(60.10)
18/09/2019	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO EN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO Y PASO DE CUARENTA	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(447.00) - **IVA \$(60.10)
19/09/2019	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO EN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO Y PASO DE CUARENTA	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(447.00) - **IVA \$(60.10)
20/09/2019	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO EN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO Y PASO DE CUARENTA	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/09/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: COMPROBACIÓN DE OFICIO E COMISIÓN TRASLADO DE PLANTA EL CHANTE A OFICINAS CEA FRANCIA GDL	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	09/09/2019	VIÁTICOS \$:	10,331.00	8,446.00	540.90	\$ 1,885.00	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
DÍA(S) COMISIÓN:	12	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
FECHA DE REGRESO:	23/09/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROBADO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00

JUST. VALES EXCE:

SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00

VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00

SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00

\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **10,331.00** (DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 8,446.00

MENOS ANTICIPO \$ 10,331.00

SALDO \$ 1,885.00


COMISIONADO
JACINTO JAVIER CERVANTES HERNANDEZ
JEFE DE PLANTA C


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JACINTO JAVIER CERVANTES HERNANDEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0320 / 2019

DEL DÍA: 09/09/2019 AL DÍA: 23/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En seguimiento a la solicitud del Dir. del Agua Potable y Alcantarillado del H. Ayuntamiento de Lagos de Morenolng. Fernando Sánchez Delgadillo a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco para el apoyo técnico para la revisión de las casetas de control de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de San Miguel del Cuarenta, además de la rehabilitación exprés, arranque, puesta en marcha y estabilización de la planta de tratamiento ubicada en la cabecera municipal, con el objetivo de reanudar la operación de estas importantes obras de saneamiento de este municipio.

Personal técnico de esta Comisión en coordinación con personal del H. Ayuntamiento representado por el Director de Agua Potable y Alcantarillado Ing. Fernando Sánchez Delgadillo realizaron los siguientes trabajos para cumplir con los objetivos solicitados:

Personal técnico de esta Comisión comenzó con los trabajos el día miércoles once de septiembre y se concluyeron el viernes veinte del mismo mes para un total de diez días ininterrumpidos y con la participación de once técnicos se realizaron las siguientes actividades.

Se revisaron en su parte mecánica y eléctrica cuatro equipos de bombeo del cárcamo de aguas crudas del tipo columna, de las cuales una de ellas con capacidad de 75 hp, a la que se le corrigió falla eléctrica en el gabinete de control se logró poner en funcionamiento, otro equipo de la misma capacidad queda instalado y sin funcionar, dos unidades de bombeo con capacidad de 150 hp a las cuales se les detectó falla mecánica y eléctrica son retirados con equipo hiab de esta Comisión y son trasladados a taller especializado para su mantenimiento correctivo, es importante señalar que el equipo que no se retiró fue a causa de que el camión grúa no logró por la ubicación de esta bomba retirarla. Se corrigieron fallas mecánicas y eléctricas en uno de los dos equipos para espesado y desaguado de lodos (filtro prensa de banda) dejando uno de ellos en condiciones de operar, al segundo equipo le faltan piezas eléctricas, electrónicas y mecánicas para su funcionamiento, adicional a estas actividades se revisaron en su totalidad todos los equipos electromecánicos, quedando pendiente sustituir unidad de bombeo para enviar los lodos de la caja de espesado a el filtro prensa para desaguado y la reparación de tres equipos de aireación centrífugos con capacidad de 200 hp cada uno.

Referente a el arranque y puesta en marcha y rehabilitación, se puso en funcionamiento la planta de tratamiento con un caudal de 80 LPS que es la capacidad de extracción del equipo de bombeo que se habilitó, además de un equipo de aireación que estaba en condiciones de operar, logrando en este periodo de tiempo alcanzar una buena calidad del agua tratada, en este proceso de trabajos de operación fueron retirados de los dos clarificadores secundarios un total de 70 metros cúbicos de algas de nombre lemna mejor conocida comúnmente como lenteja de agua, este tipo de algas si no es removida en tiempo puede generar problemas de taponamiento de tuberías y malos olores. Se aplicó pintura en estructuras de tratamiento, tuberías y pailería de toda la planta, los materiales y herramientas fueron proporcionados por el H Ayuntamiento. Se impartió curso de capacitación los días miércoles 18 y jueves 19 donde se sumaron un total de 12 horas de curso teórico práctico para que el personal operativo de esta planta y el que opera la PTAR de San Miguel Paso del Cuarenta, con ello se espera que él personal tenga mayores elementos para mantener la correcta operación de estas plantas.

Adicional a lo antes señalado se revisó el equipo electromecánico de la planta de tratamiento de San Miguel Paso de Cuarenta y se trasladó equipos de aireación a taller especializado.

Es importante señalar que la autorización para la reparación y los costos de que implique este mantenimiento de los equipos trasladados a talleres especializados será cubierto por el H Ayuntamiento, así como los costos y formas de pago a los talleres donde se dejaron los equipos.

Recomendaciones

 Dar mantenimiento por

OBSERVACIONES:

En seguimiento a la solicitud del Dir. del Agua Potable y Alcantarillado del H. Ayuntamiento de Lagos de Morenolng. Fernando Sánchez Delgadillo a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco para el apoyo técnico para la revisión de las casetas de control de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de San Miguel del Cuarenta, además de la rehabilitación exprés, arranque, puesta en marcha y estabilización de la planta de tratamiento ubicada en la cabecera municipal, con el objetivo de reanudar la operación de estas importantes obras de saneamiento de este municipio.

Personal técnico de esta Comisión en coordinación con personal del H. Ayuntamiento representado por el Director de Agua Potable y Alcantarillado Ing. Fernando Sánchez Delgadillo realizaron los siguientes trabajos para cumplir con los objetivos solicitados:

Personal técnico de esta Comisión comenzó con los trabajos el día miércoles once de septiembre y se concluyeron el viernes veinte del mismo mes para un total de diez días ininterrumpidos y con la participación de once técnicos se realizaron las siguientes actividades. Se revisaron en su parte mecánica y eléctrica cuatro equipos de bombeo del cárcamo de aguas crudas del tipo columna, de las cuales una de ellas con capacidad de 75 hp, a la que se le corrigió falla eléctrica en el gabinete de control se logró poner en funcionamiento, otro equipo de la misma capacidad queda instalado y sin funcionar, dos unidades de bombeo con capacidad de 150 hp a las cuales se les detectó falla mecánica y eléctrica son retirados con equipo hiab de esta Comisión y son trasladados a taller especializado para su mantenimiento correctivo, es importante señalar que el equipo que no se retiró fue a causa de que el camión grúa no logró por la ubicación de esta bomba retirarla. Se corrigieron fallas mecánicas y eléctricas en uno de los dos equipos para espesado y desaguado de lodos (filtro prensa de banda) dejando uno de ellos en condiciones de operar, al segundo equipo le faltan piezas eléctricas, electrónicas y mecánicas para su funcionamiento, adicional a estas actividades se revisaron en su totalidad todos los equipos electromecánicos, quedando pendiente sustituir unidad de bombeo para enviar los lodos de la caja de espesado a el filtro prensa para desaguado y la reparación de tres equipos de aireación centrífugos con capacidad de 200 hp cada uno.

Referente a el arranque y puesta en marcha y rehabilitación, se puso en funcionamiento la planta de tratamiento con un caudal de 80 LPS que es la capacidad de extracción del equipo de bombeo que se habilitó, además de un equipo de aireación que estaba en condiciones de operar, logrando en este periodo de tiempo alcanzar una buena calidad del agua tratada, en este proceso de trabajos de operación fueron retirados de los dos clarificadores secundarios un total de 70 metros cúbicos de algas de nombre lemna mejor conocida comúnmente como lenteja de agua, este tipo de algas si no es removida en tiempo puede generar problemas de taponamiento de tuberías y malos olores. Se aplicó pintura en estructuras de tratamiento, tuberías y pailería de toda la planta, los materiales y herramientas fueron proporcionados por el H Ayuntamiento. Se impartió curso de capacitación los días miércoles 18 y jueves 19 donde se sumaron un total de 12 horas de curso teórico práctico para que el personal operativo de esta planta y el que opera la PTAR de San Miguel Paso del Cuarenta, con ello se espera que él personal tenga mayores elementos para mantener la correcta operación de estas plantas.

Adicional a lo antes señalado se revisó el equipo electromecánico de la planta de tratamiento de San Miguel Paso de Cuarenta y se trasladó equipos de aireación a taller especializado.




Es importante señalar que la autorización para la reparación y los costos de que implique este mantenimiento de los equipos trasladados a talleres especializados será cubierto por el H Ayuntamiento, así como los costos y formas de pago a los talleres donde se dejaron los equipos.

Recomendaciones

 Dar mantenimiento por



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JACINTO JAVIER CERVANTES HERNANDEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0320 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>HORA _____</p>	
 <p>HORA _____</p>	
<p>11/09/2019 91 20/09/2019</p>  <p>AGUA POTABLE SANEAMIENTO</p>	
 <p>HORA _____</p>	
 <p>HORA _____</p>	



GRUPO JCHK SA DE CV

RFC: GJH131209T45
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 47470
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

HOTEL POSADA REAL

Abraham Vega No. 348, Col. Alcaldes
Teléfono: (474) 742 2197
Lagos de Moreno, Jalisco
reservaciones@posadarealhotel.com.mx

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 7853
Fecha: 20/9/2019 03:23:53

Datos del cliente
Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: AV. FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 9, SERVICIO, 90111501 - Hoteles, HOSPEDAJE de los días 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y 19 de septiembre del 2019, 375.63, 002 - IVA - 540.91, 3,380.67

Importe con letra: CUATRO MIL VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows: Subtotal (3,380.67), IVA (540.91), ISH (101.42), Total (4,023.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408737864
Folio fiscal: 49B74E51-4066-4FD7-A68D-F8ECBA3A0635
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 20 2019 - 03:23:55
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signatures and stamps on the right side of the document.

Sello Digital del CFDI
nTbx2NizbJT/K2cq6LnRzcOuXTTmBC0BBNTF/bqxjU+yRWjOnZrDm2hcAk27LhmuZdctb0sI8JSNRR1K93n8i
762UC4NHLR4IWoixGP4EaysDi6BWx5nOnrHBP+Tbh+gIKT/UaePgCpbVryK4WEihMYI9Esv6u3hq23xnVG1hnc
difiBUQuTK9ST3/6yMXXe0EbbCjzr88elvjSSwNMfh9B8C8wb5Ato6hMy1+8MAIEJPu4STqvvbbHyzo1Nz98K
kEupj3jd7xgdJPS01Dch1Yfif5mq4zc6PYLCOplSwNSKMzDThXO+CskHC/3Sf03EMFAPipP3Js9SkzFPCOW==

Sello del SAT
p0y5989PvPaUgPUgtBYbGutF/E0ilhAZI4pVV160uqKtBIEWuO8oX3vG5x6+pk+EIJ9is8K12jEBIHd
85GhUcUjAhQHueWjwmycn2GDQSPgdaFweNQ7XK9HbzD7DPMswBPJEhGBVFT9lo+Nusbs3TJQ1liyhslT
Qqv7alfjr+AgeoNWjXl4IoC7X0l70JAWKW6toqq05lvoF7cc+/2QhNpAMhx3PLNj8rjREBes+eQgLBTf
rxqjp6xnGlpicir5DElpOIVGg88fZL4Ij9u0rDa/tafBQpiUHEq7vjEPwcoLUGvZpDWZDEagNcjW5ZWML
RMX1OnGt3GJeCrTTCMe40A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|49B74E51-4066-4FD7-A68D-F8ECBA3A0635|2019-09-20T03:23:55|MAS0810247C0|nTbx
2NizbJT/K2cq6LnRzcOuXTTmBC0BBNTF/bqxjU+yRWjOnZrDm2hcAk27LhmuZdctb0sI8JSNRR1K93n
8i762UC4NHLR4IWoixGP4EaysDi6BWx5nOnrHBP+Tbh+gIKT/UaePgCpbVryK4WEihMYI9Esv6u3hq23
xnVG1hncdifiBUQuTK9ST3/6yMXXe0EbbCjzr88elvjSSwNMfh9B8C8wb5Ato6hMy1+8MAIEJPu4STq
vvbbHyzo1Nz98KkEupj3jd7xgdJPS01Dch1Yfif5mq4zc6PYLCOplSwNSKMzDThXO+CskHC/3Sf03EM
FAPipP3Js9SkzFPCOW==|00001000000404486074||

Handwritten signature at the bottom left corner.