

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	17/09/2019
Fecha Elab. Compro.	30/09/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0346 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 30 2019 8:44AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago STATUS :Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/09/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN D LOS MEMBRILLOS EL SALTO Y JUANACATLÁN			
19/09/2019	Ocotlán \$ 109.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN, JAMAY Y LA BARCA			
20/09/2019	Chapala \$ 109.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA			
24/09/2019	Jamay \$ 86.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA			
25/09/2019	Chapala \$ 109.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, ATEQUIZA Y OCOTLÁN			
26/09/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/09/2019	VIÁTICOS \$:	1,001.00	1,001.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	6	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	170,520,00 Km. / 171,432.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	26/09/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	912.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,360.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,001.00 ( MIL UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,001.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,001.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO: JOSE MADRIGAL GONZALEZ  
Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVIS COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE MADRIGAL GONZALEZ	N° OFICIO: SPTAR / C-0346 / 2019
DEL DÍA: 18/09/2019	AL DÍA: 26/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18 de sept 2019

- Ptar Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. El equipo dosificador de cloro está operando en óptimas condiciones, el resto del equipo electromecánico se mantiene en buenas condiciones.
- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Continuamos problemas en las líneas eléctricas de los sopladores de los digestores, la brigada de mantenimiento, esta en espera de que haya un verano para ventilar los registros eléctricos u revisar todas las líneas, eléctricas.
- Ptar de Juanacaflán. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Operando en condiciones normales

19 de sept 2019

- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. En la semana se retiró el equipo de bombeo portátil (bomba de combustión interna a base de Diesel, auto cebante). Del sitio de apoyo en el cárcamo No.5, solo se deja el equipo sumergible (lodera), en cuanto estén los 3 equipos reparados sumergibles originales del sitio también se retirará.
- Ptar Jamay. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Ha bajado el desaguado de los lodos ya que no es necesario realizar esta actividad a diario.
- Ptar La Barca. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Hay problemas con taponamiento en el clarificador No2, en la línea de extracción de los lodos, posiblemente de deba a lo espedo de los lodos y la poca facilidad de fluido hacia la caja de lodos.

20 de sept 2019

- Ptar Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Se platica con el director de agua potable del municipio de Chapala para ver el problema tan recurrente que presentamos en el flujo de agua residual hacia la planta de tratamiento, la respuesta es que están realizando revisiones de línea y pozos de visita.
- Ptar Atequiza. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Operando de manera normal.

24 de sept 2019

- Ptar Jamay. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Se reporta que el equipo del sistema UV continúa presentado fallas por lo que se tendrá que pedir el mantenimiento correctivo, tanto en el Dis Play como el cambio de 4 lámparas.
- Ptar de La Barca. Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Se requiere de un equipo hidro lavadora, para aumentar la eficiencia de la limpieza de las telas (bandas) del filtro de desaguado de los lodos.

25 de sept 2019

- Ptar Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Después de la plática con el director de agua potable de SIMAPA Chapala, ha ido incrementado nuevamente el flujo de agua residual cruda hacia la planta de tratamiento.
- Ptar Atequiza. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Proceso sin novedad
- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Reporte recibido del problema que se está agravando en la columna de descarga de una de las bombas ubicadas en el cárcamo de aguas crudas No.1, se realizan cambios de perillas de niveles en el equipo No1 en el mismo cárcamo de aguas crudas.

26 de sept 2019

• Ptar de El Salto. -Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Se dan indicaciones para la limpieza de algunas, y la revisión del equipo de aireación No.2, presenta problemas de deterioro de las bandas, aun queda pendiente el problema del cableado del soplador que alimen

#### OBSERVACIONES:

18 de sept 2019

• Ptar Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. El equipo dosificador de cloro está operando en óptimas condiciones, el resto del equipo electromecánico se mantiene en buenas condiciones.

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Continuamos problemas en las líneas eléctricas de los sopladores de los digestores, la brigada de mantenimiento, esta en espera de que haya un verano para ventilar los registros eléctricos u revisar todas las líneas, eléctricas.

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Operando en condiciones normales

19 de sept 2019

• Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. En la semana se retiró el equipo de bombeo portátil (bomba de combustión interna a base de Diesel, auto cebante). Del sitio de apoyo en el cárcamo No.5, solo se deja el equipo sumergible (loder), en cuanto estén los 3 equipos reparados sumergibles originales del sitio también se retirará.

• Ptar Jamay. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Ha bajado el desaguado de los lodos ya que no es necesario realizar esta actividad a diario.

• Ptar La Barca. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Hay problemas con taponamiento en el clarificador No2, en la línea de extracción de los lodos, posiblemente de deba a lo espeso de los lodos y la poca facilidad de fluido hacia la caja de lodos.

20 de sept 2019

• Ptar Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Se platica con el director de agua potable del municipio de Chapala para ver el problema tan recurrente que presentamos en el flujo de agua residual hacia la planta de tratamiento, la respuesta es que están realizando revisiones de línea y pozos de visita.

• Ptar Atequiza. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Operando de manera normal.

24 de sept 2019

• Ptar Jamay. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Se reporta que el equipo del sistema UV continúa presentado fallas por lo que se tendrá que pedir el mantenimiento correctivo, tanto en el Dis Play como el cambio de 4 lámparas.

• Ptar de La Barca. Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Se requiere de un equipo hidro lavadora, para aumentar la eficiencia de la limpieza de las telas (bandas) del filtro de desaguado de los lodos.

25 de sept 2019

• Ptar Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Después de la plática con el director de agua potable de SIMAPA Chapala, ha ido incrementado nuevamente el flujo de agua residual cruda hacia la planta de tratamiento.

• Ptar Atequiza. - Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Proceso sin novedad

• Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Reporte recibido del problema que se está agravando en la columna de descarga de una de las bombas ubicadas en el cárcamo de aguas crudas No.1, se realizan cambios de perillas de niveles en el equipo No1 en el mismo cárcamo de aguas crudas.

26 de sept 2019

• Ptar de El Salto. -Visita técnica para evaluación de los procesos de tratamiento de la infraestructura electromecánica. Se dan indicaciones para la limpieza de algunas, y la revisión del equipo de aireación No.2, presenta problemas de deterioro de las bandas, aun queda pendiente el problema del cableado del soplador que alimen



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
 JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0346 / 2019  
 COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	





## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio:** SDPTAR/648

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 30 de septiembre 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0346/2019 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
25 septiembre 2019	Atequiza y Ocotlán	Santa Cruz de la Soledad, Atequiza y Ocotlán
27 septiembre 2019	Santa Cruz de la Soledad e Ixtlahuacán de los Membrillos	Se suspende por intercambio Día feriado

Al respecto le informo por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR 'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente  
  
 SUBDIRECTOR Y/O DIRECTOR



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".