



Fecha Pago Anticipo	17/09/2019
Fecha Ejab. Compro	30/09/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0353 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 30 2019 11:13AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPANA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

**DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA**

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/09/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: actividades en laboratorio	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
18/09/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: actividades en laboratorio	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
19/09/2019	Jamay \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo de cloro libre residual, supervisión de sistemas de desinfección,	Jamay \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jamay \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
20/09/2019	Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo de cloro libre residual, supervisión de sistemas de desinfección,	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado. (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61354	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	17/09/2019	VIÁTICOS \$:	738.00	738.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	181,521.00 Km. / 182,039.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	20/09/2019	PEAJES \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	518.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	23:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO EXCEDENTE - GASTO COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÁMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	100.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **738.00** ( SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

**EFFECTIVO A FAVOR**  
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 738.00
MENOS ANTICIPO	\$ 738.00
<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

 COMISIONADO ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ TECNICO EN POTABILIZACION	 AUTORIZA COMPROBACION COMISION LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVISIA COMPROBACION COMISION JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACION COMISION JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	---	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0353 / 2019
DEL DÍA: 17/09/2019	AL DÍA: 20/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Jamay:

En este municipio se realizaron diversas actividades relacionadas con el sistema de agua potable, se visitaron sus fuentes de abastecimiento, realizando una supervisión de sistemas de desinfección, al igual que monitoreo de cloro libre residual por distintos puntos de la red de distribución de agua potable.

La cabecera municipal cuenta con 2 pozos los cuales tienen sistema de desinfección, se supervisaron y se realizó la recolección de la muestra, esto en cuanto cloro libre residual, para determinar la calidad del agua, por diversos puntos de la red de distribución de agua potable dando dentro de norma.

Localidad San agustin:

Se abastece de un pozo el cual su sistema de desinfección se encontró operando de manera adecuada, el monitoreo se encontró dentro de norma.

San Miguel de La Paz.

Se abastece de un pozo el cual su sistema de desinfección se encontró operando de manera que los valores de cloro libre residual están por encima de lo permitido por la norma, por lo que se procedió a calibrar el dosificador y realizar una supervisión en distintos puntos de la red de distribución.

La Palmita ( Maltaraña)

Esta localidad se abastece del pozo el trompo situado en la cabecera, debido a la lejanía se refuerza con una desinfección en la entrada del sistema, encontrando el dosificador sin operar

Se realizó el curso de capacitación para el personal del área de agua potable del municipio de Jocotepec, para darles a conocer los temas siguientes en cuanto mejorar su conocimiento y campo de aplicación,...

&#61656;

Desinfección en comunidades que no cuentan con dispositivo

&#61656;

Guía de operación para equipos dosificadores

&#61656;

Monitoreo de cloro libre residual

&#61656;

Elaboración de manuales de diseño, evaluación, operación y mantenimiento de plantas potabilizadoras.

&#61656;

Impartición de cursos para evaluación de plantas potabilizadoras.

&#61656;

Evaluación de plantas potabilizadoras.

&#61656;

Pruebas de tratabilidad de agua y de sus subproductos (fisicoquímicas y con procesos de membranas).

&#61656;

Pruebas piloto en sitio para obtener parámetros de diseño de sistemas de potabilización y acondicionamiento del agua.

&#61656;

Diseño, rehabilitación y reingeniería de plantas potabilizadoras (zonas urbanas y rurales)

&#61656;

Elaboración de términos de referencia para licitaciones y seguimiento a la construcción de plantas potabilizadoras

&#61656;

Entrenamiento in situ para operadores de plantas potabilizadoras.








De lo anterior se desprende que los ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE tienen la obligación sanitaria, legal y moral de garantizar la calidad del agua que suministran o que descargan, debiendo poner especial atención al aspecto microbiológico.

OBSERVACIONES:

se autoriza la comprobación de esta comisión.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0353 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="191 367 625 640">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>18/09/19</u> Hora: <u>09:26</u></p> </div> <div data-bbox="251 724 617 1207">  <p><b>SIMAPAS</b> JAMAY</p> <p>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA JAMAY</p> </div> <div data-bbox="251 1039 592 1207">  </div> <div data-bbox="276 1218 698 1522">  <p>OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL No. 2 GOBIERNO MUNICIPAL JAMAY, JALISCO 2018 - 2021</p> <p><i>San Miguel de la Paz</i></p> </div>	<div data-bbox="1047 504 1307 819">  <p>2018 GOBIERNO MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JAMAY, JALISCO</p> <p>DEPARTAMENTO DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</p> </div> <div data-bbox="917 819 1550 913"> <p><i>Martha Patricia Mzchuc V.</i></p> </div> <div data-bbox="950 966 1388 1249">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>20-09-19</u> Hora: <u>21:45</u></p> <p><i>Sosé</i></p> </div> <div data-bbox="1356 252 1559 661">  </div>

820 182039



