

Fecha Pago Anticipo	30/09/2019
Fecha Elab. Compro.	14/10/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0402 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 14 2019 4:57PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ - TECNICO EN POTABILIZACION STATUS: Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/10/2019	Unión de Tula	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	recolección de muestras y supervisión de sistemas de desinfección			
02/10/2019	Sin Desayuno.	\$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	se cancela la comision en las actividades programadas			
03/10/2019	San Martín Hidalgo	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo de cloro libre residual, supervisión de sistemas de potabilización y desinfección, en fuentes de abastecimiento			
04/10/2019	San Martín Hidalgo	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo de cloro libre residual, supervisión de sistemas de potabilización y desinfección, en fuentes de abastecimiento			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61354	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	01/10/2019	VIÁTICOS \$:	1,210.00	972.00	0.00	\$ 238.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	183,353.00 Km. / 183,685.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	04/10/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	332.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO / COMPROBADO =	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,210.00 ( MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 972.00  
MENOS ANTICIPO \$ 1,210.00  
SALDO \$ 238.00

COMISIONADO ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ TECNICO EN POTABILIZACION	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	---	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0402 / 2019

DEL DÍA: 01/10/2019 AL DÍA: 04/10/2019

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## Unión de Tula:

En este municipio se realizó la visita para verificación de la planta potabilizadora de San Agustín, la cual no está operando, se abastecen del pozo número uno, se recolecta la muestra, para determinar la calidad del agua, en la cabecera municipal se visitó la planta de agua residual para ver la operación y funcionalidad de la misma..

## San Martin de Hidalgo:

En este municipio se realizaron diversas actividades relacionadas con el sistema de agua potable, se visitaron sus fuentes de abastecimiento, realizando una supervisión de sistemas de desinfección, al igual que monitoreo de cloro libre residual por distintos puntos de la red de distribución de agua potable.

La cabecera municipal cuenta con 6 pozos los cuales tienen sistema de desinfección, se supervisaron y se realizó la recolección de la muestra, esto en cuanto cloro libre residual, para determinar la calidad del agua, se visitó la planta potabilizadora donde se realizaron pruebas para ver la eficiencia de la misma, muestro se realiza por diversos puntos de la red de distribución de agua potable, en los que se encontró, dentro de norma.

## Localidad los guerreros:

Se abastecen del pozo No 1 el cual se encontró sin mangueras de inyección y succión el equipo dosificador por lo que el monitoreo se encontró fuera de norma..

## Ipazoltic:

Se abastecen del pozo No1 el cual se encontró su equipo dosificador sin línea de conducción de pvc, sin producto químico, el dosificador está instalado en la caseta por lo que el monitoreo se encontró fuera de norma..

## Salitre

Se cuentan con 2 pozos, se abastecen del pozo No 1 el cual se encontró sin equipo dosificador.

## Tepehuaje:

En esta localidad se abastecen de 3 pozos de los cuales , solo el pozo No 3 se encontró en operación, y se purgo el dosificado dejando en operación el sistema..

## San Jerónimo,

Esta localidad se abastece de un manantial, una toma de obra de presa jilote, y pozo, al realizar eñl monitoreo solo se encontró abasteciendo del manantial, se cuenta con plata potabilizadora la cual no está operando, solo se le aplica hipoclorito al agua del manantial,

## Santa Cruz de las Flores:

Se abastecen de 2 pozos y un manantial, los pozos no cuentan con sistema de dosificación, y en el manantial el dosificador no cuenta con mangueras de succión.

## Crucero de santa María

Se abastecen de 3 pozos delos cuales el pozo No 2 y 4, no cuentan con sistema de desinfección, y el pozo No5 el dosificador esta sin mangueras de inyección, por lo que el monitoreo de cloro libre residual se encontró fuera de norma..

## El Trapiche:

El pozo Numero 1 está sin operar , en este pozo se cuenta con dosificador, en pozo nuevo no se cuenta con sistema y es el que está operando..



Buenavista

Esta localidad se abastece del pazo de agua caliente, el cual el dosificador se encontró con burbuja de aire, se purgo y se dejó operando..

**OBSERVACIONES:**

se autoriza la comprobación de esta comisión..

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0402 / 2019  
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Nora Castiños de la Cruz</p> 
	 <p>Oseldo</p>
 <p>MELINA CHAVARIN</p>	  <p>J. Javier Navarro B</p>

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC  
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0402 / 2019  
COMPROBACION DE VISTA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA





## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SPTAR C-402**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.


Guadalajara, Jalisco, 15 de Octubre 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0402/2019 del C. Alejandro Dieper Cervantes Ramírez con nombramiento de: Técnico en Potabilización comisionado a realizar, la supervisión de sistemas de potabilización, en las fuentes de abastecimiento, así como en los tanques de almacenamiento, evaluación de plantas potabilizadoras en función, monitoreo de cloro libre residual en diversas localidades y cabecera municipal, este monitoreo se efectúa en la línea de distribución de agua potable.

Al respecto le informo, debido a una falla en el vehículo, el día 2 de Octubre se suspendió la comisión restaurándose ese mismo día por la tarde.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

  
Biol. Luis Aceves Martinez

SUBDIRECTOR Y/O DIRECTOR

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".