

Fecha Pago Anticipo	29/10/2019
Fecha Elab. Compro.	05/11/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0482 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 5 2019 11:01AM

SUBDIRECTOR, O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/10/2019	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 0.00	El Salto \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: monitoreo de cloro libre residual, supervisión de sistemas de desinfección en fuentes de abastecimiento.					
31/10/2019	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 0.00	El Salto \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: monitoreo de cloro libre residual, supervisión de sistemas de desinfección en fuentes de abastecimiento.					
01/11/2019	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 0.00	El Salto \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: monitoreo de cloro libre residual, supervisión de sistemas de desinfección en fuentes de abastecimiento.					

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61354	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	30/10/2019	VIÁTICOS \$:	456.00	456.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	186,478.00 Km. / 186,691.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	01/11/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	213.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRADO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 456.00 ( CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 456.00

MENOS ANTICIPO \$ 456.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ TECNICO EN POTABILIZACION	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	---	--	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0482 / 2019

DEL DÍA: 30/10/2019 AL DÍA: 01/11/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se visitó el municipio del Salto,

Dentro de las actividades a realizarse en el municipio, son las siguientes, se recolectaron muestras de cloro libre residual para determinar que la calidad del agua, referente a nivel de desinfección, verificando cumpliera con la normativa vigente, estas muestras son tomadas en diferentes puntos de distribución de agua potable de la red, en los casos de encontrar una cloración nula se verifica el sistema el cual está instalado en la fuente de abastecimiento,.

Referente a la cabecera municipal esta se encontró con una cloración irregular debido a que en el tanque general el cual se alimenta de los pozos No 7 y No 9, el dosificador no se encontró en operación, siendo los pozos el vivero y la unidad los únicos que están aplicando el hipoclorito de sodio.

Se visitaron las localidades de:

Hacienda vieja del castillo, la cual se abastece de dos pozos, sin contar con sistema de desinfección en ninguno, dando una desinfección fuera de norma.

El Muey, esta localidad se abastece del pozo sino del sol fraccionamiento, el cual no cuenta con sistema de desinfección de agua, por lo que el monitoreo se encontró fuera de norma,

Las Pintas, esta localidad se abastece de 7 pozos de los cuales 6 cuentan con sistema de desinfección, al supervisar estos sistemas se encontraron operando de manera adecuada por lo que el monitoreo de cloro libre residual se encontró dentro de norma.

Las Pintitas esta localidad cuenta con 4 pozos de los cuales al realizar la supervisión, se encontró lo siguientes, pozos la delegación el dosificador esta desconectado del suministro eléctrico, pozos la cruz no cuenta con sistema de desinfección, pozo gasón el cloro estas diluido y la aplicación es mínima, pozos las piedra se encontró con obstrucción de sarro en la inserción con el tren de descarga, por lo que la cloración esta fuera de norma.

San José del castillo, esta localidad cuenta con 3 pozo al realizar el monitoreo se encontró fuera de norma, en cuanto cloro libre residual, al realizar la supervisión de los sistemas de desinfección se encontró que las fuentes de abastecimiento no cuentan con dicho sistema.

San José El Verde, esta localidad cuenta con 7 pozos activos de los cuales 4 no cuentan con sistema de desinfección, y los 3 restantes sin producto químico, por lo que el monitoreo de cloro libre residual por la localidad en diversos punto marco 0.0 mg/l

San José El Quince, esta localidad se abastece del pozo Nuevo, el cual no cuenta con producto químico, dando como resultado una desinfección fuera de norma.

La Alameda Fraccionamiento y Galaxia , esta localidad comparte el líquido del pozo No7 el dosificador se encontró operando de manera adecuada, y el monitoreo de cloro libre residual esta dentro de los parámetros que marca la norma.

OBSERVACIONES:






se autoriza la comprobación de esta comisión,

5/1/19

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0482 / 2019

COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="175 430 609 709">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 30/10/19 Hora: 07:59</p> </div> <div data-bbox="284 766 576 1102">  </div> <div data-bbox="251 1123 560 1417">  </div> <div data-bbox="276 1501 576 1795">  </div>	<div data-bbox="917 619 1356 903">  <p>GOBIERNO MUNICIPAL EL SALTO, JALISCO 2018 - 2021</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>DIRECCION GRAL. DEL SISTEMA MPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p> </div> <div data-bbox="901 1039 1339 1323">  <p>GOBIERNO MUNICIPAL EL SALTO, JALISCO 2018 - 2021</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>DIRECCION GRAL. DEL SISTEMA MPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p> </div> <div data-bbox="950 1312 1388 1585">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 01-11-19 Hora: 18:20</p> </div>

