



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Table with 2 columns: Fecha, Estado. Rows: 24/09/2019, 30/09/2019, SCS / C-0128 / 2019, Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 30 2019 1:27PM

Table with 2 columns: Cargo, Puesto. Rows: Subdirector de Socialización y Contraloría Social, TRABAJADOR SOCIAL

ELABORACIÓN DOCUMENTO: ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA - TRABAJADOR SOCIAL STATUS: Onda Comprobada, Pendiente Autorización por el Usuario

Table with 4 columns: Fecha, Municipio, Desayuno, Comida, Cena, Hospedaje. Row: 25/09/2019, Tuxpan, \$86.00, \$152.00, \$0.00, \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

Table with 8 columns: Fecha Salida, Concepto, Anticipo, Comprobado, IVA, Saldo, Vehículo, Placas. Rows: 25/09/2019, GASTOS DIVERSOS, 238.00, 238.00, 0.00, \$0.00, COLORADO 4 X 2 DOBLE CABINA / 4

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 238.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR DE CEA

CARGO CONTABLE \$ 238.00 MENOS ANTICIPO \$ 238.00 SALDO \$ 0.00

COMISIONADO: ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN: JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ
REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN: JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN: JUAN MANUEL GARCIA DIAZ

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR ELLO	
ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA	N° OFICIO: SSCS / C-0128 / 2019
DEL DIA: 25/09/2019	AL DIA: 25/09/2019

RESULTADO DE LA COMISION

Localidad: La Higuera

Municipio: Tuxpan

Actividad: Recorrido de obra

Asistieron: Ariel Joseph Montoya García y Rodolfo Enrique Montaña Gómez, Trabajadores Sociales

Fecha: 25 de septiembre 2019.


Los Trabajadores Sociales acudieron a la localidad de La Higuera donde nos reunimos con los integrantes del comité de contraloría social y con Ramiro Javier Llamas Aguilar Delegado Municipal.

Asistieron por el Comité de Contraloría Social Salomón Gutiérrez Silva Presidente y Cintia Gutiérrez Silva Tesorero quien manifestó que era su deseo dejar el cargo ya que cambiaria de residencia, motivo por lo cual se lleno la cédula para la sustitución de integrante del comité de Contraloría Social, así mismo Eva Ramirez Sánchez Tercer Vocal había manifestado con anterioridad su deseo de renunciar a su cargo por diversos motivos, quedando asentado en la misma cédula.

Se entrevistó al Ing. José Zapata Gaspar (empresa constructora, quien comentó que van retrasados en el avance de la obra causado por la lluvia que inunda las zanjas y los pozos de visita, señala que continúan en dos frentes. El señor Magdaleno Martínez Sánchez y su esposa Alma Angélica Mendoza Castellanos se acercan a la reunión y señalan su casa está en desnivel y su baño se encuentra en la parte baja, por lo que no podrían conectarse a la calle Mojado Mendoza y por la parte baja existen varios predios de vecinos que tendía que atravesar antes de llegar a la calle Unidad Deportiva, a lo que plano en mano se verifico que el drenaje pasa por las calles pero no incluye conexión dentro de los predios. Se inicio el recorrido por la calle Unidad deportiva en donde se observo que el drenaje ya se encuentra cubierto con material de relleno, al paso la Sra. Baudella Silva Álvarez menciona que la calle hace como presa y el agua de lluvia que baja por dos calles aledañas se le mete a su casa, se le menciono que el problema es de las calles y el drenaje es independiente, la constructora tiene material a un costado producto de la excavación y la misma abrió una zanja para que drenara. Se señalo por el comité que algunos posos de visita terminados no se ven las tapas porque se cubrieron de tierra por las lluvias, en la cancha de fub bol se observaron los trabajos y en el final de la calle junto al arroyo están construyendo un pozo de visita. En el otro frente el excavadora daño una tubería de drenaje derramando su contenido en la zanja, se estaba extrayendo las aguas negras de la zanja para proceder a reparar la tubería de cemento. Se acordó realizar un recorrido por la tarde. El representante de la empresa Ing. José Zapata Gaspar comento que platicaría con el superviso de obra para ver si se podía ayudar al Sr. Magdaleno Martínez Sánchez, en cuanto a la calle de la Sra. Baudella Silva Álvarez señala que se retiraría el material producto de la excavación y dejarla en las mismas condiciones que se encontraba antes de la obra.

Asistieron 2 personas.

Se recabaron firmas y sellos para retornar a Guadalajara.


Ariel Joseph Montoya Garcia
Trabajador Social.



OBSERVACIONES

Sin Comentarios.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL GI
ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO N° OFICIO: SSCS / C-0128 / 2019
COMPROBACION DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="219 357 657 630"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>SALIDA</p><p>Almacén Vehicular</p><p><i>B.A.P.</i></p><p>Fecha: <u>25/09/19</u> Hora: <u>07:00</u></p></div> <div data-bbox="373 682 665 955"></div> <div data-bbox="292 1018 730 1291"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>ENTRADA</p><p>Almacén Vehicular</p><p><i>Quiñón</i></p><p>Fecha: <u>25-09-19</u> Hora: <u>17:00</u></p></div>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>