



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	28/10/2020
Fecha Elab. Compro.	30/10/2020
Nº de Oficio	SSM / C-0828 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 30 2020 11:44AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN - AUXILIAR ELECTROMECHANICO		STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA						
FECHA	DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/10/2020	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00		La Barca \$ 196.00		La Barca \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: Traslado al municipio de La Barca para atención a oficio número 1418/SIBAPAS/2019 REVISION DE POZO BOSQUES DE LA RIVERA II					

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61347	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	29/10/2020	VIÁTICOS \$:	414.00	414.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	198,424.00 Km. / 198,674.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	29/10/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	250.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRD.:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 414.00 (CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 414.00
MENOS ANTICIPO \$ 414.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

03 NOV. 2020

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: SSM / C-0828 / 2020

DEL DÍA: 29/10/2020 AL DÍA: 29/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

29 de octubre el 2020

Se acudió al municipio de La Barca, Jal. Para atención a oficio 1418/SIBAPAS/2019 en revisión de equipo electromecánico de pozo profundo Bosques II

Pozo Bosques II, La Barca

Posición Geográfica: N 20°16'52.82" W 102°32'34.55" 1,522 m.

Subestación de 45 KVA

Medido de CFE 662F1U

Gasto: 14.00 L.p.s.

Variador de Velocidad 30 H.P.

Cable sumergible 3x4 awg.

Tren de descarga de 6" y 8" y faltan carretes con dimensiones de acuerdo tren tipo de CONAGUA.

Voltaje entre fases: 445 Volts

Corriente por fase: 25 Amp

N.D. 26.00 metros.

Columna de bombeo de 6" de diámetro y 34.00 mts. De longitud.

•Se realizó prueba de productividad del pozo profundo dando como resultado un gasto 14.00 lps y 26 metros de nivel dinámico.






•El Pozo no se puede rehabilitar porque se encasquillo con tubo ranurado de pvc de 8" de diámetro porque el ademe original se encontraba dañado.

•Se sugirió a personal de SIBAPAS realice trámite para reposición de pozo ya éste disminuyo de 30 lps a 14 lps y no es posible rehabilitarlo.

OBSERVACIONES:

n/a

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	N° OFICIO: SSM / C-0828 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>29/10/20</u> Hora: <u>07:32</u></p>	
 <p>LABARCA GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2021</p>  <p>SIBAPAS</p> <p>29 OCT 2020</p> <p>RECIBIDO</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>30/10/20</u> Hora: <u>11:30</u></p>	