

Fecha Pago Anticipo	18/10/2021
Fecha Elab. Compro.	28/10/2021
N° de Oficio:	SSM / C-0807 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 28 2021 3:38PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	CARLOS ALEXIS RENTERIA ROSAS	PUESTO:	Auxiliar de Grúa
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH RIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	--	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/10/2021	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXGE. HOSP.: 0.00	
ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO 4 PUENTE GRANDE			
20/10/2021	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXGE. HOSP.: 0.00	
ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO 4 PUENTE GRANDE			
21/10/2021	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXGE. HOSP.: 0.00	
ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO 4 PUENTE GRANDE			
22/10/2021	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXGE. HOSP.: 0.00	
ACTIVIDAD:	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO 4 PUENTE GRANDE			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (*), IVA. SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA: 19/10/2021	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil / Km/l
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍAS COMISIÓN: 4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 22/10/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA:	Gasto Comiente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
						\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	
CEA	

CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO:
CARLOS ALEXIS RENTERIA ROSAS
Auxiliar de Grúa

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Jefe de Tesorería
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas
Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CARLOS ALEXIS RENTERIA ROSAS N° OFICIO: SSM / C-0807 / 2021

DEL DÍA: 19/10/2021 AL DÍA: 22/10/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

19-10-21 traslado a la penal de puente grande para la rehabilitación del pozo 4 se hizo toma de video en ademe de 10" Encontrando el ranurado tipo longitudinal a los 70 mts y la profundidad a los 226 mts y con un 80% sucio se acondicionó grúa y malacate y se acondicionó cuchara de 8"y se metió al pozo para checar fondo logrando bajar del los 226 mts alos 235 mts


20-10-21 se acondicionó cepillo de 10" y se metió al pozo dándole 8 horas de trabajo

21-10-21 se acondicionó pistón de 10" y se metió al pozo para reacondonar engravado y recuperar niveles da agua dándole 5 horas de pistón. se metió cuchara de 8" y se metió al pozo para sacar el azolve que tumbó el cepillo y pistón quedando con la profundidad de 235 mts nota la grúa se quedó resguardada en el penal




22-10-21 recoger herramienta y regreso a gdl

OBSERVACIONES:

se cumplio con el servicio



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CARLOS ALEXIS RENTERIA ROSAS	N° OFICIO: SSM / C-0807 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="1591 1344 1705 1425"></div> <div data-bbox="1549 889 1696 1302">DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO</div> <div data-bbox="1423 977 1591 1205"></div>	<div data-bbox="613 224 877 418"></div>

