



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Expediente: 27/08/2019
Fecha Habilitación: 30/08/2019
Nº de Oficio: SSM / C-0433 / 2019 F
RESUMEN COM: Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 30 2019 11:33AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR: EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
COMISIONADO: RUBEN CEJA CASTILLO
ACOMPANAN A:

PUESTO: Subdirector de Servicios a Municipios
PUESTO: AUXILIAR ELECTROMECHANICO
PUESTO:

ELABORADOR DOCUMENTO: RUBEN CEJA CASTILLO - AUXILIAR ELECTROMECHANICO

ESTATUS OFICIO: Comprobado Prácticamente Autorización por el Empleado

DESPLAZAMIENTO DE ACTIVIDADES - MONTEFORDA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CEÑA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
27/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Valle de Guadalupe \$ 131.00	Valle de Guadalupe \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	CP: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUSTI EXCEP HOSP:			
	ACTIVIDAD: Revisión de pozos para estudio electromecánico. Número de control 880 y 1097					
28/08/2019	Valle de Guadalupe \$ 75.00	Valle de Guadalupe \$ 131.00	Valle de Guadalupe \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	CP: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUSTI EXCEP HOSP:			
	ACTIVIDAD: Revisión de pozos para estudio electromecánico. Número de control 880 y 1097					
29/08/2019	Valle de Guadalupe \$ 75.00	Valle de Guadalupe \$ 131.00	Valle de Guadalupe \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	CP: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUSTI EXCEP HOSP:			
	ACTIVIDAD: Revisión de pozos para estudio electromecánico. Número de control 880 y 1097					

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**), IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	JN 61029	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	768.00	768.00	0.00	\$ 0.00	TPO. HUMEROS: BENI	F-160 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	GASTOS DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA: MGUELLA	Ford / 2007	
DÍAS COMISION	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	183,520.00 Km. / 184,199.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM - REGRESO	679.00 Km.	
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMUNICACION COMISION		
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				NOTA: Vehículo Comprobado	0 + 0 + 0 = 0	
HORA DE COMPROBACION	JUSTI VALER EXCE					VALOR DE LA COMISION	610.00	
						SALDO EN VALER EXCE	0.00	
						VALOR DE LA COMISION	0.00 - 0.00	
						SALDO VALER MANEJAS	0.00	
						VALER EXCE	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **768.00** (SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 768.00
MENOS ANTICIPO \$ 768.00
SALDO \$ 0.00

Ruben Ceja

COMISIONADO
RUBEN CEJA CASTILLO
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACION COMISION
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACION COMISION
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



RESULTADO DE LA COMISIÓN

27 de agosto de 2019

Me trasladé al Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, en cabecera municipal para realizar diagnóstico electromecánico en pozos profundos, obteniendo lo siguiente:

Pozo profundo número tres (3). Ubicación O=102° 37' 16.80" N=21° 0' 25.51", gasto= 7.58 l/s, nivel dinámico= 166 m, Presión manométrica= 4.3 kg/cm2, potencia real= 39.90 KW

Tanque de regulación tres (3), Ubicación O=102° 37' 30.10" N=21° 0' 18.52", llegada de gasto= 7.58 l/s, capacidad de tanque 160 m3

28 de agosto de 2019

Me trasladé al Municipio de Valle de Guadalupe, obteniendo lo siguiente: Pozo profundo número cuatro (4). Ubicación O=102° 37' 30.55" N=21° 0' 58.91", gasto= 26.63 l/s, nivel dinámico= sin poliducto, Presión manométrica= 7.00 kg/cm2, potencia real= 104.36 kW

Tanque de regulación la quebrada, Ubicación O=102° 37' 46.88" N=21° 1' 29.16", llegada de gasto= 0.63 l/s, capacidad de tanque 20 m3

Tanque de regulación uno (1), Ubicación O=102° 36' 51.411" N=21° 0' 35.451", llegada de gasto= 26.00 l/s, capacidad de tanque 160 m3

Pozo profundo número uno (1). Ubicación O=102° 36' 19.42" N=21° 1' 48.29", gasto= 4.22 l/s, nivel dinámico= sin poliducto, Presión manométrica= 9.50 kg/cm2, potencia real= 45.83 KW

Tanque de regulación los encinos, Ubicación O=102° 36' 44.17" N=21° 0' 29.15", llegada de gasto= 2.8 l/s, capacidad de tanque 500 m3

29 de agosto de 2019

Me trasladé al Municipio de Valle de Guadalupe, obteniendo lo siguiente: Pozo profundo número dos (2). Ubicación O=102° 36' 26.30" N=21° 1' 39.95", gasto= 2.40 l/s, nivel dinámico= sin poliducto, Presión manométrica= 8.50 kg/cm2, potencia real= 19.40 KW

Tanque de regulación Rosario, Ubicación O=102° 35' 22.59" N=21° 2' 44.86", llegada de gasto= 2.20 l/s, capacidad de tanque 20 m3

Tanque de regulación Crucero, Ubicación O=102° 34' 58.05" N=21° 2' 48.73", llegada de gasto= 2.17 l/s, capacidad de tanque 20 m3


OBSERVACIONES

Para mayor informe, consultar reporte electromecánico

En las actividades estuvo presente el Director del agua potable C. Juan Luis Casillas Gomez.

No se tiene sello de salida de almacén, ya que el día y la hora que retiré la camioneta no se implementaba la medida.


Resguardé vehículo en almacén de Francia.



INFORME DE ACTIVIDADES FORTEALES
RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: SSM / C-0433 / 2019
COMPROBACION DE VISITA

SEMPRES DE MAYOR CALIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



[Handwritten signature]